

## Fahrzeugbewertung

**Betreff:** BEWERTUNG  
**GA-Nummer:** RSTZ7B24-2227

**Fahrzeughalter**

**Name:** FA. MOMEX GMBH  
**Adresse:** MÜNCHENER STR. 73  
**PLZ / Ort:** 45145 ESSEN

**Amtl. Kennzeichen:** E-RX 3000  
**Fahrzeug-Ident-Nummer:** ZACNJEEAXPPS43799  
**Erstzulassung:** 18.07.2023  
**Kilometerstand:** 15876  
**Auftrag vom:** 06.08.2024  
**Besichtigungsdatum:** 12.08.2024  
**Versand am:** 16.08.2024  
**Auftrag erteilt durch:** AH HENSLE  
**Besichtigungsort:** TUTTLINGEN

Kennzeichen:

E-RX 3000

Fzg-Halter:

FA. MOMEX GMBH

Pos.	Aggregat	Reparaturkosten / Minderwerte		Bemerkungen zu Position
		Gesamt	davon über-durchschnittl.	
<b>Karosserie außen / Beleuchtung</b>				
1	Karosserie			08.) Stoßfänger vorne rechts verschrammt, beilackieren ( Smart repair ) 41.) Service fällig, wird durchgeführt. ( Wartungsvertrag )
2	Unfall/Wertminderung			
3	Türen			
4	Dach/Schiebedach			
5	Hauben			
6	Kotflügel/Seitenteile			
7	Schweller			
8	Stoßstangen	250,00	250,00	
9	Spiegel/Zierleisten			
10	Lackierung			
11	Scheiben			
12	Beleuchtung			
13	Bemerkungen			
<b>Innen- / Kofferraum / Bereifung</b>				
14	Innenraum allgem.			
15	Sitze			
16	Himmel			
17	Verkleidungen			
18	Amaturen/Fehlerspeicher			
19	Bodenbeläge			
20	Koffer-/Laderaum/Aufbau			
21	Felgen			
22	Reifen			
23	Profiltiefe (mm)	6 / 6 / 7 / 7 mm		
24	Bemerkungen			
<b>Motorraum / Bodengruppe / Bremsen / Lenkung</b>				
25	Motor			
26	Motorraum			
27	Auspuffanlage			
28	Vorderachse			
29	Hinterachse			
30	Achsaufhängung			
31	Lenkung			
32	Lenkgestänge			
33	Rahmen/Bodengruppe			
34	Hilfsrahmen			
35	Federn/Stoßdämpfer/Bälge			
36	Betriebsbremse			
37	Feststellbremse			
38	Bremsleitungen			
39	Kupplung/Sattelkupplung			
40	Getriebe/Schaltung			
41	Kundendienst			
42	HU/AU/SP/§57B			
43	Bemerkungen			

Summe EUR ohne MwSt.:

250,00

250,00

Unfall:

unbekannt

Serviceheft vorgelegt:

ja

letzter Kundend. / Datum:

km /

**Sonderfeststellungen:**

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag in Kopie vor. Eine Probefahrt wurde auf dem Werksgelände durchgeführt. Alle Feststellungen beziehen sich auf eine größtenteils visuelle, teilweise taktile Prüfung des Fahrzeugs und seiner Komponenten- dies jedoch im unzerlegten Zustand.

Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 1 von 12



Photo 2 von 12



Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 3 von 12



Photo 4 von 12



Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 5 von 12



Photo 6 von 12



Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 7 von 12



Photo 8 von 12



Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 9 von 12



Photo 10 von 12



Bei Rückfragen bitte stets angeben  
RSTZ7B24-2227 / 06.08.2024

Photo 11 von 12



Photo 12 von 12

