


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	TMBGP9NW7 P3201785	Hersteller	SKODA	Wartungstermin	-
Kennzeichen	HH-UA8868	Modell	KAMIQ 1,0 81KW UL NAV	Wartung Autos	-
Erstzulassung	20.11.2023	Berichtsjahr	2023	Außenfarbe	Schwarz metallic
Laufleistung	18 303 km	Hubraum	-	Innenfarbe	Grau
Carburant	Bleifrei 95	Karosserietyp	SUV CrossOver	nächste technische - Prüfung	-
Sitz	-	Getriebe	Manuell	CO2	-
Türen	-	Gänge	-		

Auftragsdaten

Datum der Bewertung	10.12.2024	Lagerplatz	EC AKB Schöneck
---------------------	------------	------------	-----------------



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✗
Füllflasche Nothilfekit	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Maxxis 205/60/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Maxxis 205/60/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Maxxis 205/60/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Maxxis 205/60/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Beschreibung

1



Bauteil	Serviceheft
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1

2



Bauteil	Betriebsanleitung
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1

3



Bauteil	Kompressor Nothilfe
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

4



Bauteil	Abdeckung Abschleppöse
Position	Vorne Rechts
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen