

## RAPORT TECHNICZNY

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Zamawiający raport:</b>        | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo    |
| <b>Numer zlecenia:</b>            | 67/14/03/2025/CarArena STANDARD                |
| <b>Wykonawca raportu:</b>         | Albert Kaluźny                                 |
| <b>Przedmiot raportu:</b>         | Wózek niskiego podnoszenia JUNGHEINRICH ERE225 |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | 98266890                                       |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b> | 18-03-2025r                                    |
| <b>Wartość rynkowa:</b>           |  |



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 17-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 67/14/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek niskiego podnoszenia JUNGHEINRICH ERE225. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

### Dane identyfikacyjne

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Wózek niskiego podnoszenia |
| <b>Producent:</b>       | JUNGHEINRICH               |
| <b>Typ/model:</b>       | ERE225                     |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 98266890                   |
| <b>Przebieg:</b>        | 5380h                      |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2020                       |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Masa własna bez akumulatora:</b>        | 522kg       |
| <b>Udźwig znamionowy:</b>                  | 2500kg      |
| <b>Waga akumulatora min/max:</b>           | 273/310kg   |
| <b>Zasilanie:</b>                          | Elektryczne |
| <b>Moc napędu:</b>                         | 2,8kW       |
| <b>Napięcie akumulatora:</b>               | 24V         |
| <b>Odległość środka ciężkości ładunku:</b> | 575mm       |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w magazynie. Zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin urządzenie uruchomiono, wyświetlono przebieg. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pracę wózka bez uwag.

Wizualnie przedmiot w stanie dobrym noszący zarysowania, deformacje czy ślady korozji. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do urządzenia okazano 1 kluczyk.  
Nie okazano żadnej dokumentacji.

## Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































