

Nr zlecenia: 104/19/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/02/19

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

|   |   |
|---|---|
| Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b> | VIN: <b>U 5 Y H 5 8 1 5 A N L 1 2 9 4 8 2</b> |
| Marka: <b>KIA</b>                       | Nr rejestracyjny: <b>GD9C346</b>              |
| Model pojazdu: <b>Ceed 1.5 MR`22 E6</b> | Nr Info-Ekspert: <b>052-01704</b>             |
| Wersja: <b>L Business Line</b>          | Rok produkcji: <b>2022</b>                    |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 135648 km                      |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/05/25                     |
| Data wykonania badania technicznego                 | 2025/05/25                     |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |
| Dop. masa całkowita                                 | 1850 kg                        |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1482 ccm / 118kW (160KM)       |
| Doładowanie   | Turbosp. z chłodn. powietrza   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16               |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                      | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                             |
|------|---|------|--|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół       | 42   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością deaktywacji |
| 2    | Antena radiowa "płetwa rekina"                  | 43   | Poduszki powietrzne boczne przednie                    |
| 3    | Asystent parkowania na pasie ruchu LFA          | 44   | Radioodtwarzacz MP3                                    |
| 4    | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA            | 45   | Regulacja podświetlenia zegarów                        |
| 5    | Autoalarm obwodowy                              | 46   | Schówek na okulary                                     |
| 6    | Czujnik obecności pasa bezpieczeństwa przód/tył | 47   | Schówek na rolety                                      |
| 7    | Czujnik zmierzchu                               | 48   | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową                |
| 8    | Czujniki ciśnienia w oponach                    | 49   | Sortownik pod podłogą bagażnika                        |
| 9    | Czujniki parkowania - tył                       | 50   | Spoiler tylny  |

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 10 | Fotel kierowcy z regulacją wysoko ci  | 51 | Sterowanie radiem w kierownicy   |
| 11 | Fotel pasażera z regulacją wysoko ci  | 52 | System Apple Carplay/Android Auto  |
| 12 | Głośniki 6 szt.   | 53 | System aranżacji przestrzeni bagażowej   |
| 13 | Gniazdo 12V w konsoli centralnej  | 54 | System automatycznego odparowywania szyby przedniej  |
| 14 | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold   | 55 | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 15 | Immobilizer   | 56 | System automatycznego ryglowania zamków  |
| 16 | Kamera cofania  | 57 | System ostrzegania o zmniejszeniu kierunku Kia Driver Attention Warning DAW                          |
| 17 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych | 58 | System stabilizacji toru jazdy ESC   |
| 18 | Kieszenie w oparciach foteli przednich  | 59 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC  |
| 19 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  | 60 | Szyby barwione   |
| 20 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa  | 61 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone   |
| 21 | Kluczyk składany  | 62 | Szyby tylne przyciemniane  |
| 22 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach   | 63 | światła do jazdy dziennej LED  |
| 23 | Koło zapasowe dojazdowe   | 64 | światła mijania projekcyjne  |
| 24 | Komputer pokładowy  | 65 | światła mijania włączane automatycznie   |
| 25 | Konsola centralna   | 66 | światła p/mgielne przednie   |
| 26 | Kurtyny powietrzne boczne   | 67 | światła tylne LED  |
| 27 | Listwy progowe zewnętrzne w kolorze nadwozia  | 68 | światło dodatkowe STOP LED   |
| 28 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  | 69 | Tapicerka łczona skóra ekologiczna/materiał, jasne przeszycia  |
| 29 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie   | 70 | Tarcze kół aluminiowe 16"  |
| 30 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie   | 71 | Tuner radiowy cyfrowy DAB  |
| 31 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  | 72 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy   |
| 32 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED  | 73 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne   |
| 33 | Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie   | 74 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu   |
| 34 | Mata wygłuszająca pod pokryw silnika  | 75 | Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy  |
| 35 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX  | 76 | Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy  |
| 36 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne   | 77 | Zamek centralny zdalnie sterowany  |
| 37 | Obramowania szyb bocznych chromowane  | 78 | Zderzaki w kolorze nadwozia  |
| 38 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami pod wietlanymi   | 79 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"   |
| 39 | Podłokietnik centralny przedni regulowany   | 80 | Złącze "USB"   |
| 40 | Podłokietnik siedzenia tylnych z uchwytem na kubki  | 81 | Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych   |
| 41 | Poduszka powietrzna kierowcy  |    |  |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet Business Line  
Tarcze kół aluminiowe 17"  
System nawigacji satelitarnej  
System Bluetooth  
Reflektory przednie LED  
Nakładki na pedały aluminiowe  
Aktualizacja map Europy  
System Apple Carplay/Android Auto  
Usługi Uconnect LIVE Services  
Wyświetlacz nawigacji 10,2" dotykowy, kolorowy

- wiatła p/mgienne przednie LED
- Usługi cyfrowe Kia UVO Connect
- 4 Pakiet Zimowy
  - Szyba przednia ogrzewana
  - Kierownica podgrzewana
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasa era podgrzewany
- 5 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
  - Siedzenia tylne składane
  - Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem pr dko ci
  - Ogranicznik pr dko ci
  - Tempomat
- 8 Wyko czenie wn trza Premium
  - Klamki wewn trzne chromowane
  - Wyko czenie wn trza elementami w kolorze czarnym, wysoki połysk

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DUNLOP 225/45 R17 91H WINTER SPORT 5 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *DUNLOP 225/45 R17 91H WINTER SPORT 5 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *DUNLOP 225/45 R17 91H WINTER SPORT 5 | 3,0          |
| Tylne prawe:    | *DUNLOP 225/45 R17 91H WINTER SPORT 5 | 4,0          |

### KOREKTY WARTO CI POJAZDU

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG              | (-) |
| KOREKTY RÓ NE:                   |     |
| Stan utrzymania i dbała o pojazd | (-) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM              | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE             | (-) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Moc silnika: 117,5 kW

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jerzy Dudek

Wycena wykonana: Adam Regulski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie ogl dzin zabrudzony, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze po umyciu. Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubo powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 98-104             |      |
| 2    | Dach                          |       | 92-97              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 97-102             |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 95-101             |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 91-99              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 97-99              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 93-95              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 97-98              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 97-101             |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 96-98              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TWORZYWO           |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urzędowo z dniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Krata wlotu powietrza |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|--|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Poszywanie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zabrudzone, zarysowane |      |         |
| 2    | Wnętrze bagażnika                          |       | Poplamione             |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika              | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Główna (stuki) zawieszenia        | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK           |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK           |

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybitny na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10






Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34






Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





2025.03.20 09:34

Fot. nr 47



2025.03.20 09:34

Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56






Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



**REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU**

**REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU**

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Model samochodu<br><b>CEED III</b> | Numer identyfikacyjny (VIN)<br><b>U5YH5815ANL129482</b> | Data przekazania (dokument)<br><b>30-05-22</b> |
|------------------------------------|---|--|

Oświadczam, że przynajmniej do wdrożenia warunków gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie. Oświadczam, że zakupiony samochód jest wyposażony w pełnię, 80% odprzegawczy i jest fabrycznie kompletny. Także stan wizualny widocznych elementów zewnętrznych i wewnętrznych jest kompletnie nowy i nie budzi zastrzeżeń.

**INTERBIS Sp. z o.o.**  
80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 408  
NIP 5842634512, REGON 220955164  
KRS 0000345627, tel. 58 552-36-36

*[Podpis]*  
Pieczęć i podpis Sprzedawcy

Kopia dla właściciela

2025.03.20 09:36

Fot. nr 61

**Harmonogram przeglądów okresowych dla tego pojazdu wynosi odpowiednio:**

|  | Przebieg* | Miesiące* |
|--|-----------|-----------|
| Mechaniczny w zależności od wystąpi wcześniej:   | 30        | 24        |
| Wymiana oleju w zależności od wystąpi wcześniej: | 15        | 12        |
| LPG w zależności od wystąpi wcześniej:           | —         | —         |
| Nadwozie w zależności od wystąpi wcześniej:      | 30        | 24        |

\*Przebieg w tys. kilometrów / miesiące eksploatacji licząc pierwszy od daty wydania pojazdu kolejne od ostatniego terminowego przeglądu.

W wyżej wskazanych harmonogramie przeglądów ASO Kia uwzględnio trudne warunki eksploatacji (patrz punkt 9. niniejszej Książki Gwarancyjnej) na podstawie ustnych deklaracji Użytkownika.

ASO oraz Użytkownik biorą pełną odpowiedzialność prawną za podanie właściwych danych.

*[Podpis]*  
Podpis Użytkownika

**INTERBIS Sp. z o.o.**  
80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 408  
NIP 5842634512, REGON 220955164  
KRS 0000345627, tel. 58 552-36-36

Podpis i pieczęć ASO


28

PRZEGLĄ  
Data prze  
Rzeczyw  
Wynik b  
Termin  
Czytel  
Czytel  
Uwag


2025.03.20 09:36

Fot. nr 62







Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



ENIA ODPOWIEDZIALNA W RAMACH POLISY GENERAL POLICY NO GDUG1897/22/KOM0110

Ubezpieczony | Insured  
Sp. z o.o. 599 Gdańsk

2025.03.20 09:36

### REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD V km

Data przeglądu: 10.11.2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 83954 km

Wynik badania testem diagnostycznym: ok.

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 10.11.2024 lub 83954 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Słoch Robert

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Wykonane czynności:

|   | TAK                                    | NIE                                 |
|---|--|-------------------------------------|
| Wymiana oleju:                                    | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            |
| Marka i typ:<br>Klasa jakości:<br>Klasa lepkości: | olej 4T 0W20                           |                                     |
| Wymiana płynu hamulcowego:                        | <input type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra paliwa:                            | <input type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra powietrza:                         | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            |
| Czynności dodatkowe:                              | + świeże zaplanowane + kochanym prosty |                                     |

Peczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

33

Fot. nr 67

ENIA ODPOWIEDZIALNA W RAMACH POLISY GENERAL POLICY NO GDUG1897/22

2025.03.20 09:36

### REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD VI km

Data przeglądu: 28.02.2024

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 82876 km

Wynik badania testem diagnostycznym: ok.

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 27.02.2025 / 92876 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: dula Piotr

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Krzysztof Pozłutka

Wykonane czynności:

|   | TAK   | NIE                                 |
|---|---|-------------------------------------|
| Wymiana oleju:                                    | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| Marka i typ:<br>Klasa jakości:<br>Klasa lepkości: | KIA OIL 0W1005                                |                                     |
| Wymiana płynu hamulcowego:                        | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiana filtra paliwa:                            | <input type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra powietrza:                         | <input type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Czynności dodatkowe:                              | Lubiana płynu lubowego + olej lubkowy wymyjni |                                     |

Peczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

34

Fot. nr 68

2025.03.20 09:36

**REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH**

PRZEGLĄD VII km

Data przeglądu: **21.06.2024**

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): **978266km**

Wynik badania testem diagnostycznym: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: **27.06.2025 / 1128266km**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **PAWEŁ JAWORSKI**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

| Wykonano czynności:   | TAK                                 | NIE                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiana oleju:  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Marka i typ: <b>06E1 W/A</b><br>Klasa jakości: <b>CS</b><br>Klasa lepkości: <b>0w20</b> |                                     |                                     |
| Wymiana płynu hamulcowego:  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra paliwa:  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra powietrza:   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Czynności dodatkowe:  |                                     |                                     |

**Środulnia**  
Środulnia Sp. z o.o., 41-207 Sosnowiec  
ul. Zuzanny 24, tel. 32 731 21 10 • www.srodulnia.pl  
NIP: 644-14-20104 • REGON 273120830  
Pieczęć ASQ | podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 69

2025.03.20 09:36

**REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH**

PRZEGLĄD VIII km

Data przeglądu: **17.09.2024**

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): **712773km**

Wynik badania testem diagnostycznym: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: **17.09.2025 / 777773km**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **ROBERT SIŁEK**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:


Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

| Wykonano czynności:   | TAK                                 | NIE                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiana oleju:  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Marka i typ: <b>01EJ W/A</b><br>Klasa jakości: <b>CS</b><br>Klasa lepkości: <b>0w20</b> |                                     |                                     |
| Wymiana płynu hamulcowego:  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiana filtra paliwa:  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra powietrza:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Czynności dodatkowe: <b>WDM, FILTRA KABINOWEGO</b>                                      |                                     |                                     |

**Środulnia**  
Środulnia Sp. z o.o., 41-207 Sosnowiec  
ul. Zuzanny 24, tel. 32 731 21 10 • www.srodulnia.pl  
NIP: 644-14-20104 • REGON 273120830  
Pieczęć ASQ | podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 70





2025.03.20 09:36

Fot. nr 71



2025.03.20 09:37

Fot. nr 72







Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*