

Nr zlecenia: 106/19/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **U 5 Y H 5 8 1 5 A N L 1 3 3 7 4 1**

Marka: **KIA**

Nr rejestracyjny: **GD6E151**

Model pojazdu: **Ceed 1.5 MR`22 E6**

Nr Info-Ekspert: **052-01608**

Wersja: **L**

Rok produkcji: **2022**

Wskazanie drogomierza	142120 km
Data pierwszej rejestracji	2022/07/20
Data wykonania badania technicznego	2025/07/20
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	1850 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz. dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością zdemontowania
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	43	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent parkowania na pasie ruchu LFA	44	Radioodtwarzacz MP3
4	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	45	Regulacja podświetlenia zegarów
5	Autoalarm obwodowy	46	Schówek na okulary
6	Czujnik obecności pasa bezpieczeństwa przód/tył	47	Schówek na rolety
7	Czujnik zmierzchu	48	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
8	Czujniki ciśnienia w oponach	49	Sortownik pod podłogą bagażnika
9	Czujniki parkowania - tył	50	Spoiler tylny

10	Fotel kierowcy z regulacją wysoko ci	51	Sterowanie radiem w kierownicy
11	Fotel pasażera z regulacją wysoko ci	52	System Apple Carplay/Android Auto
12	Głośniki 6 szt.	53	System aranżacji przestrzeni bagażowej
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	54	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
14	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	55	System automatycznego przełączania pomiędzy wiatłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
15	Immobilizer	56	System automatycznego ryglowania zamków
16	Kamera cofania	57	System ostrzegania o zmniejszeniu kierunku Kia Driver Attention Warning DAW
17	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych	58	System stabilizacji toru jazdy ESC
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	59	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	60	Szyby barwione
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	61	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
21	Kluczyk składany	62	Szyby tylne przyciemniane
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	wiatła do jazdy dziennej LED
23	Koło zapasowe dojazdowe	64	wiatła mijania projekcyjne
24	Komputer pokładowy	65	wiatła mijania włączane automatycznie
25	Konsola centralna	66	wiatła przednie zewnętrzne
26	Kurtyny powietrzne boczne	67	wiatła tylne LED
27	Listwy progowe zewnętrzne w kolorze nadwozia	68	wiatło dodatkowe STOP LED
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	69	Tapicerka łamana skóra ekologiczna/materiał, jasne przeszycia
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	70	Tarcze kół aluminiowe 16"
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	71	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	72	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
32	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	73	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie	74	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Mata wygłuszająca pod pokryw silnika	75	Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
35	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	76	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
36	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	77	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Obramowania szyb bocznych chromowane	78	Zderzaki w kolorze nadwozia
38	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami pod wietlanymi	79	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
39	Podłokietnik centralny przedni regulowany	80	Złącze "USB"
40	Podłokietnik siedzenia tylnych z uchwytem na kubki	81	Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych
41	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet Zimowy
Szyba przednia ogrzewana
Kierownica podgrzewana
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie

- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Wykończenie wnętrza Premium
Klamki wewnętrzne chromowane
Wykończenie wnętrza elementami w kolorze czarnym, wysoki połysk

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91H WINTER CONTACT TS 870	3,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91H WINTER CONTACT TS 870	3,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91H WINTER CONTACT TS 870	7,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 205/55 R16 91H WINTER CONTACT TS 870	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Moc silnika: 117,5 kW

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jerzy Dudek

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwymi wykręciami dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		82-95	
2	Dach		94-99	
3	Błotnik przedni	L	87-96	
4	Drzwi przednie	L	83-92	
5	Drzwi tylne	L	91-95	
6	Błotnik tylny	L	94-97	
7	Błotnik przedni	P	92-98	
8	Drzwi przednie	P	85-100	
9	Drzwi tylne	P	87-101	
10	Błotnik tylny	P	92-94	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innymi przyrządami może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, ubytki materiału		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośnieść pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośnieść (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także z skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 53




Fot. nr 54




2025.03.20 09:56

Fot. nr 55




2025.03.20 09:56

Fot. nr 56




2025.03.20 09:56

Fot. nr 57



2025.03.20 09:56

Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu