

Nr zlecenia: 76/19/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/19

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                          | Dane: [D] III-2025 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t               | VIN:               | WF0LXXTACLHU03854 |
| Marka:                                       | FORD                                     | Nr rejestracyjny:  | WP4301N           |
| Model pojazdu:                               | Tourneo Courier 1.5 TDCi MR`15 E6 1.8t   | Nr Info-Ekspert:   | 011-08792         |
| Wersja:                                      | Trend                                    | Rok produkcji:     | 2017              |
| Wskazanie drogomierza                        | 283483 km                                |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2017/03/08                               |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/03/11                               |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                            | 1780 kg*                                 |                    |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna             |                    |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2489 mm                                  |                    |                   |
| Oznaczenie silnika                           | 1.5 Duratorq                             |                    |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                   |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1499 ccm / 70kW (95KM)                   |                    |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                              |                    |                   |
| Norma spalin                                 | E6                                       |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |      |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 12   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości           | 13   | System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM |
| 3                       | Immobilizer                                    | 14   | System kontroli trakcji ESC                   |
| 4                       | Klimatyzacja                                   | 15   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC  |
| 5                       | Komputer pokładowy                             | 16   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu    |

|    |                                                     |    |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 6  | Kurtyny powietrzne boczne                           | 17 | HSA<br>System wspomagania nagłego hamowania<br>EBA |
| 7  | Podłokietnik fotela kierowcy                        | 18 | Szyby przednie regulowane elektrycznie             |
| 8  | Poduszka powietrzna kierowcy                        | 19 | Szyby uchylne środkowej części                     |
| 9  | Poduszka powietrzna pasażera                        | 20 | Światła p/mgielne przednie                         |
| 10 | Poduszki powietrzne boczne                          | 21 | Zamek centralny zdalnie sterowany                  |
| 11 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |    |                                                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz MyConnection  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Złącze "AUX"  
Radioodtwarzacz MP3
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Koło zapasowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *APOLLO 195/60 R15 88T ALNAC 4G WINTER | 3,0          |
| Przednie prawe: | *APOLLO 195/60 R15 88T ALNAC 4G WINTER | 3,0          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 195/60 R15 88T KRISALP HP3     | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 195/60 R15 88T KRISALP HP3     | 4,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Informacje podane przez osobą udostępniającą pojazd: pęknięta sprężyna tylna P, uszkodzony przewód klimatyzacji dolny P ( klimatyzacja niesprawna), blokują się klocki hamulcowe.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Paweł Mulowski

Wycena wykonana: Adam Regulski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni     | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej              |      |            |
| 2    | Pokrywa przednia    |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 3    | Słupki środkowy     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 4    | Próg                | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 5    | Próg                | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 107-113                           |      |
| 2    | Dach                          |       | 107-113                           |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 94-105                            |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 103-105                           |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90-101                            |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80-91                             |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 96-117                            |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 115-124                           |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 94-116                            |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 77-91                             |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 113-123                           |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Reflektor       | L     | Zmatowiały                  |      |         |

|   |                           |   |                                |  |  |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 3 | Reflektor                 | P | Zmatowiały                     |  |  |
| 4 | Obudowa lusterka bocznego | L | Zarysowana                     |  |  |
| 5 | Obudowa lusterka bocznego | P | Zarysowana                     |  |  |
| 6 | Zderzak tylny             |   | Zarysowania powłoki lakierowej |  |  |
| 7 | Szyba przednia            |   | Pęknięcie, odpryski            |  |  |
| 8 | Kołpak koła przód         | P | Zarysowany, odkształcony       |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia    | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                 | L     | Pokrowiec - przetarty |      |         |
| 2    | Fotel przedni                 | P     | Pokrowiec - przetarty |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                  |       | Pokrowiec             |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Poplamiona            |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu                 | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Wnętrze przestrzeni ładunkowej | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |

Informacje podane przez osobą udostępniającą pojazd: pęknięta sprężyna tylna P, uszkodzony przewód klimatyzacji dolny P (klimatyzacja niesprawna), blokują się klocki hamulcowe. Konieczna weryfikacja serwisowa.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

Ogniska korozji na podwoziu i elementach zawieszenia.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |                                              |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG                                     |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                                     |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | PĘKNIĘTA SPRĘŻYNA TYLNA P                    |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG                                     |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BLOKUJĄ SIĘ KLOCKI HAMULCOWE                 |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | KLIMATYZACJA NIESPRAWNA - USZKODZONY PRZEWÓD |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13




Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23




Fot. nr 24





Fot. nr 25




Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29




Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41




Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86







Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94






Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102






Fot. nr 103




Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106



**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

Przegląd przedprzedażny

Data: 06.09.2017

Przebieg: 10

Autoservis: ☒

Obowiązek: ☐

Pieczęć Dealera

**Euro-Car Sp. z o.o.**  
Autoryzowany Dealer  
81-020 GDYNIA, ul. Owsiana 13  
NIP 586-000-72-05

Podpis: [Signature]

Data: 12/02/2018

Przebieg: 25501K

Numer faktury: 2/85713/18

Podpis: [Signature]

Termin następnego przeglądu: 02/01/19

Pieczęć Dealera

**AUTO - BOSS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawską 229  
Oddział Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa 3  
NIP 647-213-89-90

Data: 22.10.2021

Przebieg: 149 023

Numer faktury: [Blank]

Podpis: [Signature]

Termin następnego przeglądu: 22.10.2022 / 179 023

Pieczęć Dealera

**Auto Motive w.t.o.**  
Autoryzowany Dealer PG 114  
**SERWIS**  
Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 13  
03-113 Zgłobice tel. 14-674-14-78  
NIP: 993-01-08-742

**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

Data: [Blank]

Przebieg: [Blank]

Numer faktury: [Blank]

Podpis: [Blank]

Termin następnego przeglądu: [Blank]

Pieczęć Dealera

Data: [Blank]

Przebieg: [Blank]

Numer faktury: [Blank]

Podpis: [Blank]

Termin następnego przeglądu: [Blank]

Pieczęć Dealera

Fot. nr 107

**Twój autoryzowany dealer**

Telefon do Centrum Kontakt z Klientami  
Ford oferuje jeden ze specjalnie  
przeznaczonych telefonów, których  
jedynym zadaniem od chwili podniesienia  
słuchawki jest pomaganie Panstwu w  
rozwiązywaniu problemów.

**KOŃCIE ŻYCIA SAMOCHODU**

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą pojazdów  
wycofanych z eksploatacji przyjmujemy  
bezpłatnie wszystkie samochody osobowe  
oraz lekkie samochody dostawcze firmy  
Ford o masie do 3,5 tony bez obciążenia,  
niezależnie od daty pierwszej rejestracji, w  
celu poddania recyklingowi i złomowaniu.

Aby zostać bezpłatnie przyjętym, pojazdy  
muszą być odpłatnie w rozmiemiu  
odpowiednich przepisów, być kompletne  
oraz wolne od zadecykowanych kosztów  
przekazania do wypracowanego przez Forda  
autoryzowanego układu przetwarzania  
pojazdów wycofanych z eksploatacji przez  
ostatecznego zarejestrowanego właściciela  
pojazdu.

Szczegółowe informacje na temat  
lokalizacji najbliższych koncesjonowanej stacji  
demontażu posiadającej umowę z firmą  
Ford uzyskać można w Centrum Obsługi  
Klienta Ford Polska.

**Certyfikat gwarancyjny**

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania  
nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu  
lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest  
podany w skłóskiej Książce Serwisowej.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: [Blank]

ADRES KLIENTA: [Blank]

TYP POJAZDU: COURIER TOURNEO

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WP0LXTACCHU00385H

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 10.09.2017

Dealer Sprzedawca poświadczam, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został  
pewnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedprzedażnego firmy  
Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych  
pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: [Blank]

**Euro-Car Sp. z o.o.**  
Autoryzowany Dealer  
81-020 GDYNIA, ul. Owsiana 13  
NIP 586-000-72-05

Podpis Autoryzowanego Dealera: [Signature]

Data: 10.09.2017

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego  
pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę.  
Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem  
zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji.  
Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy  
kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis klienta: [Blank]

Data: 10.09.2017

Fot. nr 108





Fot. nr 109



Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu