

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	81/27/03/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Albert Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Elektryczny wózek do kompletacji zamówień Toyota OME100M
<b>Nr fabryczny:</b>	6395649
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	01-04-2025r
<b>Wartość rynkowa:</b>	



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 28-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę Wojciech Albrecht w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 81/27/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest elektryczny wózek widłowy do kompletacji zamówień Toyota OME100M.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Elektryczny wózek widłowy do kompletacji zamówień
<b>Producent:</b>	Toyota
<b>Typ/model:</b>	OME100M
<b>Numer fabryczny:</b>	6395649
<b>Rok produkcji:</b>	2015

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Masa bez baterii:</b>	1665kg
<b>Masa baterii:</b>	440-500kg
<b>Udźwig:</b>	850kg
<b>Prędkość jazdy z obciążeniem:</b>	7 km/h
<b>Prędkość jazdy bez obciążenia:</b>	12 km/h
<b>Napięcie zasilania:</b>	24V
<b>Wysokość podnoszenia:</b>	5250mm

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin operator wykonał symulację ruchów roboczych bez obciążenia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Urządzenie nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku i charakteru pracy tj. zarysowania, zabrudzenia. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stan wizualny urządzenia ocenia się jako dobry.

Ważność badania UDT 04.2025

Do urządzenia okazano: Księgę rewizyjną oraz 1 kluczyk.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

## Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























