

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	85/24/03/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Toyota 40-7FG
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	01-04-2025r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 26-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 85/24/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Toyota 40-7FG. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Toyota
Typ/model:	40-7FG
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	2004
Czas pracy:	20419h
Masa własna:	6.22t
Rodzaj paliwa:	LPG
Silnik:	Toyota 1 FZ
Moc silnika:	57kW
Rodzaj paliwa:	LPG
Wyposażenie:	- widły paletowe - oświetlenie robocze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz i wewnątrz. Wózek widłowy zmagazynowany na hali i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek widłowy sprawny. Wykonano symulacje ruchów pracy bez obciążenia, sprawdzono działanie silnika, układu jezdnego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wózek widłowy sprawny mechanicznie. Na elementach zewnętrznych obłachowania wózka widłowego widoczne liczne zarysowania, przetarcia i ogniska korozji. A ponadto stwierdzono:

- osłona tylna daszku: pęknięta
- osłona boczna stopnia L: pęknięta

Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń wózka widłowego podczas pełnej próby pracy.

Ogumienie wózka widłowego w dobrym stanie.

Badanie UDT ważne do: 01.2026

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej wózka widłowego.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako średni.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















26/03/2025



26/03/2025





