

Nr zlecenia: 39/06/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/06

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Janusz Chomicz/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                 | Dane: [O] III-2025             |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                | VIN:                           | T M B J G 7 N E 1 J 0 1 1 0 3 4 4 |
| Marka:                                              | SKODA                           | Nr rejestracyjny:              | PO6CA43                           |
| Model pojazdu:                                      | Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6 | Nr Info-Ekspert:               | 034-03709                         |
| Wersja:                                             | Active                          | Rok produkcji:                 | 2017                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                                 | 327386 km                      |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          |                                 | 2017/07/04                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  |                                 | 2025/06/20                     |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     |                                 | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                                   |
| Dop. masa całkowita                                 |                                 | 1887 kg                        |                                   |
| Jednostka napędowa                                  |                                 | z zapłonem samoczynnym         |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             |                                 | 1598 ccm / 85kW (116KM)        |                                   |
| Doładowanie                                         |                                 | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                                 | 4 / rzędowy / 16               |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                                 | manualna                       |                                   |
| Rodzaj napędu                                       |                                 | przedni (4x2)                  |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                                 | biały 2-warstwowy typu uni     |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 21   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS        | 22   | Sygnalizacja otwartych drzwi                                           |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 23   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |
| 4    | Głośniki 4 szt.                           | 24   | System DSR                                                             |
| 5    | Gniazdo 12V w bagażniku                   | 25   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                    |
| 6    | Immobilizer                               | 26   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                          |

|    |                                                           |    |                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 7  | Kierownica 3-ramienna                                     | 27 | System kontroli ciśnienia w oponach                     |
| 8  | Klimatyzacja manualna Climatic                            | 28 | System pokolizyjny ACS                                  |
| 9  | Komputer pokładowy                                        | 29 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA            |
| 10 | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 30 | System Start/Stop                                       |
| 11 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 31 | System wspomagający hamowanie w zakrętach               |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 32 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 13 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                     | 33 | Szyby przyciemniane                                     |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 34 | Światła do jazdy dziennej                               |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie                       | 35 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                                |
| 16 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3                 | 36 | Wspomaganie układu kierowniczego                        |
| 17 | Reflektory halogenowe elipsoidalne                        | 37 | Wycieraczka szyby tylnej                                |
| 18 | Relingi dachowe czarne                                    | 38 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane |
| 19 | Roleta do bagażnika                                       | 39 | Zestaw naprawczy opon                                   |
| 20 | Schówek chłodzony                                         |    |                                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier Biel Candy
- Światła p/mgielne przednie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Łuszczenie lakieru, odpryski                  |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Łuszczenie lakieru, odpryski                  |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Łuszczenie lakieru, odpryski                  |      |         |
| 4    | Słupek środkowy       | L     | Wgniecenia z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Dach                  |       | Łuszczenie lakieru, odpryski                  |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | P     | Wgnieciony, łuszczenie lakieru                |      |         |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |

Na nadwoziu widoczne ślady po okleinach reklamowych.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 130                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Łuszczenie lakieru                       |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                               |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                              |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 5    | Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych | P     | Zarysowania                              |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | L     | Zabrudzony         |      |            |
| 2    | Fotel przedni kpl.                          | P     | Zabrudzony         |      |            |
| 3    | Kanapa tylna                                |       | Zabrudzona         |      |            |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)               |       | Poplamiona         |      |            |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L     | Zarysowania        |      |            |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania        |      |            |
| 7    | Dzwignia zmiany biegów                      |       | Zarysowania        |      |            |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |                |
|---|--------------------------------------------|----------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG       |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG       |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG       |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG       |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG       |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | szorowanie tył |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG       |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK              |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK              |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK              |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK              |
| 6 | Gaśnica                     | TAK              |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK              |
| 8 | Apteczka                    | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90






Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94






Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*