

Nr zlecenia: 85/25/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 25.03.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W B A 3 1 A J 0 9 0 C M 4 3 5 0 2
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW6US70
Model pojazdu:	530 Touring Diesel MR`21 E6d G31	Nr Info-Ekspert:	003-06331
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2022

Wskazanie drogomierza	64200 km
Data pierwszej rejestracji	25.01.2023
Data wykonania badania technicznego	25.01.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkowita	2610 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Autoalarm	28	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
3	ConnectedDrive Services	29	Przełącznik włączający jezdnych
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą wiatru mijania	30	Przycisk Start/Stop
5	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	Relingi dachowe czarne matowe

6	Dywaniki welurowe	32	System Active Park Distance Control (PDC - czujniki przód i tył)
7	Emergency call	33	System hamowania z odzyskiem energii
8	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	34	System kontroli trakcji
9	Immobilizer	35	System ochrony pieszych pasywny
10	Kierownica wielofunkcyjna	36	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	37	System przeładunkowy
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	38	Szyby atermiczne
13	Komputer pokładowy	39	wiatła tylne LED
14	Koła z układem wydechowym pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.	40	Tapicerka tekstylna Junction
15	Kurtyny powietrzne boczne	41	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
16	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	42	Telefonia ulepszona z rozszerzonymi funkcjami
17	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listw akcentów w perłowym chromie	43	Teleservices
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	44	Tempomat z funkcją hamowania
19	Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie	45	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	46	Uchwyt na napoje
21	Obramowania szyb chromowane	47	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
22	Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane	48	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
23	Oświetlenie powitalne	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
24	Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony	50	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
25	Podłokietnik centralny przedni	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Podłokietnik siedzenia tylnych	52	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz wskaźników 12,3"
Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Funkcja Remote 3D View
Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
- 5 Pakiet Luxury Line
Wykończenie zewnętrzne Chrome Line
Tapicerka ze skóry Dakota
Oświetlenie Ambiente
Listwy ozdobne Fineline Ridge z listw akcentów w perłowym chromie
Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
Tarcze kół aluminiowe 18" "W-Spoke 632"
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania z kamer cofania
Kamera cofania
Asystent parkowania
- 2 Asystent wiatel drogowych
- 3 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie z pamici poenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy z pamici poenia
Fotel pasera z pamici poenia
Fotel pasera regulowany elektrycznie
- 5 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasera podgrzewany
- 6 Głoniki HiFi zestaw
Głoniki HiFi 12 szt.
Wzmacniacz audio 205W
- 7 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 8 Hotspot Wi-Fi
- 9 Kierownica podgrzewana
- 10 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 11 Lakier metalizowany (dopłata)
- 12 Ogrzewanie postojowe
- 13 System Active Protection
- 14 Szyby tylne przyciemniane
- 15 Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 225/55 R17	SOTTO ZERO	7,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 225/55 R17	SOTTO ZERO	7,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 225/55 R17	SOTTO ZERO	7,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 225/55 R17	SOTTO ZERO	7,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Koła dodatkowe 4 szt
Opony Bridgestone Blizzak
245/45R18, 96V - 8mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblacowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	120	

9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotycz punktów pomiarowych. Nie mog by traktowane jako gwarancja, e grubo powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urz dzeniem b d cym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrz dem mo e si ró ni .



NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej, P kni cie		



NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilo sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Ga nica | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynieogólnym celem informacyjnym. Ocena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta wrozumeniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporz dzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu