

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001824643
Besichtigt am: 30.01.2025 10:50
Berichts-Nr: 7704183
FIN: WAUZZZFY6P2043574



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	01.02.2023
Laufleistung:	26.569 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.660 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.800 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Elektrische Luftzusatzheizung
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T	Elektromechanische Servolenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abwicklung Serie	Erhöhd.der Serienkraftstofferbefüllung
AdBlue-Tank	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Akzentflächen schwarz matt	Federung Standard
Anhängevorrichtung	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlagekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halteassistent
Becherhalter	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kategorie 0
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kein Selbstabholer
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenmodul Europa	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kindersicherung, manuell
Dieselmotor	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Digitaler Radioempfang	Klimaautomatik
Doppelton-Signalhorn	Kofferraumbodenmatte
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Kopfstützen vorn
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	Kraftstoffbehälter
Einparkhilfe plus	

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Spurhalteassistent
Ladeboden	Ohne Spurwechselassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ländergruppe A	Ohne Trittstufe
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Heckleuchten	Ohne Vorkonditionierung
LED-Scheinwerfer	Ohne Wandhalterung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus. Warnleuchten
Mild-Hybrid	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	PKW-Ausführung
Mittelarmlehne vorn	quattro
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro mit ultra Technologie
Nicht Heissland	Räder der Serie
Nichtraucherausführung	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Belederung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S line
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	S tronic (für Allrad)
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sonnenblenden vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	spezielles Typschild EU
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sportfahrwerk
	Standard

Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Dachholm rechts	Kratzer	Lackieren
5	Heckspoiler	Kratzer	Spotrepair
6	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzverkleidung innen links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY6P2043574

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Dachholm rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Heckspoiler - Kratzer - Spotrepair



6 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSPUREN

1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Sitzverkleidung innen links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

