

Nr zlecenia: 59/24/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 24.03.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S B 1 E T 7 6 L 9 0 E 0 1 7 1 1 8
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WW185XM
Model pojazdu:	Avensis Wagon 2.0 Diesel MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	037-02888
Wersja:	Active Business	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza		209800 km	
Data pierwszej rejestracji		11.08.2016	
Data ważności badania technicznego		29.11.2025	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całk.		2100 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1998 ccm / 105kW (143KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	21	System Bluetooth
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	22	System elektromiczny zabezpieczenia komputera i złącza diagnostycznego
4	Hamulec postojowy automatyczny	23	System kontroli trakcji TRC
5	Immobilizer	24	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
6	Klimatyzacja	25	System Pre-Collision
7	Kolumna kierownicy regulowana	26	System stabilizacji toru jazdy VSC+

8	Koło zapasowe dojazdowe	27	System wspomagający pokonywanie wzniesień
9	Kurtyny powietrzne przednie	28	System wspomagania nagłego hamowania
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	30	Światła do jazdy dziennej LED
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	31	Światła mijania włączane automatycznie
13	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Światła p/mgielne przednie
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	33	Światło dodatkowe STOP LED
15	Poduszka powietrzna pasażera	34	Tarcze kół stalowe 16"
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	35	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Radioodtwarzacz CD + MP3 + 6 głośników	36	Zamek centralny
18	Relingi dachowe	37	Złącze "USB"
19	Roleta do bagażnika		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Chrome
- 3 Tarcze kół aluminiowe 17"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Tracmax ICE PLUS 215/55 R17	4,9
Przednie prawe:	*Tracmax ICE PLUS 215/55 R17	5,0
Tylne lewe:	*Tracmax ICE PLUS 215/55 R17	5,1
Tylne prawe:	*Tracmax ICE PLUS 215/55 R17	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Mata wygłuszająca wewnętrzna - rozerwana	
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	100	
6	Drzwi tylne	L	170	
7	Słupki tylny	L	960	
8	Błotnik przedni	P	130	
9	Próg	P	70	

10	Drzwi przednie	P	120	
11	Drzwi tylne	P	110	
12	Błotnik tylny	P	120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa, zarysowania		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa, zarysowania		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej	Uszczelka szyby - rozerwana	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Słyszać stuki na zimnym silniku |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu