

OCENA TECHNICZNA nr: 397646/03/PN/2025

z dnia: 2025/03/26

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2014

Model: Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WI5517X

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny bankowóz*

VIN: WV1ZZZ7HZFH052811

Nr INFO-EKSPERT	040-05386
Data pierwszej rejestracji	2015/02/10
Data ważności badania technicznego	2025/04/15
Wskazanie drogomierza	400133 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/02/10-25/03/26)	122 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 4 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)

WYPOSAŻENIE (2014.10-2015.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	13	Poduszka powietrzna pasażera
3	Filtr cząsteczek stałych	14	Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena
4	*Fotel pasażera podwójny	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Immobilizer	16	System p/poślizgowy MSR
6	*Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	17	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	18	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	19	Światła mijania włączane automatycznie
9	Opony 205/65 R16	20	Światło dodatkowe STOP
10	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	21	Tarcze kół stalowe 16"
11	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	22	Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*ARIVO 205/65 R16C 107/105R TRANSITO ARZ6-X TL	5,0	64
Przednie prawe:	*ARIVO 205/65 R16C 107/105R TRANSITO ARZ6-X TL	5,0	64
Tylnie lewe:	*ARIVO 205/65 R16C 107/105R TRANSITO ARZ6-X TL	7,0	42
Tylnie prawe:	*ARIVO 205/65 R16C 107/105R TRANSITO ARZ6-X TL	7,0	42

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności. Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd posiada liczne uszkodzenia nieadekwatne do okresu eksploatacji.

NADWOZIE:

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,12mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Poziom płynu w układzie: w normie.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik - rozruch i praca prawidłowe. Zwiększona głośność układu korbowo - tłokowego. Zaolejenia.

Poziom oleju w silniku: w normie. Poziom płynu chłodzącego: minimum.

Poziom paliwa w zbiorniku: 3/4

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wnętrze pojazdu – zniszczenia typowe dla intensywnej eksploatacji /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych/
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
- Przy oględzinach okazano dwa klucze do pojazdu z emblematem producenta pojazdu w tym jeden z wbudowanym sterownikiem centralnego zamka

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość

- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

































