

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/25035/25/04/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzecznawca:
Ryszard Wojtasik (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Kraków

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0126783
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 14-17
Typ/wersja	308 SW 1.6 BlueHDi Business Line S&S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1200
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1880
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	100/73
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	KR3U990
VIN	VF3LCBH YBGS272810
Data 1. rejestracji	14-11-2016
Data nast. bad. techn.	04-04-2026
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	197 984 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa metalizowana
Data oględzin	2025-04-05

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91T	8,0 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91T	7,5 mm
tylna	prawe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91T	7,5 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91T	7,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFU - system wspomagania hamowania
3. ASR - system kontroli trakcji
4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu)
6. Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania
7. Czujnik ciśnienia w oponach
8. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
9. Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą
10. ESP - system stabilizacji toru jazdy
11. Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb
12. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia)
13. Felgi stalowe 15 z ogumieniem
14. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
15. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
16. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
17. Gniazda AUX i USB
18. Gniazdo 12V
19. Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist
20. Immobilizer
21. Instalacja radiowa + 6 głośników
22. Kierownica skórzana, 3-ramienna
23. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
24. Kieszenie w oparciach foteli przednich
25. Klamki wewnętrzne satynowe
26. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
27. Klimatyzacja
28. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
29. Komputer pokładowy
30. Koło zapasowe dojazdowe
31. Lakier uni
32. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu
33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
34. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
35. Multimedialny Ekran Dotykowy z LCD 9,7-cala, MP3, USB, AUX, Bluetooth, sterowany z kierownicy
36. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
37. Oświetlenie bagażnika
38. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
39. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe
40. Przedni podłokietnik ze schowkiem
41. REF - system rozdziału sił hamowania
42. Radio CD/MP3 z funkcją Streaming Audio i kolor. dotykowym ekranem LCD 9,7 cala (wyświetlacz 7 cali)
43. Roleta bagażnika
44. Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany
45. Sterowanie radiem z kierownicy
46. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył
47. System domykania szyb podczas zamykania samochodu
48. System tylnego oświetlenia z funkcją ostrzegania i nagłym hamowaniu
49. Szyba przednia akustyczna
50. Szyby barwione
51. Tapicerka materiałowa
52. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
53. Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3
54. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
55. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej
56. Wskaźnik zmiany biegów
57. Wspomaganie układu kierowniczego
58. Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby
59. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
60. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
61. Zamek centralny z pilotem
62. Zestaw głośnomówiący Bluetooth
63. Światła LED do jazdy dziennej

Wypożyczenie dealerskie

1. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył -
2. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Uszkodzone wzmocnienie czołowe -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 07-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Ryszard Wojtasik (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	70 - 110
2	Łotnik przedni lewy	70 - 110
3	Słupek przedni lewy	50 - 110
4	Drzwi przednie lewe	70 - 110
5	Dach	70 - 110
6	Słupek środkowy lewy	50 - 60
7	Próg lewy	50 - 60
8	Drzwi tylne lewe	70 - 110
9	Łotnik tylny lewy	70 - 110
10	Pokrywa/klapa	70 - 110
11	Łotnik tylny prawy	70 - 110
12	Drzwi tylne prawe	70 - 110
13	Słupek środkowy prawy	50 - 60
14	Próg prawy	50 - 60
15	Drzwi przednie prawe	70 - 110
16	Słupek przedni prawy	50 - 110
17	Łotnik przedni prawy	70 - 110

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia, płytkie	w części tylnej	
Blotnik	tyln. l.	wgniecenie/nia, punktowe	w części tylnej	
Blotnik	tyln. p.	zarysowanie, punktowe	w części tylnej	
Drzwi	tyln. p.	różnice odcienia lak.		zaprawka lak w okolicy klamki
Wzmocnienie czołowe	przed.	odkształcenie, głębokie	w części lewej	pod chłodnicą

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.		w części lewej	złe spasowanie z blotnikiem
Zderzak	tyln.	zarysowanie	w części środkowej	
Listwa zgarniająca szyby drzwi	tyln. p.	rozerwanie		
Prowadnica szyby drzwi	tyln. p.	rozerwanie		
Zderzak	przed.	pęknięcie, pojedyncze	w części lewej	

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Oslona termiczna	gór.	rozwarstwienie mat.		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Bez nr.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Data prod. wybranych elementów.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.
górną osłonę silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
zderzak P str. L



Fot. 24.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
błotnik TL



Fot. 26.
zderzak T

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
błotnik TL



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
listwa zgarniająca drzwi TP



Fot. 30.
prowadnica szyby drzwi TP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.
zderzak P str. L

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.
drzwi TP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: <u>27.10.2019</u> km: <u>76982</u> Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ M.I.R. PRASEK SP. J. Koncesjonariusz PEUGEOT ul. Wł. Gróbskiego 25 tel. 81 525 07 00 Następny przegląd do <u>10.12.20</u> km lub do dnia <u>27.09.20</u> Data: <u>02.03.2021</u> km: <u>122487</u> Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ M.I.R. PRASEK SP. J. Koncesjonariusz PEUGEOT ul. Wł. Gróbskiego 25 tel. 81 525 07 00 Następny przegląd do <u>16.7.22</u> km lub do dnia <u>02.09.2021</u>	Data: <u>05.08.2020</u> km: <u>101529</u> Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ M.I.R. PRASEK SP. J. Koncesjonariusz PEUGEOT ul. Wł. Gróbskiego 25 tel. 81 525 07 00 Następny przegląd do <u>126424</u> km lub do dnia <u>05.08.2021</u> Data: <u>21.10.2022</u> km: <u>146736</u> Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐ STELLANTIS Obsługa okresowa SALES SERVICES Stellantis Group Polska Sp. z o.o. Al. Krakowskie 206, 03-239 Warszawa Oddział Czwarty C i e Warszawa - Krakowska NIP PL523214195, KRS 0000934384 Następny przegląd do <u>176736</u> km lub do dnia <u>20.10.2023</u>
---	--

Fot. 41.

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: <u>25.05.2023</u> km: <u>167171</u> Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐ EURO REPAIR CAR SERVICE TA. GODNIEWSKI 30-498 Kraków, ul. Wąchołza 3 tel. 12 262 2777 508 101 903 e-mail: peugeot@godniewski.pl Następny przegląd do <u>197.000</u> km lub do dnia <u>23.05.2024</u> Data: <u>19.05.2024</u> km: <u>197.000</u> Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ Obsługa okresowa Pieczęć serwisu Następny przegląd do <u>23.05.2024</u> km lub do dnia <u>23.05.2024</u>	Data: <u>19.05.2024</u> km: <u>197.000</u> Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ Obsługa okresowa Pieczęć serwisu Następny przegląd do <u>23.05.2024</u> km lub do dnia <u>23.05.2024</u>
--	---

Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.




Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
pas P str. L



Fot. 46.
pas P str. L