

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001869266  
**Besichtigt am:** 05.03.2025 15:05  
**Berichts-Nr:** 7940743  
**FIN:** VXKUHZKXZM4331030



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Opel
<b>Modell:</b>	Corsa
<b>HSN / TSN:</b>	/
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	06.12.2021
<b>Laufleistung:</b>	24.687 km
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Farbe Dach:</b>	
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Elektrisch
<b>Hubraum:</b>	0 ccm
<b>Leistung:</b>	100 kW (136 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	
<b>Schadstoffklasse:</b>	
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 1-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Grau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	12.2024
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

**» Sonderausstattung**

Fensterheber elektrisch vorn und hinten - mit Tippfunktion und Einklemmschutz

Lackierung: Uni Sonderfarbe Jade Weiß

Lenkrad: Lederlenkrad , unten abgeflacht

Navigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay Multimedia Radio Automatische Musikerkennung Bluetooth Freisprecheinrichtung Apple CarPlay, Android Auto Sprachbedienung 1 USB DAB+ Lenkradfernbedienung Navigationssystem Straßenkarte Europa (inkl. Russland und Türkei) Kartendarstellung in 3-D Dynamische Routenführung Anzeige von Sonderzielen Tourenplanung GPS-Modul Anzeige von Ladestationen OpelConnect, u. a. mit Live Navigations-Diensten Echtzeit-Verkehrsinformationen Online-POI-Suche Kartenaktualisierungen (über USB)

Onboard-Charger fahrzeugintegrierte Ladeinheit, 3-phasig (11 kW)

Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz - Allwetterreifen 195/55 R16

Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz - Reifen mit geringem Rollwiderstand

Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot, Einparkhilfe hinten Darstellung des Bereichs hinter dem Fahrzeug, inkl. Lenkleitlinien, bei eingelegtem Rückwärtsgang im Fabdisplay des Infotainment-Systems

Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer - mehrstufig schaltbar

Sitzheizung, mehrstufig Fahrer und Beifahrer inkl. beheizbarem Lederlenkrad

## » Serienausstattung

Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Getränkehalter, in der Mittelkonsole - Handschuhfach - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen

Adaptives Bremslicht

Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer - Beifahrerairbag manuell deaktivierbar

Airbag: Kopfairbags vorn und hinten

Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite  
Seitenairbag, Beifahrer, deaktivierbar

Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent

Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Berg-Anfahr-Assistent

Bordcomputer

Bremsleuchte, dritte

Bremssystem: Regenerativ

Dachhimmel, Grau

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)

Fahrerinfodisplay 7", farbig volldigital

Fensterheber, elektrisch vorn - Tippfunktion - Einklemmschutz

Frontkollisionwarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung Aktiv zwischen 5 und 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.

Fußgängerschutz

Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent

Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung

Heckscheibenheizung

Heckscheibenwischer - mit Intervallschaltung

Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell

Klimatisierungsautomatik - Umluftschaltung, manuell - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Aktivkohlefilter - Fußraumheizung, hinten

Kopfstützen (5) Höhenverstellbar

Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange

Ladekabel: Mode-2-Ladekabel - Typ 2, bis 1,8 kW - für die Haushaltssteckdose - 6 Meter Länge

Lenkrad: Komfortlenkrad unten abgeflacht

Lenksäule, höhen- und längseinstellbar

Leuchtweitenregulierung, manuell

Lithium-Ionen-Batterie 50 kWh Speicherkapazität

Make-Up-Spiegel - Fahrer- und Beifahrerseite

Müdigkeitserkennung Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrtdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3-Stufen-Warnung).

Onboard-Charger fahrzeugintegrierte Ladeinheit, 1-phasig (7,4 kW)

Opel Connect mit Telematikdiensten - Notruf/ Pannruf - Fahrzeugstatus und- informationen - Routen- und Fahrtinformationen

Parkbremse, elektrisch

Pollenfilter

Polster: Stoff

Quickheat Schnellheizsystem

Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16 - Reifen mit geringem Rollwiderstand

Radio: Digitaler Radioempfang DAB+

Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay Automatische Musikererkennung (Titel, Album, Interpret, Cover) bei Audiogeräten mit USB-Anschluss Bluetooth-Audiostreaming Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle Anzeige von Telefonbuch und Rufflisten Smartphone-Integration via Apple CarPlay, Android Auto Sprachbedienung (z.B. Navigation (Google Maps, Apple Karten), Musik, Telefon, Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten) 1 USB in Mittelkonsole, vorn Digitaler Radioempfang DAB+ Lenkradfernbedienung 6 Lautsprecher

Schlüsselloses Startsystem Keyless Start

Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Gurtstraffer, hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten

Sicht-Ausstattung - Regensensor, vorn - Automatisches Abblendlicht, mit Tunnelerkennug - Innenrückspiegel, automatisch abblendbar

Sitze: Komfortsitze - Komfort-Fahrsitz 6-fach manuell einstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung) - Komfort-Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar (Länge, Lehnenneigung)

Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar

Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay. Der Spurhalte-Assistent macht zusätzlich durch sanftes Gegensteuern aufmerksam, steuert das Fahrzeug jedoch nicht kontinuierlich.

Start/Stop System - verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion

Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn

Tagfahrlicht

Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff

Umgebungsbeleuchtung

Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)

Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX" - hinten  
außen

Wärmeschutzverglasung, getönt

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 87 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 87 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 87 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 87 H	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Auslegen + Polieren

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

<b>Bauteil</b>	<b>Lack (µm)</b>
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	226,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VXKUHZKXZM4331030

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar


Heckklappe, Dach



#### 2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



#### 3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



#### 4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

