

Nr zlecenia: 17/01/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/01

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF37BBHY6JN533879
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WL2628M
Model pojazdu:	Partner BlueHDi MR`15 E6 2.2t	Nr Info-Ekspert:	029-03342
Wersja:	L1 Access	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	239198 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/01/28		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2+1 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1980 kg* / 651 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2728 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Przegroda drabinka za fotelem kierowcy
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	10	Przygotowanie do montażu radia
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	11	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Fotel pasażera pojedynczy	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Immobilizer	13	Światła do jazdy dziennej
6	Kolumna kierownicy regulowana	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Podłokietnik fotela kierowcy	15	Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym
8	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 +Fotel pasażera podwójny
- 4 Klimatyzacja (dopłata)
 - Klimatyzacja
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Zamek centralny zdalnie sterowany
- 5 Pakiet WIP Sound
 - Komputer pokładowy
 - Głośniki 4 szt.
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Sterowanie radiem przy kierownicy
 - Wyświetlacz monochromatyczny numeryczny A+ na desce rozdzielczej
- 6 Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna
- 7 Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 195/65 R15 FRIGO HP2	7,0
Przednie prawe:	*DĘBICA 195/65 R15 FRIGO HP2	7,1
Tylne lewe:	*DĘBICA 195/65 R15 FRIGO HP2	7,4
Tylne prawe:	*DĘBICA 195/65 R15 FRIGO HP2	7,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita wynosi 1960 kg

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Dnia 27.01.2023 - Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: dict124_7.1.

Dnia 20.02.2025 - Okresowe badanie techniczne

Wynik badania: negatywny

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz

kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Maciej Mielżyński

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy. wgniecenia		
3	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne P		Zarysowania powłoki lakierowej	Wnęka - pęknięte poszycie	
6	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Ściana boczna nadwozia	L	Wgniecenia		
9	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, Wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi	L	160	
5	Błotnik tylny	L	190-570	
6	Drzwi tyłu nadwozia		80	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi	P	90	
9	Błotnik tylny	P	830	
10	Drzwi tyłu nadwozia		70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

4	Ramiona i pióra wycieraczek szyby przedniej		Brak pióra L		
5	Zderzak tylny		Zarysowany, popękany, brak zaśleпки		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone, zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia, przetraciac		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, żółty trójkąt ostrzegawczy.
Wycieki oleju z silnika oraz skrzyni biegów - - według informacji z przeglądu technicznego.
Klocki hamulcowe przód zużyte - według informacji z przeglądu technicznego.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / WYCIEKI OLEJU |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | WYCIEKI OLEJU ZE SKRZYNI BIEGÓW |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | ZUŻYTE KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD |

Ze względu na uszkodzony układ hamulcowy nie było możliwości wykonania pełnej jazdy kontrolnej. Jedynie uruchomiono silnik.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |

5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143

[illegible]

Fot. nr 144

RODZAJ POJAZDU		SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	
WARIANT		---	
ROK PRODUKCJI	2018		
DOPUSZCZALNA MASA CAŁOKĄTOWA	651 kg		
MASYŚCIWA DO WAGI OŚI PRZEDNIEJ	10,58 kN		
WARIANTY POJAZDU	---		
SERIA DR/BAU 1202620			

F ₁	1960 kg	F ₂	1960 kg	F ₃	2910 kg
G	1309 kg	J	N1		
K	e2*2007/46*0001*30				
L	2	O ₁	1250 kg	O ₂	690 kg
P ₁	1560,00 cm³	P ₂	73,00 kW		
P ₃	D	Q	---		
S ₁	3	S ₂	---		

SERIA DR/BAU 1202620		
----------------------	--	--

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny		
* PRZYMO ZE CIELICIA KRAJU ORAZ Z INNYMI KRAJAMI • REGISTRIRANOSTEN ZILABE IZOBOM PERELNE • VORFALL UND UNFÄHIGKEIT • * SPOB REJESTRACJI W PRZETYPAL WOCZEBIE IZOBOM PERELNE • CERTIFIKAT UMOWY REJISTRACJI W PRZETYPAL REGISTRACIJA CERTIFIKAT VÝVOZU A IMPORTU VOZŮ • REGISTRACIÓN DE VEHÍCULOS REGISTRACIJA LAUBERUNGSEINREICHUNG • REGISTRATION OF MOTOR VEHICLE REGISTRAS APRIET CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL • CERTIFICATE OF ENTRY AND EXIT FROM THE • REGISTRIRANOSTEN VOZŮ • CARTE D'ENTRÉE ET DE SORTIE • PRESENTNO DOKUMENT CERTIFICAT DE IMMATRICULATION • TRANSIT CLASSEUR • REGISTRACION ESTATAL		
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY		
DZIelnica WOLA		
AL. SOLIDARNOSCI 90		
01-003 WARSZAWA		
ORGAN WYDAWCY		
A	WL 2628M	
d.1 PEUGEOT		
d.2 7		
-BBHY		
-6/1		
D	d.3 PARTNER 28M	
E	VF37BBHY6JN533879	
B	28.01.2019	18.03.2024 H ---
SERIA DR/BAU 1202620		

Fot. nr 145

[illegible]

Fot. nr 146

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu