

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
 Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
 Auftragsnummer: 531984


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Seat**  
 Typ: **Alhambra**  
 Fahrgestellnummer: **VSSZZZ7NZJV531984**  
 Erstzulassung: **12.11.2024**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU6**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **171.562 km**  
 Kraftstoffart: **Diesel**  
 Farbe: **"Deep" Schwarz**  
 Leistung: **110 kW / 150 PS**  
 Hubraum: **1968 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **1**  
 Anzahl Vorbesitzer: **999**

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
 Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
 Auftragsnummer: 531984


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Bremsassistent
2	Dachreling
3	Knieairbag Fahrerseite
4	Lifestyle-Paket
5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
7	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
8	Start/Stop-Anlage
9	Heckleuchten LED
10	Kopf-Airbag-System
11	Raucher-Paket
12	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
13	Wegfahrsperre (elektronisch)
14	Antriebsart: Frontantrieb
15	Einschaltautomatik für Fahrlicht
16	Getriebe 6-Gang
17	Mittelarmlehne vorn
18	Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
19	Karosserie: 5-türig
20	Kühlergrill mit Chromrand
21	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
22	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
23	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
24	Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
25	Kofferraumbeleuchtung
26	Scheibenwischer mit Regensensor
27	Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
28	Innenspiegel mit Abblendautomatik
29	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
30	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
31	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
32	Ablage-Paket
33	Audio-Paket
34	Außenspiegel elektr. anklappbar mit Umfeldleuchte
35	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
36	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
37	Handschuhfach beleuchtet
38	Handschuhfach mit Kühlfach
39	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
40	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
41	Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
42	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
43	Rußpartikelfilter
44	Sitz vorn links höhenverstellbar
45	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
46	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Gepäckraum-Paket
3	* Gepäcknetz
4	* Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
5	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
6	Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
7	Sitz-Paket 7-Sitzer
8	Technologie-Paket 1
9	* Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
10	* Steckdose 230V
11	Winter-Paket
12	* Sitzheizung vorn
13	* Scheibenwaschdüsen heizbar
14	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
15	Radioempfang digital (DAB+)
16	Einparkhilfe vorn und hinten
17	Seitenairbag hinten

Nr.	Bezeichnung
18	Business-Paket Infotain
19	* Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
20	* Radioempfang digital (DAB)
21	* Mobile Online Dienste Full Link
22	* Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
23	* Navigations-Paket
24	* Rückfahrkamera
25	Doppelklimaanlage (Climatronic)
26	Ausführung: Ecomotive
27	Erlebnis-Paket Emotion
28	* LM-Felgen
29	* Chromleisten an Seitenfenstern
30	* Chrom-Paket
31	* Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
32	* Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
 Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
 Auftragsnummer: 531984

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Nr. Bezeichnung**

33 Startanlage Keyless Access

34 \* Schließ-/Startsystem Kessy

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VSSZZZ7NZJV531984  
 Fahrzeugtyp: Seat Alhambra 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
 Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
 Auftragsnummer: 531984

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VSSZZZ7NZJV531984  
 Fahrzeugtyp: Seat Alhambra 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 12/25**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung: Motorschaden

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
 Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
 Auftragsnummer: 531984


**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit****6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschlag	
2	Stoßfänger vorne	3, 4, 5, 6	defekt	
3	Heckklappe	7, 8	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	9, 10, 11	Beschädigt	
5	Display Radio/Navi	12	defekt	
6	Motorhaube	13, 14	Delle	
7	Tür vorne links	15, 16	Delle	
8	Tür hinten rechts	17, 18, 19	Kratzer	
9	Tür vorne rechts	20, 21	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
-------	------------------------	-------------	------------	-------------



**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Innenraum hi. von re.**

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Kofferraum / Laderaum

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
 Allerbeeksring 2 - 12  
 21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

12.11.2018	7593	ALL000725	2	1	110/3500	200
M1	AF		4854-4952		1904-1904	
VSSZZZ7N2JV531984	0		1698-1746		1822-1822	
SEAT			-	100	-	
7N			132	2520	2520	
DFLAX0AF			1260	1310	-	
FM6FM6BB0027MMN7VR2SE62			1260	1310	-	
-			73	2375	72	
ALHAMBRA			2200	750	7	-
SEAT (E)			205/60 R16 96H XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96H XL			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*136/2014W			Schwarz		9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0402*18			
Diesel			27.10.2017		FB832388	
0002	36W0	1968	-			
F.1/F.2:+55 U. 7.2/8.2:+110 B. ANHANGEBETRIEB*O.1:2400B						
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4775						
KG*BIS 8% STEIG.:4975*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/						
H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG**EZ						
BIS 31.08.2019 ZULASSIG. AUSN. (§ 8 ABS. 2 EG-FGV) D.						
KBA VOM 23.10.2018						

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorne defekt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorne defekt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne defekt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne defekt



Bild 7: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten Beschädigt



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten Beschädigt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten Beschädigt



Bild 12: Innenraum / Display Radio/Navi defekt

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Kahle Kevin  
Besichtigungsdatum: 21.10.2024  
Auftragsnummer: 531984

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Motorhaube Delle



Bild 14: Karosserie / Motorhaube Delle



Bild 15: Karosserie / Tür vorne links Delle



Bild 16: Karosserie / Tür vorne links Delle




Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

2T\_Autohaus Kuhn & Witte GmbH &  
Allerbeeksring 2 - 12  
21266-Jesteburg

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Kahle Kevin

Besichtigungsdatum:

21.10.2024

Auftragsnummer:

531984

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer