



Wycena numer: WF0PXXGCHPKJ25608_2

z dnia: 2025/02/24

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R436

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKJ25608



Nr INFO-EKSPERT

011-10568

Data pierwszej rejestracji

2019/10/08

Data ważności badania technicznego

2025/10/03

Data oględzin

2025/02/24

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

157875 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/10/08-25/02/24)

65 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1980 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 120KM (88kW)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKJ25608_2

z dnia: 2025/02/24

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R436

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKJ25608

Nr INFO-EKSPERT

011-10568

Data pierwszej rejestracji

2019/10/08

Data ważności badania technicznego

2025/10/03

Data oględzin

2025/02/24

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

157875 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/10/08-25/02/24)

65 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 120KM (88kW)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- 2 Asystent pasa ruchu Lane Assist
- 3 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
- 4 Czujniki parkowania - przód/tył
- 5 Dywaniki welurowe przednie
- 6 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- 7 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 8 Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach
- 9 Fotele przednie sportowe
- 10 Gniazdo 12V w bagażniku
- 11 Hamulec postojowy automatyczny
- 12 Immobilizer
- 13 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 14 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 15 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- 16 Koło zapasowe dojazdowe
- 17 Komputer pokładowy
- 18 Konsola sufitowa
- 19 Kurtyny powietrzne boczne
- 20 Lakier metalizowany Diffused Silver

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Poduszka powietrzna pasażera
- 30 Poduszki powietrzne boczne
- 31 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
- 32 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- 33 Roleta do bagażnika
- 34 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- 35 Spoiler tylny dachowy
- 36 System Auto Start/Stop
- 37 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 38 System Ford Easy Fuel
- 39 System Ford MyKey
- 40 System kontroli trakcji ESC
- 41 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
- 42 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 43 System wyboru profilu jazdy
- 44 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 45 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 46 Światła do jazdy dziennej
- 47 Światła p/mgielne tylne
- 48 Tapicerka materiałowa

21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tempomat
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	52	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	53	Wykładzina bagażnika
26	Ogranicznik prędkości inteligentny	54	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
27	Pakiet Winter 2	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 92H LM 005 TL	5,5	53
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 92H LM 005 TL	5,7	50
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	6,7	38
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	6,3	43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4436150 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 24.01.2023 / 94354km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Stwierdzono ślady zapocenia olejem na elementach silnika (głowica) .

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- turbosprężarka - zakurzenie spalinami po stronie zimnej ; możliwe zużycie
- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne
- sterowanie silnikiem - błąd działanie ; komunikat na desce rozdzielczej (check engine)

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - wielopunktowe ubytki powłoki lakierowanej
- zderzak T - miejscowe ubytki powłoki lakierowanej ,otrąty
- listwa zgarniająca szyby PL&TL - przemieszczona

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- pokrywa silnika - wielopunktowe ubytki powłoki lakierowanej w przedniej części
- błotnik TP - miejscowo wgnieciony w części górnej
- pokrywa bagażnika - miejscowe ubytki powłoki lakierowanej ; przebarwienia /spoiler

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- pokrywa schowka wew - porysowana faktura
- wykładzina tapicerska drzwi PL - miejscowo odkształcony "parapet"
- wykładzina tapicerska pokrywy bagażnika - porysowana faktura
- wykładzina tapicerska drzwi TP - porysowana faktura

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: FORD
Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6
Wersja: Trend Edition
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2019

Nr rejestracyjny: EL2R436



IMG_2842~photo



IMG_2843~photo



IMG_2844~photo



IMG_2845~photo



IMG_2846~photo



IMG_2847~photo



IMG_2848~photo



IMG_2849~photo



IMG_2850~photo



IMG_2851~photo



IMG_2852~photo



IMG_2853~photo



IMG_2854~photo



IMG_2855~photo



IMG_2856~photo



IMG_2857~photo



IMG_2858~photo




IMG_2859~photo



A hand holds a yellow and black infrared thermometer, pointing it at the hood of a silver car in a garage. The thermometer's screen displays a large red '120' and various technical specifications. The background shows the interior of a garage with other vehicles and equipment.



IMG_2862~photo



IMG_2863~photo



IMG_2864~photo



IMG_2865~photo



IMG_2866~photo



IMG_2867~photo



IMG_2868~photo



IMG_2869~photo



IMG_2870~photo



IMG_2871~photo



IMG_2872~photo



IMG_2873~photo



IMG_2874~photo



IMG_2875~photo



IMG_2876~photo



IMG_2877~photo



IMG_2878~photo



IMG_2879~photo



IMG_2880~photo



IMG_2881~photo



IMG_2882~photo




IMG_2883~photo



IMG_2884~photo



IMG_2885~photo



IMG_2886~photo



IMG_2887~photo



IMG_2888~photo




IMG_2889~photo



IMG_2890~photo



IMG_2891~photo



IMG_2892~photo



IMG_2893~photo



IMG_2894~photo



IMG_2895~photo



IMG_2896~photo



IMG_2897~photo



IMG_2898~photo



IMG_2899~photo



IMG_2900~photo



IMG_2901~photo




IMG_2902~photo



IMG_2903~photo



IMG_2904~photo



IMG_2905~photo



IMG_2906~photo



IMG_2907~photo



IMG_2908~photo



IMG_2909~photo



IMG_2910~photo



IMG_2911~photo



IMG_2912~photo



IMG_2913~photo



IMG_2914~photo



IMG_2915~photo



IMG_2916~photo



IMG_2917~photo



IMG_2918~photo



IMG_2919~photo



IMG_2920~photo



IMG_2921~photo



IMG_2922~photo



IMG_2923~photo



IMG_2924~photo



IMG_2925~photo



IMG_2926~photo



IMG_2927~photo



IMG_2928~photo




IMG_2929~photo



IMG_2930~photo



IMG_2931~photo



IMG_2932~photo



IMG_2933~photo



IMG_2934~photo



IMG_2935~photo



IMG_2936~photo



IMG_2937~photo



IMG_2938~photo



IMG_2939~photo



IMG_2940~photo



IMG_2941~photo



IMG_2942~photo



IMG_2943~photo




IMG_2944~photo



IMG_2945~photo



IMG_2946~photo



IMG_2947~photo

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłoki lakierniczej

Model	Wersja modelu	Okres między przeglądami głównymi		Typ	Dodatkowy przegląd podstawowy lub obsługowy doroczny przegląd stanu technicznego		Okres między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej
		Lata	km		Lata	km	
1.5i Ecoblue - automatyczna skrzynia biegów	2	20 000	Doroczny przegląd stanu technicznego	1	-	1	
Silnik benzynowy	1	30 000	Przebieg podstawowy	-	15 000	1	
Silnik wysokoprężny	2	30 000	Doroczny przegląd stanu technicznego	1	-	1	
2.0i Ecoblue	2	40 000	Doroczny przegląd stanu technicznego	-	-	1	
2.2i Duratorq TDCi Diesel	2	50 000	-	-	-	1	

Wskazówki: Przed terminem przeglądu okresowego lub dorocznego przeglądu stanu technicznego może być konieczna wymiana oleju silnikowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszymi obsługami lub sprzedawcami.

Wskazówki: Nie ignoruj wskaźników wykrywania awarii silnikowej oraz komunikatów informacyjnych ani nie ignoruj ostrzeżeń o awarii. Wykrywanie awarii lub innych problemów z pojazdem może nie zostać objęte gwarancją pojazdu. Wynikające z tego uszkodzenie elementów między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej. Jeśli nadwozie i powłoka lakiernicza nie będą poddawane kontroli zgodnie z naszymi zaleceniami, gwarancja na performance korozyjną straci ważność.

Przebieg przedprzedażny i historia obsługi

Przebieg przedprzedażny

Data: 19/09/2019
Przebieg: 1000
Właściciel Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☒
Ochrona Akcje Serwisowe Wykorzystane: ☒
Podpis: _____

Pieczęć Dealera:
Auto Brzezińska Sp. z o.o.
Salon Sprzedaży Samochodów
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 28
tel. 42 203 55 55, fax 42 203 55 50
NIP: 725-195-88-42, Regon: 100486726

Przebieg przedprzedażny

Data: 24.04.2020
Przebieg: 13982
Numer faktury: Marta Graboś
Podpis: _____
Termin następnego przeglądu: 28782 / 04.2021

Pieczęć Dealera:
Auto Plaza Bielany
Autoryzowany Serwis P5147
Plaza Motors Poland Sp. z o.o.
ul. Tomtego 11a, 01-207 Warszawa
www.autoplaza.pl

Przebieg przedprzedażny

Data: 20.06.14
Przebieg: 29163
Numer faktury: _____
Podpis: _____
Termin następnego przeglądu: 94600 lub 20.06.14

Pieczęć Dealera:
URSYN CAR
02-784 Warszawa, ul. Romera 14
tel. 22 044 75 75, fax 22 041 05 76
NIP 521-040-40-19
e-mail: ursyn@ursyncar.pl

IMG_2951~photo

Przebieg przedprzedażny i historia obsługi

Data: 22.06.22
Przebieg: 45021
Numer faktury: _____
Podpis: _____
Termin następnego przeglądu: 60000 lub 22.06.22

Pieczęć Dealera:
URSYN CAR
02-784 Warszawa, ul. Romera 14
tel. 22 044 75 75, fax 22 041 05 76
NIP 521-040-40-19
e-mail: ursyn@ursyncar.pl

Data: 17.04.2020
Przebieg: 60705
Numer faktury: B.C.H. Chwałkiński
Podpis: _____
Termin następnego przeglądu: 7-75

Pieczęć Dealera:
B.C.H. Bogdan Chwałkiński
AUTORYZOWANY SERWIS
5-836 OPOLE, ul. Agnieszki Osieckiej 1
tel. 77-400 90 03/04 fax 77-400 90 02
PG 091AA

Data: 13.06.2022
Przebieg: 75136
Numer faktury: B.C.H. Chwałkiński
Podpis: _____
Termin następnego przeglądu: Doradca Serwisowy 90000km

Pieczęć Dealera:
B.C.H. Bogdan Chwałkiński
AUTORYZOWANY SERWIS
45-836 OPOLE, ul. Agnieszki Osieckiej 1
Tel. 077-400 90 03/04 fax 077-400 90 02
PG 091AA

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

Data: 28.01.2023
Przebieg: 94354
Numer faktury: _____
Podpis: _____

Pieczęć Dealera:
B.C.H. Bogdan Chwałkiński
AUTORYZOWANY SERWIS
5-836 OPOLE, ul. Agnieszki Osieckiej 1
tel. 77-400 90 03/04 fax 77-400 90 02
PG 091AA

Pasek rozrządu

Data: _____
Przebieg: _____
Numer faktury: _____
Podpis: _____

Pieczęć Dealera:

IMG_2952~photo

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: ☐ Probieg: ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

☐ Data: 12.12.11 ☐ Probieg: 2965 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 12.12.11

Pieczęć Dealera

URSIN CAR
02-784 Warszawa, ul. Romera 14
tel. 22 644 76 76, fax 22 641 66 76
NIP 521-040-40-19 (4)
e-mail: ursyn@urynicar.pl

☐ Data: 14.06.11 ☐ Probieg: 4801 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 14.06.11

Pieczęć Dealera

URSIN CAR
02-784 Warszawa, ul. Romera 14
tel. 22 644 76 76, fax 22 641 66 76
NIP 521-040-40-19 (4)
e-mail: ursyn@urynicar.pl

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

☐ Data: 17.01.2012 ☐ Probieg: 60705 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

URSIN CAR
02-784 Warszawa, ul. Romera 14
tel. 22 644 76 76, fax 22 641 66 76
NIP 521-040-40-19 (4)
e-mail: ursyn@urynicar.pl

☐ Data: ☐ Probieg: ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

☐ Data: ☐ Probieg: ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: ☐ Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

IMG_2953~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019


Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2R436

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;