



Wycena numer: WF0NXXGCHNLR50365_2

z dnia: 2025/01/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2020

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2U263

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0NXXGCHNLR50365



Nr INFO-EKSPERT

011-10549

Data pierwszej rejestracji

2020/03/13

Data ważności badania technicznego

2025/03/07

Data oględzin

2025/01/29

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

191875 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/03/13-25/01/31)

59 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1898 kg

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1499 ccm / 88kW (120KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0NXXGCHNLR50365_2

z dnia: 2025/01/31

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2020

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2U263

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0NXXGCHNLR50365

Nr INFO-EKSPERT	011-10549
Data pierwszej rejestracji	2020/03/13
Data ważności badania technicznego	2025/03/07
Data oględzin	2025/01/29
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	191875 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/03/13-25/01/31)	59 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	27	Poduszka powietrzna pasażera
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	28	Poduszki powietrzne boczne
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	29	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
4	Dywaniki welurowe przednie	30	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
5	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	31	Spoiler tylny dachowy
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	32	System Auto Start/Stop
7	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	33	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotele przednie sportowe	34	System Ford Easy Fuel
9	Hamulec postojowy automatyczny	35	System Ford MyKey
10	Immobilizer	36	System kontroli trakcji ESC
11	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	37	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	38	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	39	System wyboru profilu jazdy
14	Koło zapasowe pełnowymiarowe	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Komputer pokładowy	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie
16	Konsola sufitowa	42	Światła do jazdy dziennej
17	Kurtyny powietrzne boczne	43	Światła p/mgienne tylne
18	Lakier metalizowany Diffused Silver	44	Tapicerka materiałowa
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Tempomat
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS

22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	48	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	49	Wykładzina bagażnika
24	Ogranicznik prędkości inteligentny	50	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
25	Pakiet Winter 2	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	5,0	59
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	4,4	66
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	2,7	87
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H ALPIN 6 TL	3,6	76

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1452874 / BAQ
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- układ sterowania silnikiem - możliwe uszkodzenie ,komunikat na desce rozdzielczej check engine
- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - inny odcień koloru
- lustro zew L - rozwarstwiony wkład

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- błotnik TP - ognisko korozji na krawędzi nadkola

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Pojazd znacznie zabrudzony ,utrudniona ocena jakości powłok lakierowanych

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi

prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WF0NXXGCHNLR50365_2

z dnia: 2025/01/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2020

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2U263

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




















































































Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: FORD


Rok produkcji: 2020

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL2U263

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,