



Wycena numer: **WAUZZZFY5L2003819_2**

z dnia: 2025/04/09

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL4R594

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WAUZZZFY5L2003819



Nr INFO-EKSPERT	002-03501
Data pierwszej rejestracji	2019/10/02
Data ważności badania technicznego	2025/09/27
Data oględzin	2025/04/04
Wskazanie drogomierza	219272 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/02-25/04/09)	66 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 3-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2475 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 190KM (140kW)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WAUZZZFY5L2003819_2

z dnia: 2025/04/09

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL4R594

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WAUZZZFY5L2003819

Nr INFO-EKSPERT	002-03501
Data pierwszej rejestracji	2019/10/02
Data ważności badania technicznego	2025/09/27
Data oględzin	2025/04/04
Wskazanie drogomierza	219272 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/02-25/04/09)	66 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 3-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 190KM (140kW)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2018.09-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Aplikacje dekoracyjne Aluminium Rhombus	42	Radio MMI plus
3	Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego aluminium	43	Reflektory ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu
4	Apteczka	44	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją MMI	45	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
6	Audi virtual cockpit	46	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
7	Autoalarm	47	Spoiler tylny
8	Brak oznaczenia typu silnika	48	System "Audi connect" safety & service
9	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	49	System "Audi pre sense city"
10	Dywaniki welurowe przód/tył	50	System Audi Drive Select
11	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	51	System Audi smartphone Interface
12	Fotele przednie podgrzewane	52	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Fotele przednie sportowe	53	System elektrycznego wspomagania unoszenia i opuszczania drzwi tyłu nadwozia
14	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego	54	System informowania kierowcy 5", monochromatyczny
15	Fotele przednie z regulacją wysokości	55	System kontroli ciśnienia w oponach
16	Gaśnica	56	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch
17	Głośniki 8 szt.	57	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny	58	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
19	Immobilizer	59	System Start/Stop
20	Kamera cofania	60	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

21	Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus	61	Szyby termoizolacyjne
22	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Szyby tylne przyciemniane (szyby privacy), szyby przednie boczne akustyczne
23	Koło zapasowe	63	Światła tylne LED
24	Komputer pokładowy	64	Tapicerka ze skóry "Milano"
25	Kurtyny powietrzne boczne	65	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne (PRD)
26	Lakier szary Quantum	66	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
27	Listwy bocznych szyb w kolorze srebrnym	67	Trójkąt ostrzegawczy
28	Listwy progowe z wstawką aluminiową	68	Układ zmywania reflektorów
29	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ściemniane automatycznie	70	Wykładzina bagażnika
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	72	Zagłówki foteli przednich
33	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	73	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	74	Zawieszenie dynamiczne
35	Oslony przeciwsłoneczne	75	Zbiornik SCR 12 l (Adblue)
36	Pakiet oświetlenia wnętrza	76	Zderzaki wzmocnione
37	Pakiet stylistyczny S line Exterieur	77	Zestaw naprawczy opon
38	Podsufitka tekstylna	78	Zestaw narzędzi
39	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Złącze Bluetooth
40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	80	Złącze USB + AUX-in

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	7,3	31
Przednie prawe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	7,3	31
Tylne lewe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	7,3	31
Tylne prawe:	MICHELIN 235/55 R19 105V XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,0	46

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 4365285 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Nie przeprowadzono jazdy próbnej.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła PL&PP ze stopu lekkiego - porysowana na krawędzi zewnętrznej ,ubytek

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy elektryczne, systemy diagnozy

Stan techniczny układów elektronicznych pojazdu /o ile były zamontowane fabrycznie w przedmiotowym pojeździe/ w tym m.in.: poduszek powietrznych, ABS, ASR, ESP, napinaczy pirotechnicznych itp., itd. zweryfikowano tylko i wyłącznie na podstawie stanu wskazań fabrycznie zamontowanych w pojeździe wskaźników kontrolnych zamieszczonych na desce rozdzielczej samochodu. Oznacza to, że badania tych podzespołów, ich fizycznej obecności w pojeździe oraz ustalenia sprawności technicznej dokonano tylko i wyłącznie na podstawie informacji o ich stanie, uzyskanej z systemów kontrolnych pojazdu, takich jak: lampki kontrolne, wyświetlacz centralny, komputer pokładowy. Nie badano czy dany podzespół, ABS, ASR, ESP, poduszki bezpieczeństwa, napinacze pasów itp. itd. fizycznie jest zamontowany w pojeździe, czy tylko jego obecność jest elektrycznie symulowana tak, aby defekt nie był wyświetlany przez system pojazdu. Dla pełnej weryfikacji powyższego koniecznym byłoby podłączenie pojazdu do komputerowego testera elektronicznego w ASO pojazdu oraz częściowy demontaż części i podzespołów, pozwalający stwierdzić fizyczną obecność danego podzespołu lub części wyposażenia w pojeździe. Nie dysponując takimi możliwościami w warunkach parkingowych, przyjęto, że brak wyświetlania błędów, usterek i braków kompletacji pojazdu, stanowi o tym, że pojazd jest sprawny i kompletny w tym zakresie.

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - mikroubytki powłoki lakierowanej
- zderzak T - porysowany ,miejscowo odkształcony
- szyba czołowa - mikroubytki materiału

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- pokrywa silnika - mikroubytki powłoki lakierowanej w przedniej części ,porysowana
- drzwi PP - wgniecione z ubytkiem powłoki lakierowanej w części dolnej

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- fotel kierującego/siedzisko - przetarte na krawędzi zew lewej
- koło kierownicy - znacznie przetarte na fragmencie obwodu
- wykładzina tapicerska pokrywy bagażnika - porysowana faktura

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak

- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami,którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny ,a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WAUZZZF5L2003819_2

z dnia: 2025/04/09

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019

Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY


Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL4R594

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG_5547~photo



IMG_5548~photo



IMG_5549~photo



IMG_5550~photo



IMG_5551~photo



IMG_5552~photo



IMG_5553~photo



IMG_5554~photo



IMG_5555~photo



IMG_5556~photo



IMG_5557~photo



IMG_5558~photo



IMG_5559~photo



IMG_5560~photo



IMG_5561~photo



IMG_5562~photo



IMG_5563~photo



IMG_5564~photo



IMG_5565~photo



IMG_5566~photo



IMG_5567~photo



IMG_5568~photo



IMG_5569~photo



IMG_5570~photo



IMG_5571~photo



IMG_5572~photo



IMG_5573~photo



IMG_5574~photo



IMG_5575~photo



IMG_5576~photo



IMG_5577~photo



IMG_5578~photo



IMG_5579~photo



IMG_5580~photo



IMG_5581~photo



IMG_5582~photo



IMG_5583~photo



IMG_5584~photo



IMG_5585~photo



IMG_5586~photo



3.235	19038 INTER-TOP mgr.inż. M. Lisowski ,93-264 Łódź ,Broniews 19038 Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68	System INFO-EKSPERT /SRTSiRD	Strona 26
-------	---	---------------------------------	-----------



IMG_5589~photo



IMG_5590~photo



IMG_5591~photo



IMG_5592~photo



IMG_5593~photo



IMG_5594~photo



IMG_5595~photo



IMG_5596~photo



IMG_5597~photo



IMG_5598~photo



IMG_5599~photo



IMG_5600~photo



IMG_5601~photo



IMG_5602~photo



IMG_5603~photo



IMG_5604~photo



IMG_5605~photo



IMG_5606~photo




IMG_5607~photo



IMG_5608~photo



IMG_5609~photo



IMG_5610~photo



IMG_5611~photo



IMG_5612~photo



IMG_5613~photo



IMG_5614~photo



IMG_5615~photo



IMG_5616~photo



IMG_5617~photo




IMG_5618~photo



IMG_5619~photo




IMG_5620~photo



IMG_5621~photo



IMG_5623~photo



IMG_5624~photo



IMG_5625~photo



IMG_5626~photo



IMG_5627~photo



IMG_5628~photo



IMG_5629~photo



IMG_5630~photo



IMG_5631~photo



IMG_5632~photo



IMG_5633~photo



IMG_5634~photo



IMG_5635~photo




IMG_5636~photo



IMG_5637~photo



IMG_5638~photo



IMG_5639~photo



IMG_5640~photo



IMG_5641~photo



IMG_5643~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019


Model: Q5 40 TDI MR`19 E6d FY

Wersja: Sport S tronic

Nr rejestracyjny: EL4R594

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;