



Wycena numer: WF0PXXGCHPJA87946_2

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2018

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL5L986

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPJA87946



Nr INFO-EKSPERT	011-10568
Data pierwszej rejestracji	2019/01/14
Data ważności badania technicznego	2026/01/14
Data oględzin	2025/03/21
Wskazanie drogomierza	194583 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/01/14-25/03/24)	74 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1980 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPJA87946_2

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2018

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL5L986

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPJA87946

Nr INFO-EKSPERT	011-10568
Data pierwszej rejestracji	2019/01/14
Data ważności badania technicznego	2026/01/14
Data oględzin	2025/03/21
Wskaźnik drogowości	194583 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/01/14-25/03/24)	74 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2018.11-2018.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	29	Poduszka powietrzna pasażera
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	30	Poduszki powietrzne boczne
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	31	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
4	Czujniki parkowania - przód/tył	32	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Dywaniki welurowe przednie	33	Roleta do bagażnika
6	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	34	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Spoiler tylny dachowy
8	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	36	System Auto Start/Stop
9	Fotele przednie sportowe	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Gniazdo 12V w bagażniku	38	System Ford Easy Fuel
11	Hamulec postojowy automatyczny	39	System Ford MyKey
12	Immobilizer	40	System kontroli trakcji ESC
13	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	System wyboru profilu jazdy
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Komputer pokładowy	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Konsola sufitowa	46	Światła do jazdy dziennej
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Światła p/mgielne tylne
20	Lakier metalizowany Diffused Silver	48	Tapicerka materiałowa
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tempomat

23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	52	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	53	Wykładzina bagażnika
26	Ogranicznik prędkości inteligentny	54	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
27	Pakiet Winter 2	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 96H XL LM 005 DG TL	5,9	48
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 96H XL LM 005 DG TL	7,8	25
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 96H XL LM 005 DG TL	8,7	14
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 96H XL LM 005 DG TL	8,6	15

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

- Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :
- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 0267203 / BAP
 - Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
 - Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
 - Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Stwierdzono ślady Świerzego wycieku oleju na elementach silnika głowica.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- sterowanie silnikiem - możliwe uszkodzenie ,błąd działania ; komunikat na desce rozdzielczej (check engine)
- akumulator rozruchowy - brak możliwości realizacji funkcji start/stop ; zużycie eksploatacyjne

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów. Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu. Nie przeprowadzono jazdy próbnej.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia ,kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec

zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - mikroubytki powłoki lakierowanej
- zderzak T - otarty narożnik prawy

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- błotnik PL - porysowany
- pokrywa silnika - mikroubytki powłoki lakierowanej w przedniej części
- drzwi TP - miejscowo wgniecione ,porysowane w górnej części
- drzwi TL - porysowane liniowo

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- panel główny sterowania szybami - przyciski funkcyjne popękane

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie

mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2018

Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL5L986

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_4619~photo



IMG_4620~photo



IMG_4621~photo



IMG_4622~photo



IMG_4623~photo



IMG_4624~photo



IMG_4625~photo



IMG_4626~photo




IMG_4627~photo



IMG_4628~photo



IMG_4629~photo



IMG_4630~photo



IMG_4631~photo



IMG_4632~photo



IMG_4633~photo



IMG_4634~photo



IMG_4635~photo



IMG_4636~photo



IMG_4637~photo



IMG_4638~photo



IMG_4639~photo



IMG_4640~photo



IMG_4641~photo



IMG_4642~photo



IMG_4643~photo



IMG_4644~photo



IMG_4645~photo



IMG_4646~photo



IMG_4647~photo



IMG_4648~photo



IMG_4649~photo



IMG_4650~photo



IMG_4651~photo



IMG_4652~photo



IMG_4653~photo



IMG_4654~photo



IMG_4655~photo



IMG_4656~photo



IMG_4657~photo



IMG_4658~photo



IMG_4659~photo



IMG_4660~photo



IMG_4661~photo




IMG_4662~photo




IMG_4663~photo



IMG_4664~photo



IMG_4665~photo



IMG_4666~photo



IMG_4667~photo



IMG_4668~photo



IMG_4669~photo



IMG_4670~photo



IMG_4671~photo



IMG_4672~photo



IMG_4673~photo



IMG_4674~photo



IMG_4675~photo



IMG_4676~photo



IMG_4677~photo



IMG_4678~photo



IMG_4679~photo



IMG_4680~photo



IMG_4681~photo



IMG_4682~photo



IMG_4683~photo



IMG_4684~photo



IMG_4685~photo



IMG_4686~photo



IMG_4687~photo



IMG_4688~photo




IMG_4689~photo



IMG_4690~photo



IMG_4691~photo



IMG_4692~photo



IMG_4693~photo



IMG_4694~photo



IMG_4695~photo



IMG_4696~photo



IMG_4697~photo



IMG_4698~photo



IMG_4699~photo



IMG_4700~photo



IMG_4701~photo



IMG_4702~photo




IMG_4703~photo



IMG_4704~photo




IMG_4705~photo



IMG_4706~photo



IMG_4707~photo



IMG_4708~photo

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2018


Model: Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL5L986

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;