

Nr zlecenia: 36/11/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 11.04.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] IV-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:              | VF1HJD40966423309 |
| Marka:                                              | DACIA                                    | Nr rejestracyjny: | WN6456U           |
| Model pojazdu:                                      | Duster dCi MR`18 E6                      | Nr Info-Ekspert:  | 009-00711         |
| Wersja:                                             | Comfort 4WD                              | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 167581 km                                |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 07.12.2020                               |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 19.12.2025                               |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1933 kg*                                 |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 85kW (116KM)                  |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                 |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy typu uni           |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |      |                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół   | 28   | Relingi dachowe czarne                                   |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości        | 29   | Siedzenia tylne składane                                 |
| 3                       | Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1 | 30   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 4                       | Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1    | 31   | Sygnalizacja otwartych drzwi                             |
| 5                       | Kieszenie w drzwiach przednich              | 32   | System kontroli ciśnienia w oponach                      |
| 6                       | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia        | 33   | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |

|    |                                                                   |    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Klimatyzacja                                                      | 34 | System wspomagania nagłego hamowania AFU                                            |
| 8  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości             | 35 | System wspomagania ruszania pod górę HSA                                            |
| 9  | Komputer pokładowy                                                | 36 | System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC                                        |
| 10 | Końcówka układu wydechowego chromowana                            | 37 | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                                         | 38 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                 |
| 12 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                      | 39 | Światła do jazdy dziennej LED                                                       |
| 13 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                       | 40 | Światła p/mgielne przednie                                                          |
| 14 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                             | 41 | Światła włączane automatycznie                                                      |
| 15 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu | 42 | Światło dodatkowe STOP                                                              |
| 16 | Napinacze pasów bezpieczeństwa                                    | 43 | Tapicerka tekstylna czarna                                                          |
| 17 | Obramowania nawiewów powietrza chromowane                         | 44 | Tarcze kół stalowe 16"                                                              |
| 18 | Obrotomierz                                                       | 45 | Tryb jazdy Eco                                                                      |
| 19 | Ogranicznik prędkości                                             | 46 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                    |
| 20 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3                          | 47 | Wskaźnik zmiany biegu                                                               |
| 21 | Osłony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)         | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                                |
| 22 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                 | 49 | Wycieraczka szyby tylnej                                                            |
| 23 | Oświetlenie schowka                                               | 50 | Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości                                     |
| 24 | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.                       | 51 | Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.                                                     |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                                      | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                   |
| 26 | Poduszka powietrzna pasażera                                      | 53 | Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna                               |
| 27 | Poduszki powietrzne boczne przednie                               | 54 | Zestaw naprawczy opon                                                               |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną  
Kierownica pokryta skórą ekologiczną  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner DAB  
Radio MP3  
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką  
Szyba tylna ogrzewana  
Wycieraczka szyby tylnej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Pakiet Adventure  
Dywaniki gumowe  
Listwy ochronne drzwi czarne  
Osłony nadkoli czarne

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX SP TL | 6,5          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX SP TL | 6,5          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX SP TL | 6,5          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX SP TL | 6,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii [pojazdu.gov.pl](http://pojazdu.gov.pl) - bez uwag


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis                 | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |                      |            |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    | Wygłoszenie rozdarte |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |                      |            |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |                      |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |                      |            |
| 6    | Dach                  |       | Wgniecenia                     |                      |            |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | P     |                                | Listwa ooderwana     |            |
| 9    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odkształcone                   |                      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 159                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 62                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 150-400              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-150              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-150              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-150              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-150              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-150              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis                            | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       |                              | Lampa prawa uszkodzona/pęknięta |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |                                 |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                      |                                                                                                       |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG                                                                                              |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu               | BEZ UWAG                                                                                              |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu            | BEZ UWAG                                                                                              |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła    | Podwyższona głośność pracy (prawdopodobnie łożysko oporowe)<br>Do weryfikacji w warunkach serwisowych |
| 5 | Działanie ABS                        | BEZ UWAG                                                                                              |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG                                                                                              |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK            |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK            |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego

zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu