

Nr zlecenia: 42/31/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 31.03.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                               | Dane: [D] IV-2025 |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód specjalny*           | VIN:              | WV1ZZZ2KZH X137764 |
| Marka:                                       | VOLKSWAGEN                    | Nr rejestracyjny: | WD6078J            |
| Model pojazdu:                               | Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t   | Nr Info-Ekspert:  | 040-08354          |
| Wersja:                                      |                               | Rok produkcji:    | 2017               |
| Wskazanie drogomierza                        | 316031 km                     |                   |                    |
| Data pierwszej rejestracji                   | 10.07.2017                    |                   |                    |
| Data ważności badania technicznego           | 26.08.2025                    |                   |                    |
| Opis rodzaju pojazdu                         | Bankowóz                      |                   |                    |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy |                   |                    |
| Dop. masa całkow.                            | 2197 kg*                      |                   |                    |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna  |                   |                    |
| Rozstaw osi                                  | 2682 mm                       |                   |                    |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym        |                   |                    |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1968 ccm / 55kW (75KM)        |                   |                    |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza  |                   |                    |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                   |                   |                    |
| Norma spalin                                 | E6                            |                   |                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni    |                   |                    |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p.                                                                   | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | Drzwi boczne prawe przesuwne                                                                                                                                | 12   | Przegroda dzieląca przestrzeń bagażową                          |
| 2                                                                      | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami folowanymi na czarno                                                                                                     | 13   | Przygotowanie do montażu radia                                  |
| 3                                                                      | Immobilizer                                                                                                                                                 | 14   | System automatycznego hamowania po kolizji                      |
| 4                                                                      | Kolumna kierownicy regulowana                                                                                                                               | 15   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                   |
| 5                                                                      | Koło zapasowe pełnowymiarowe                                                                                                                                | 16   | System Start/Stop                                               |
| 6                                                                      | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                                                   | 17   | System wspomagania ruszania pod górę                            |
| 7                                                                      | Listwy boczne ochronne                                                                                                                                      | 18   | Szyby atermiczne                                                |
| 8                                                                      | Listwy osłony chłodnicy chromowane                                                                                                                          | 19   | Światła do jazdy dziennej                                       |
| 9                                                                      | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                                | 20   | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 10                                                                     | Poduszka powietrzna pasażera                                                                                                                                | 21   | Wyłożenie ścian bocznych płyta lakierowaną                      |
| 11                                                                     | Poduszki powietrzne boczne                                                                                                                                  | 22   | Zamek centralny                                                 |
| <b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b> |                                                                                                                                                             |      |                                                                 |
| 1                                                                      | Pakiet BlueMotion Technology<br>System wspomagania ruszania pod górę<br>System Start/Stop                                                                   |      |                                                                 |
| 2                                                                      | Pakiet Elektryczny<br>Szyby przednie regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |      |                                                                 |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|----------------------------|
| 1    | Klimatyzacja               |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FORTUNE 195/65 R15 91T SNOWFUN FSR-901 | 4,1          |
| Przednie prawe: | *FORTUNE 195/65 R15 91T SNOWFUN FSR-901 | 4,1          |
| Tylne lewe:     | *FORTUNE 195/65 R15 91T SNOWFUN FSR-901 | 4,1          |
| Tylne prawe:    | *FORTUNE 195/65 R15 91T SNOWFUN FSR-901 | 4,1          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |            |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej,<br>zarysowania   |      |            |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej,<br>zarysowania   |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>wgniecenia |      |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej,<br>wgniecenia    |      |            |
| 6    | Słupki przedni        | P     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |            |
| 7    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>wgniecenia |      |            |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>wgniecenia |      |            |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odkształcenia, zarysowania                    |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na elementach obłachowania widoczne ślady pozostałości po okleinach reklamowych.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 69                   |      |
| 2    | Dach                |       | 72                   |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 57                   |      |
| 4    | Próg                | L     | 34                   |      |
| 5    | Drzwi przednie      | L     | 66                   |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 69                   |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 57                   |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 69                   |      |
| 9    | Próg                | P     | 45                   |      |
| 10   | Drzwi przednie      | P     | 73                   |      |
| 11   | Drzwi tylne         | P     | 68                   |      |
| 12   | Błotnik tylny       | P     | 80                   |      |
| 13   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 58                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia         | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odkształcenia, zarysowania |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Rozerwany, zarysowania     |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Pęknięcie                  |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia  | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|---------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Rozdarcie materiału |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Poplamiony          |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego           | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika         | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 5km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka " CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4






Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8






Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19




Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22






Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*