

Nr zlecenia: 48/25/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0FXXWPCFHK56520
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PO 2FC65
Model pojazdu:	Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-09582
Wersja:	ST-Line	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	231023 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/02/14		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2330 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 132kW (179KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy typu mika		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada drzwi elektryczna	34	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
2	Dywaniki welurowe przód/tył o podwyższonej jakości	35	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze nadwozia, stylizacja sportowa
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
4	Emblemat ST-Line na przednich błotnikach	37	Podłokietnik siedzeń tylnych
5	Filtr cząsteczek stałych	38	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	39	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	41	Poduszki powietrzne boczne
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	42	Przycisk rozrusznika Ford Power
10	Fotele przednie sportowe z czerwonymi przeszyciami	43	Reflektory halogenowe projekcyjne
11	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	44	Relingi dachowe czarne
12	Kamera cofania	45	Roleta do bagażnika
13	Kierownica pokryta skórą	46	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
14	Kieszenie w oparciach foteli przednich	47	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
15	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
16	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49	System Auto Start/Stop
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	50	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
18	Koło zapasowe dojazdowe	51	System Ford MyKey
19	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	52	System kontroli trakcji ESC
20	Końcówki układu wydechowego z polerowanej stali nierdzewnej	53	System kontroli trakcji TA
21	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze gloss black , w sportowej stylizacji	54	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
22	Krata wlotu powietrza górna w stylizacji sportowej, w kolorze Gloss Black	55	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
23	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	56	System wspomagania nagłego hamowania EBA
24	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	57	Światła do jazdy dziennej LED
25	Listwy progowe w stylistyce sportowej, w kolorze nadwozia	58	Światła tylne LED
26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	59	Tapicerka tekstylna Prada z czerwonymi przeszyciami
27	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	60	Tarcze kół aluminiowe 18" 5x2-ramienne, wykończenie Mica Shadow Black
28	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
29	Nakładki na pedały aluminiowe	62	Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
30	Nakładki na progi przednich drzwi z wykończeniem w kolorze aluminium, w stylizacji ST-Line	63	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
31	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	64	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
32	Obudowy świateł p/mgielnych przednich w kształcie trapezoidalnym	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Oświetlenie wnętrza LED	66	Zawieszenie sportowe

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 Czujniki parkowania - przód
 Czujniki parkowania - tył
- 3 Pakiet Stylizacyjny Nadwozia 2
 Spoiler przedni pod zderzakiem
 Spoiler tylny pod zderzakiem
 Światła do jazdy dziennej LED
 Listwy progowe w kolorze nadwozia
 Listwy progowe stylizowane
 Obudowy świateł p/mgielnych przednich lakierowane, czarne
 Krata wlotu powietrza górna w stylizacji sportowej
 Krata wlotu powietrza dolna w stylizacji sportowej
- 4 System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 3

- Głośniki 8 szt.
- Sterowanie głosem systemu audio
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze kart SD
- System nawigacji satelitarnej CD/SD
- Funkcja wzywania pomocy
- Wyświetlacz 8" dotykowy
- Złącze USB 2 szt.
- Mapa Europy
- 5 System wspomagający parkowanie Active Park Assist
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie Active Park Assist
 - System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany Deep Impact Blue
- 2 Pakiet Panorama
 - Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
 - Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
- 3 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/50 R17 96V WIN.CONTACT TS 850P TL FR	4,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/50 R17 96V WIN.CONTACT TS 850P TL FR	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/50 R17 96V WIN.CONTACT TS 850P TL FR	5,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/50 R17 96V WIN.CONTACT TS 850P TL FR	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Ważność badań technicznych: 25-03-2025	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe, używane - 4 szt
 Opony Michelin Primacy
 235/45 R18, 98Y - 5-5mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Podczas oględzin pojazd silnie zabrudzony, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	190	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		
2	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Wybrzuszenie na boku opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd niesprawny, silnik nie uruchamia się. Brak informacji odnośnie stanu technicznego. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis. W wycenie przyjęto konieczną wymianę silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu