

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-78/2025_GWE8201S

Numer szkody / sprawy SM-78/2025_GWE8201S
Nr kalkulacji 8081

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0121230

Numer rejestracyjny: GWE8201S
Numer nadwozia: ZFA25000002H58197
Marka: FIAT
Model: Ducato Maxi MultiJet Euro 6 2287ccm - 150KM 3,5t 15-19
Typ: Ducato Maxi MJ L4H2
Data pierwszej rejestracji: 17.07.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 7964
Data wyceny: 21.02.2025
Wycena na dzień: 21.02.2025
Wersja bazy danych: 2025.02
Wartość: 43 200,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8081**
 Data wyceny **21.02.2025**
 Wycena na dzień **21.02.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-78/2025_GWE8201S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0121230 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	GWE8201S / ZFA25000002H58197
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.07.2018 / 79
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	269 253 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	203 500 / 65 753
Lakier	czarny uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FIAT
Model	Ducato Maxi MultiJet Euro 6 2287ccm - 150KM 3,5t 15-19
Typ	Ducato Maxi MJ L4H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.06.2016 - 30.09.2019
Pojemność silnika (ccm)	2287
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 135 / 1 365
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025.02)	PLN	56 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	433
Korekta na przebieg	PLN	-3 000
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	3 010
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-13 500
Korekta na stan opon	PLN	-360

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	43 200
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi boczne przesuwne prawe
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni
- Felgi stalowe 16
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera podwójny
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokadowy
- Lakier uni
- Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała bez szyby
- Skrzynia biegów manualna
- System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę)
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wspomaganie kierownicy
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 260 stopni (V)	PLN	180
• Kamera cofania (V)	PLN	180
• Lakier metalik (V)	PLN	300
• Opony 195/60 R16C (V)	PLN	320
• Pakiet SX NAV Auto (V)	PLN	1 580
□ Deska rozdzielcza Techno		
□ Klimatyzacja automatyczna		
□ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane		
□ Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cali, z nawigacją		
□ Tempomat z ogranicznikiem prędkości		
• Światła przeciwmgielne (V)	PLN	110
• Zagłówek wyprofilowany "DUCATO" (V)	PLN	30
• Zasilacz USB w miejscu gniazda zapalniczki (V)	PLN	40
• Zbiornik paliwa o pojemności 120 litrów (V)	PLN	40
• Zderzak przedni lakierowany w kolorze czarnym (V)	PLN	230

SUMA**PLN****3 010****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-5 400
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-8 100

SUMA**PLN****-13 500****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MAXMILLER, 225/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 1, Opona 2 (prawa), MAXMILLER, 225/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 2, Opona 1 (lewa), MAXXIS, 225/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90**

Oś 2, Opona 2 (prawa), MAXXIS, 225/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-90
SUMA	PLN	-360

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego nie budzi zastrzeżeń.

Sprzęgło uszkodzone – brak możliwości włączenia biegu.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie z reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo,
- poszycie boku prawego – wgniecione,
- słupek środkowy prawy – wgnieciony,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





























































