

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-128/2025_PY07396

Numer szkody / sprawy SM-128/2025_PY07396
Nr kalkulacji 8220

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157942

Numer rejestracyjny: PY07396
Numer nadwozia: W1K2130051B060924
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: E Klasa [W 213] 20-23
Typ: E 220 d 4-Matic Avantgarde
Data pierwszej rejestracji: 21.09.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8103
Data wyceny: 31.03.2025
Wycena na dzień: 31.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 168 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8220**
 Data wyceny **31.03.2025**
 Wycena na dzień **31.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-128/2025_PY07396

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157942 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY07396 / W1K2130051B060924
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.09.2022 / 30
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 83 883 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 70 200 / 13 683
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model E Klasa [W 213] 20-23
 Typ E 220 d 4-Matic Avantgarde
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 30.09.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1993
 Moc kW / KM 147 / 200
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	159 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	3 000
Korekta na przebieg	PLN	-1 550
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	10 580
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-3 210

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	168 000
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Aktywny asystent ruchu
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Android Auto
- Antena GPS
- Apple CarPlay
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem (R10)
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gaśnica
- Gniazdo USB (2x) z tyłu
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- MBUX multimedia system
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Narzędzia do zmiany koła
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet komfortowych siedzeń
- Podsufitka materiałowa - szara
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Radio Cyfrowe
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System active Lane Change Assist
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System dostosowujący prędkości do trasy
- System monitorowania wewnętrzny
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System PRE-SAFE
- System Start/Stop
- Tapicerka materiałowa
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Touchpad
- Uchwyt na kubki, podwójny
- Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym
- Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium
- Zagłówki przednie - komfortowe
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem (V) (G)	PLN	
• Lakier metalik (V)	PLN	1 340
• Pakiet Advantage (V)	PLN	3 860
☐ Asystent martwego punktu		
☐ Fotele przednie podgrzewane		
☐ Pakiet Asystenta Parkowania		
☐ Pakiet Lusterka		
☐ Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala		
• Pakiet Wspomagania Jazdy (V)	PLN	4 370
☐ Asystent układu kierowniczego - aktywny		
☐ System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC		
• Podsufitka materiałowa - czarna (V)	PLN	540
• System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach (V)	PLN	470
• Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Norwich (V) (G)	PLN	

SUMA**PLN****10 580****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN	-3 210
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-3 210**

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































