

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-154/2025_PY28323

Numer szkody / sprawy SM-154/2025_PY28323
Nr kalkulacji 8251

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141213

Numer rejestracyjny: PY28323
Numer nadwozia: YARECYHZ2GJ021671
Marka: TOYOTA
Model: Proace City Verso 19-24
Typ: Proace City Verso Long 1.5 D-4D Business
Data pierwszej rejestracji: 13.03.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8134
Data wyceny: 07.04.2025
Wycena na dzień: 07.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 62 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8251**
 Data wyceny **07.04.2025**
 Wycena na dzień **07.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-154/2025_PY28323

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141213

Numer rejestracyjny / numer VIN PY28323 / YARECYHZ2GJ021671
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.03.2023 / 25
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 150 411 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 57 500 / 92 911
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model Proace City Verso 19-24
 Typ Proace City Verso Long 1.5 D-4D Business
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.05.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	84 300
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 017
Korekta na przebieg	PLN	-11 610
Korekta na rok produkcji	PLN	-4 651
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 730
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 730
Korekta na stan opon	PLN	-510

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	62 500
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujnik zmierzchu
- Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochylenia i odcinka lędźwiowego)
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
- Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym
- Kłapa tylna przeszklona
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze fortepianowej czerni
- Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
- PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- System eCall
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników
- System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy
- System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
- Szyba tylna ogrzewana
- Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu
- Uchwyty w bagażniku szt. 4
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykładzina bagażnika
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Lakier metalik	PLN	660
• Pakiet siedzeń Business 7	PLN	1 070
□ Fotele tylne w trzecim rzędzie, indywidualne, rozkładane i		

SUMA**PLN****1 730****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-5 730
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-5 730****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 205/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-190****Oś 1, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 205/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-160****Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 205/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
SUMA	PLN	-510

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- deska rozdzielcza – zarysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- plastikowa nakładka wnęki koła tylnego lewego – wyłamana z zamocowań,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca ściany grodziowej – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika
























































































































































Dane identyfikacyjne pojazdu	
Kod modelu	
Nr rejestracji	
Nr silnika	
Nr koła	
Kod koła	
Kod koła	
Data w	
Nr VIN	
Dane dodatkowe: Kod modelu: BMYMA43L-1MFM0W Nr VIN: YAREYCHZNGJ021471 Typ/Nr Silnika: SWZ 10Q3EN3E23740 Nr książki gwarancyjnej: C/3172335/181 Kod koloru: KCA Kod koloru tapicerki: F7FY Data wydania: 14 marzec 2023 r. Delivery date: 14 March 2023 y.	
Zgłębienie bezpieczeństwa Toyota nie zamierza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepożądany sposób w przypadku włamania do samochodu lub jego nadwozia. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiać w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny. TOYOTA PROFESSIONAL BONIKOWSKI AUTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pieczałka autoryzowanej stacji serwisowej 62-052 Komorniki ul. Platynowa 2 Oddział Sady ul. Poznańska 10 62-080 Tarnobrzeg Podgórze tel. 61 89 62 200 NP 779-21-31-022 REGON 639794040 800 000127363 www.bonikowscy.pl	
Kontakt do działu obsługi posprzedażnej Pieczałka autoryzowanej stacji serwisowej TOYOTA PROFESSIONAL BONIKOWSKI AUTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-052 Komorniki ul. Platynowa 2 Oddział Sady ul. Poznańska 10 62-080 Tarnobrzeg Podgórze tel. 61 89 62 200 NP 779-21-31-022 REGON 639794040 800 000127363 www.bonikowscy.pl	
Rejestracja online 	
Świadectwo jakości TOYOTA słynie z surowej kontroli jakości przeprowadzonej na każdym etapie wytworzenia swoich produktów. Dokładne szczegóły i wieloletnia historia kontroli gwarantuje, że sprzedany Państwu samochód odpowiada standardem Toyoty. Podpis złożony na niniejszym świadectwie potwierdza wyprodukowanie pojazdu zgodnie ze standardami firmy Toyota Filip Makuszko Kierownik Działu	

The image shows an open logbook with two pages. Each page contains six identical sections for recording maintenance work. Each section has a header 'Przebieg wykonany' (Maintenance performed), followed by two rows: 'Przebieg' (Mileage) and 'Data' (Date). Below these is a large greyed-out rectangular area for notes. The sections are numbered 1 through 6 on the left page and 7 through 12 on the right page. At the bottom of the left page, there is a note: 'Potwierdzenie wykonania przebiegu końcowe jest tylko w przypadku pojazdów nie posiadających systemu elektronicznego rejestrowania przebiegu.' (Confirmation of completion of the mileage is only in the case of vehicles not having an electronic mileage recording system.) At the bottom of the right page, there is a note: 'Potwierdzenie wykonania przebiegu końcowe jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju funkcjonujący system elektroniczny rejestruje przebiegi w określonych.' (Confirmation of completion of the mileage is only in the case where the electronic system operating in the given country records mileage in specified.) The logbook is being held by a person's hand, and the background shows the interior of a vehicle, including the steering wheel and dashboard.















