

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-122/2025_ST2384W

Numer szkody / sprawy SM-122/2025_ST2384W
Nr kalkulacji 8182

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137144

Numer rejestracyjny: ST2384W
Numer nadwozia: YV1LFBMUDK1479521
Marka: VOLVO
Model: XC90 19-24
Typ: XC90 T8 AWD Plug-In Hybrid Momentum 7os aut
Data pierwszej rejestracji: 02.02.2019
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8065
Data wyceny: 18.03.2025
Wycena na dzień: 18.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 110 300,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8182**
 Data wyceny **18.03.2025**
 Wycena na dzień **18.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-122/2025_ST2384W

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137144 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ST2384W / YV1LFBMUDK1479521
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.02.2019 / 73
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 232 044 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 128 950 / 103 094
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model XC90 19-24
 Typ XC90 T8 AWD Plug-In Hybrid Momentum 7os aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
 Okres dostępności 01.03.2019 - 31.12.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 223 / 303
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	145 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-2 400
Korekta na przebieg	PLN	-13 290
Korekta na rok produkcji	PLN	-7 918
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	3 660
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-14 290
Korekta na stan opon	PLN	-1 080

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	110 300
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu
- Dywaniki tekstylne, czarne
- Felgi aluminiowe 19 (wzór 6-ramienny Silver Bright) z ogumieniem 235/55 R19
- Lakier uni
- Skórzana dźwignia zmiany biegów
- Tapicerka skórzana Moritz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Android Auto i Apple Carplay (V)	PLN	220
• Blokada tylnych drzwi, elektryczna (V)	PLN	70
• Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń (V)	PLN	20
• Lakier metalik (V)	PLN	580
• Nawigacja Sensus (V)	PLN	710
• Oświetlenia wnętrza poziom III (V)	PLN	70
• Pakiet Park Assist (V)	PLN	620
□ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył		
□ Kamera wspomagająca parkowanie tyłem		
• Pakiet Winter (V)	PLN	300
□ Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane		
□ Fotele przednie ogrzewane		
• Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy (V)	PLN	110
• Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych (V)	PLN	160
• Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD) (V)	PLN	800

SUMA**PLN****3 660****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-3 900
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-10 390

SUMA**PLN****-14 290****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 275/40R21**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-290****Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 275/40R21**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-290****Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 275/40R21**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-250****Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 275/40R21**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-250****SUMA****PLN****-1 080****NOTATKI**

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [120 – 170 µm],

- drzwi tylne prawe [590 – 780 µm],

- błotnik tylny prawy [230 – 870 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona,

- błotnik przedni lewy – wgnieciony,

- błotnik przedni prawy – porysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, wgniecione punktowo,

- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi tylne prawe – zarysowane,

- błotnik tylny lewy – zarysowany, listwa krawędzi wnęki koła zarysowana,

- błotnik tylny prawy - zarysowany, listwa krawędzi wnęki koła zarysowana,

- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- zderzak przedni – porysowany,

- zderzak tylny – porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- roleta bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura


Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika




































































































































































































































2025/03/17 11:46



GARANTIEBEWIJS

Versie

Type/chassisnr.

XC90 / 479521

Modeljaar

2019

Kenteken

XH-665-Z

Leverdatum

2019 02 02

Dealer

Bedrijfsnaam

Adres

Handtekening

Stempel

Nieuwenhuis Zwolle B.V.
Kleefstraat 1
8028 PR ZWOLLE
Tel: 038-4558888
HB30H01

Voor uw auto geldt het volgende interval:

☒ 30.000 km/12 maanden/wolfsdassien*

* Afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt

Eigenaar 1

Adres

Telefoon

Eigenaar 2

Adres

Telefoon

Overige specificaties

WAARDEDOOR

Het Service-en Garantie-

garantieboekje van Volvo

Wanneer u alle uitgangspunten

Bij aankoop van een Volvo

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

u alle persoonlijke gegevens

2025/03/17 11:47



