

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-143/2025_WW164SY

Numer szkody / sprawy SM-143/2025_WW164SY
Nr kalkulacji 8236

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133531

Numer rejestracyjny: WW164SY
Numer nadwozia: VF1RFB00X65431165
Marka: RENAULT
Model: Megane IV GrandCoupe 16-20
Typ: Megane 1.5 Blue dCi Intens EDC
Data pierwszej rejestracji: 15.07.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8119
Data wyceny: 02.04.2025
Wycena na dzień: 02.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 47 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8236**
 Data wyceny **02.04.2025**
 Wycena na dzień **02.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-143/2025_WW164SY

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133531 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW164SY / VF1RFB00X65431165
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.07.2020 / 57
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 121 658 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 124 500 / -2 842
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka RENAULT
 Model Megane IV GrandCoupe 16-20
 Typ Megane 1.5 Blue dCi Intens EDC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.09.2018 - 31.12.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1461
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	50 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	400
Korekta na przebieg	PLN	140
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 360
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 070

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	47 000
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU - system wspomagający nagłe hamowanie
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
- boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Chromowana listwa dolnej części szyb bocznych
- Czujnik deszczu i świateł
- Czujniki parkowania tył
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 Silverline z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica skórzana
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy tylne LED 3D Edge Light
- Listwa ozdobna deski rozdzielczej, chromowana
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, podgrzewane i składane
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Radioodtwarzacz z Bluetooth, wyświetlacz kolorowy 7
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka welurowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z podłokietnikiem
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem TFT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Koło zapasowe - dojazdowe (V)	PLN	140
• Lakier metalik (V)	PLN	470
• Pakiet Multimedia 7 (V)	PLN	750
☐ Dostęp do usług interaktywnych		
☐ Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona		
☐ System multimedialny R-Link 2 z ekranem 7-cali		

SUMA**PLN****1 360****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 070
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-5 070****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KLEBER, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KLEBER, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), KLEBER, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), KLEBER, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego – lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu – powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo,
- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- listwa ozdobna drzwi przednich lewych – wgnieciona punktowo,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki

innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































