

Nr zlecenia: 53/11/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF2XRN005200
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	PZ3Y183
Model pojazdu:	A6 Avant Quattro 40 TDi MR`23 E6d C8	Nr Info-Ekspert:	002-04018
Wersja:	S line S tronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza		78598 km	
Data pierwszej rejestracji		2023/09/26	
Data ważności badania technicznego		2026/09/26	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		2425 kg*	
Jednostka napędowa		z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)	
Pojemność / Moc silnika		1968 ccm / 150kW (204KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		szary 2-warstwowy typu perła	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	34	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
2	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	35	Spoiler tylny
3	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	36	System "Audi pre sense basic"
4	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi	37	System "Audi pre sense front"

	jednobarwne		
5	Dywaniki przód/tył	38	System Audi Drive Select
6	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	39	System Audi pre sense basic
7	Filtr p/pyłkowy	40	System automatycznej recyrkulacji powietrza
8	Fotele sportowe	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Głośniki 8 szt.	42	System kontroli trakcji ESC
10	Gniazdo 12V z tyłu	43	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
11	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System Start/Stop
13	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyba przednia laminowana
14	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	47	Szyby termoizolacyjne
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	48	Światła do jazdy dziennej LED
16	Listwy progowe aluminiowe podświetlane	49	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne
19	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	52	Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
20	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	53	Układ kierowniczy progresywny
21	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	54	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	55	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
23	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
24	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	57	Wykładzina bagażnika
25	Podłokietnik przedni komfortowy	58	Wyłożenie podłogi bagażnika
26	Podsufitka tkaninowa	59	Zagłówki foteli przednich regulowane
27	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Zawieszenie sportowe
29	Poduszki powietrzne boczne	62	Zbiornik AdBlue 12l
30	Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne	63	Zderzaki wzmacnione
31	Radio MMI plus	64	Zestaw naprawczy opon
32	Reflektory przednie LED	65	Zestaw narzędzi
33	Relingi dachowe	66	Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 4 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 6 System Audi Music Interface

System Audi Music Interface
Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kamera cofania
- 3 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 4 Lakier perłowy szary Daytona
- 5 Oświetlenie wnętrza Ambiente
- 6 Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)
- 7 Szyba przednia ogrzewana
- 8 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
- 9 Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skórą (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne Audi Sport, platynowoszare, polerowane (dopłata)
- 11 Wspomaganie domykania drzwi elektryczne
- 12 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 255/40 R20 101W XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR	6,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 255/40 R20 101W XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR	6,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 255/40 R20 101W XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR	6,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 255/40 R20 101W XL WIN.CONTACT TS 850P TL FR	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU


KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK
7	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Fot. nr 49Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu