

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	132/26/02/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Albert Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Ciągnik rolniczy URSUS C355
<b>Nr fabryczny:</b>	344735
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	27-03-2025
<b>Wartość rynkowa:</b>	



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński zgodnie ze zleceniem numer 132/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy URSUS C355.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Ciągnik rolniczy
<b>Producent:</b>	URSUS
<b>Typ/model:</b>	C355
<b>Numer fabryczny:</b>	344735
<b>Rok produkcji:</b>	1975
<b>Data 1 rejestracji:</b>	12.03.1975
<b>Nr rejestracyjny:</b>	PKS34TN
<b>Pojemność silnika:</b>	3120cm <sup>3</sup>
<b>Moc silnika:</b>	38kW
<b>Masa własna:</b>	2680kg

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin okazano urządzenie na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono pojazd, brak możliwości wykonania próby ruchowej ze względu na uszkodzoną/pękniętą obudowę skrzyni biegów. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Urządzenie nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań, zabrudzeń czy ognisk korozji.

Stan wizualny ocenia się jako przeciętny.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej .

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym . Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















