

Nr zlecenia: 77/17/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 17.04.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF20NN011937
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	PO5XH86
Model pojazdu:	S6 Quattro 3.0 TDi MR`18 E6d C8	Nr Info-Ekspert:	002-03872
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	201964 km		
Data pierwszej rejestracji	11.05.2022		
Data ważności badania technicznego	11.05.2025		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2590 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 253kW (344KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p. Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium	38	Podsufitka tkaninowa
2	Asystent świateł drogowych	39	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Audi virtual cockpit	41	Poduszki powietrzne boczne
5	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	42	Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne

6	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	43	Reflektory przednie LED
7	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe, jedno lub dwukolorowe	44	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
8	Dogrzewacz (auxiliary heater)	45	System "Audi pre sense basic"
9	Dywaniki przednie i tylne	46	System "Audi pre sense front"
10	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	47	System Audi Drive Select
11	Filtr p/pyłkowy	48	System Audi smartphone Interface
12	Fotele sportowe	49	System automatycznej recyrkulacji powietrza
13	Gałka dźwigni zmiany biegów kolorystycznie dopasowana do wybranej kolorystyki wnętrza	50	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Gaśnica	51	System kontroli trakcji ESC
15	Głośniki 10 szt.	52	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Hamulce z przodu i z tyłu S sport, z zaciskami w kolorze czarnym	53	System Start/Stop
17	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	54	Szyba przednia laminowana
18	Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa)	55	Szyby termoizolacyjne
19	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	56	Światła do jazdy dziennej LED
20	Kolumna kierownicy regulowana	57	Światła tylne LED
21	Komputer pokładowy	58	Tapicerka Alcantara/skóra z tłoczeniem S line
22	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	59	Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne S Style
23	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	60	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
24	Listwy progowe w kolorze nadwozia	61	Układ kierowniczy progresywny
25	Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium	62	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	63	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
27	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	64	Wyłożenie podłogi bagażnika
28	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	65	Wzmacniacz 6-cio kanałowy 180W
29	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera asferyczne	66	Zagłówki foteli przednich regulowane
30	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Nakładki aluminiowe na pedały	68	Zawieszenie sportowe S, z układem regulacji tłumienia amortyzatorów
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	69	Zbiornik AdBlue 12l
33	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	70	Zbiornik paliwa 73l
34	Oświetlenie wnętrza Ambiente	71	Zderzaki wzmocnione
35	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	72	Zestaw naprawczy opon
36	Podłokietnik przedni komfortowy	73	Złącze Bluetooth
37	Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

- 5 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna sportowa
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 7 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie woptyce aluminium
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 8 Pakiet dodatkowych schowków
Siatka mocująca bagaż
Gniazda 12V dodatkowe 2 szt.
Uchwyty na napoje w środkowym tylnym podłokietniku
- 9 System Audi Music Interface
System Audi Music Interface
Złącze USB 2 szt.
- 10 System MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response
System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
Panel obsługowy MMI Touch
Ekran 10,1"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Asystent parkowania
- 2 Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)
- 3 Dach szklany panoramiczny
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele sportowe typu "S" (dopłata)
- 6 Kamera cofania
- 7 Lakier metalizowany "Niebieski Firmament"
- 8 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie (dopłata)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- 9 Pakiet Czerń
- 10 Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)
- 11 Reflektory przednie Matrix LED (dopłata)
Układ zmywania reflektorów
Kierunkowskazy dynamiczne
Reflektory przednie Matrix LED
- 12 Roleta szyby tylnej oraz rolety tylnych szyb drzwiowych regulowane manualnie
Rolety szyb bocznych z regulacją mechaniczną
Roleta szyby tylnej regulowana manualnie
- 13 Szyba przednia ogrzewana
- 14 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
- 15 Układ kierowniczy dynamiczny wszystkich kół z tylną osią skrętną (dopłata)
- 16 Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne

17 Zbiornik AdBlue 24l

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 255/40 R20 XL SOTTO ZERO 3	4,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 255/40 R20 XL SOTTO ZERO 3	4,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 255/40 R20 XL SOTTO ZERO 3	4,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 255/40 R20 XL SOTTO ZERO 3	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik


Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Oględziny zostały wykonane na parkingu podziemnym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		115	
2	Dach		146	
3	Błotnik przedni	L	111	
4	Drzwi przednie	L	118	
5	Drzwi tylne	L	112	
6	Błotnik tylny	L	135	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	112	
9	Drzwi tylne	P	129	
10	Błotnik tylny	P	129	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		121	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, Pęknięcie		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33





Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu