

**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1001863678        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 26.02.2025 15:21  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 7910727           |
| <b>FIN:</b>           | WAUZZZF47RA074225 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                              |
| <b>Modell:</b>                      | A4                                                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BUX                                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 11.03.2024                                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 12.190 km                                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Daytonagrau Perleffekt                            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Daytonagrau Perleffekt                            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                   |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                 |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 17.900 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

"Edition"

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen  
GMO ist:

TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation &amp; Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &  
Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210  
km/h

Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,  
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

competition edition plus

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling Schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-  
Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine  
Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren  
Fondsitze

Klimaautomatik

|                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kofferraumbodenmatte                                                                 | Ohne Multimedia" im Fahrzeug                                                                         |
| Komfortmittellarmlehne vorn                                                          | Ohne Nackengebläse                                                                                   |
| Kopfstützen vorn                                                                     | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                      |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen                                          | Ohne Spurwechselassistent                                                                            |
| Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)                                        | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                                  |
| Ladeboden                                                                            | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                                   |
| Ländergruppe A                                                                       | Ohne Vorkonditionierung                                                                              |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                   | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                                     |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus                                       | Ohne Windschott                                                                                      |
| LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht        | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre                                               |
| Linkslenker                                                                          | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                                     |
| LTE-Unterstützung für Audi phone box                                                 | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                            |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Optikpaket schwarz plus                                                                              |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Ottomotor                                                                                            |
| Mild-Hybrid                                                                          | PKW-Ausführung                                                                                       |
| Mit Multifunktionskamera                                                             | Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch |
| Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland                  | Räder der Audi Sport / Quattro GmbH                                                                  |
| MMI Navigation plus mit MMI touch                                                    | Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17                                          |
| Motorabdeckung                                                                       | Radschrauben Standard                                                                                |
| Nicht Heissland                                                                      | Rechtsverkehr                                                                                        |
| Nichtraucherausführung                                                               | Regionscode " ECE " für Radio                                                                        |
| Ohne AdBlue-Tank                                                                     | Reifen 245/35 R19 93Y xl                                                                             |
| Ohne Alcohol Interlock                                                               | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                               |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Reifendruck-Kontrollanzeige                                                                          |
| Ohne Beledung                                                                        | Reifenreparaturset                                                                                   |
| Ohne besondere Farbausstattung                                                       | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A                                                             |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                                                                    |
| Ohne Car2X                                                                           | S line                                                                                               |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                         | S tronic                                                                                             |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                                             | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                                                |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)                                      |
| Ohne Feuerlöscher                                                                    | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)                                        |
| Ohne Frontspoiler                                                                    | Scheinwerfer-Reinigungsanlage                                                                        |
| Ohne Garagentoröffner                                                                | Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem                                                              |
| Ohne Head-up-Display                                                                 | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                                       |
| Ohne Heckspoiler                                                                     | Serienqualität                                                                                       |
| Ohne Hinterachsgetriebe                                                              | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                                                    |
| Ohne integriertes Mautsystem                                                         | Sicherheitsgurte in Schwarz                                                                          |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Sitzheizung vorn                                                                                     |
| Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)                                             | Smartphone-Interface                                                                                 |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                              | Sondersteuerung                                                                                      |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                            | Sondersteuerung I/VP                                                                                 |

Sonnenblenden vorn  
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten  
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt  
spezielles Typschild EU  
Sportfahrwerk  
Sportsitze vorn  
Standard  
Standardabgasanlage, Farbe modellspezifisch  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung SWIN  
Steuerungsnummer 8  
Steuerungsnummer Einparkhilfe plus  
Stoff System  
Stoßfänger S line  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze manuell einstellbar  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterrädderverbau in der Serie  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Dunlop     | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 7,0 mm      |
| Dunlop     | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 7,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 7,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 225/50 R 17 98 H | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Hankook    |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 ZR 19 93 Y | 6,0 mm      |
| Hankook    |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 ZR 19 93 Y | 6,0 mm      |
| Hankook    |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 ZR 19 93 Y | 7,0 mm      |
| Hankook    |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 ZR 19 93 Y | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                           | Schadensbeschreibung  | Reparaturempfehlung                       |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht | Kratzer               | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2  | Achsvermessung                    | Beschädigt            | Prüfen                                    |
| 3  | Zusätzliche(r) Reifen             | Riss                  | Ersetzen                                  |
| 4  | Karosserie                        | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen                    |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF47RA074225

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nicht ausreichend, Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Achsvermessung - Beschädigt - Prüfen



3 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

