

Nr zlecenia: 72/16/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/16

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] IV-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | VF17RBF0A60829763 |
| Marka:                                              | RENAULT                                   | Nr rejestracyjny: | PO 8GG05          |
| Model pojazdu:                                      | Clio IV Grandtour dCi MR`17 E6            | Nr Info-Ekspert:  | 031-08745         |
| Wersja:                                             | Life Energy 75                            | Rok produkcji:    | 2018              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 199605 km                                 |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/06/11                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/06/03                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                   |                   |
| Dop. masa całkowita                                 | 1702 kg*                                  |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 55kW (75KM)                    |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                           |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                       |      |                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół             | 14   | System Bass Reflex                     |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                  | 15   | System kontroli ciśnienia w oponach    |
| 3                       | Karta kodowa Renault                                  | 16   | System wspomagania ruszania pod górę   |
| 4                       | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 17   | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 5                       | Komputer pokładowy                                    | 18   | Światła do jazdy dziennej LED          |
| 6                       | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 19   | Tapicerka szara Fortunate              |

|    |                                                                        |    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 7  | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 20 | Tarcze kół stalowe 15" Paradise                      |
| 8  | Poduszki powietrzne boczne                                             | 21 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne |
| 9  | Przygotowanie do montażu radia                                         | 22 | Wycieraczki z 3 prędkościami pracy 2 szt.            |
| 10 | Relingi dachowe czarne                                                 | 23 | Zagłówki foteli przednich regulowane                 |
| 11 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                 | 24 | Zamek centralny                                      |
| 12 | Spoiler dachowy                                                        | 25 | Zderzaki w kolorze nadwozia                          |
| 13 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |    |                                                      |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
|   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie               |
|   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie              |
| 2 | Systemy ESC + ASR                                         |
|   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR               |
|   | System stabilizacji toru jazdy ESC                        |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Lakier metalizowany |
|---|---------------------|

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 185/65 R15 88T KRISTALL MONTERO 3 TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | FULDA 185/65 R15 88T KRISTALL MONTERO 3 TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | FULDA 185/65 R15 88T KRISTALL MONTERO 3 TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | FULDA 185/65 R15 88T KRISTALL MONTERO 3 TL | 5,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                 | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski, pęknięty |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                        |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej      |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski           |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej                        |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski           |      |         |
| 7    | Słupek środkowy       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                        |      |         |

|   |               |   |                                |  |  |
|---|---------------|---|--------------------------------|--|--|
| 8 | Błotnik tylny | L | Zarysowania powłoki lakierowej |  |  |
| 9 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej |  |  |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | TW                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | TW                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy.

Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu               | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie zderzaka przedniego |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Poszycie zderzaka tylnego    |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 3    | Szyba przednia               |       | Odpryski warstwy zewnętrznej,            |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

BEZ UWAG Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

### JAZDA KONTROLNA

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG            |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG            |
| 3  | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG            |
| 4  | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG            |
| 5  | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG            |
| 6  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG            |
| 7  | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG            |
| 8  | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG            |
| 9  | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG            |
| 10 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG            |
| 11 | Wskaźnik temperatury silnika               | Świeci ikona płynów |
| 12 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG            |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                                    |                |
|---|------------------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)             | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny                | TAK            |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych        | TAK            |
| 4 | Podnośnik samochodowy              | TAK            |
| 5 | Instrukcja obsługi                 | TAK            |
| 6 | Gaśnica                            | TAK            |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy               | TAK            |
| 8 | Apteczka                           | TAK            |
| 9 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | TAK            |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*