

Nr zlecenia: 50/14/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.04.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                               | Dane: [D] IV-2025 |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód specjalny*           | VIN:              | WM A 0 3 V U Y 7 K 9 0 1 3 1 1 0 |
| Marka:                                       | MAN                           | Nr rejestracyjny: | WL2006N                          |
| Model pojazdu:                               | 3.140 TGE MR`17 E6 3.5t       | Nr Info-Ekspert:  | 148-02190                        |
| Wersja:                                      | L3H2 (9.9)                    | Rok produkcji:    | 2019                             |
| Wskazanie drogomierza                        | 201984 km                     |                   |                                  |
| Data pierwszej rejestracji                   | 29.08.2019                    |                   |                                  |
| Opis rodzaju pojazdu                         | Bankowóz                      |                   |                                  |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 3+1 osobowy |                   |                                  |
| Dop. masa całkow.                            | 3500 kg                       |                   |                                  |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna  |                   |                                  |
| Rozstaw osi                                  | 3640 mm                       |                   |                                  |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym        |                   |                                  |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1968 ccm / 103kW (140KM)      |                   |                                  |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza  |                   |                                  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                   |                   |                                  |
| Norma spalin                                 | E6                            |                   |                                  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni    |                   |                                  |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p.                                                            | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                               | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | Asystent wiatru bocznego                                                                                                                                 | 16   | System kontroli hamowania silnikiem EBC                        |
| 2                                                               | Drzwi boczne prawe przesuwne                                                                                                                             | 17   | System kontroli ładunku LAC                                    |
| 3                                                               | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne                                                                                                                          | 18   | System kontroli trakcji TCS                                    |
| 4                                                               | Fotel kierowcy regulowany                                                                                                                                | 19   | System MAN Media Van                                           |
| 5                                                               | Fotel pasażera podwójny                                                                                                                                  | 20   | System osuszania tarcz hamulcowych BDW                         |
| 6                                                               | Hamulec wielokolizyjny                                                                                                                                   | 21   | System Start/Stop                                              |
| 7                                                               | Immobilizer                                                                                                                                              | 22   | System wspomagania nagłego hamowania HBA                       |
| 8                                                               | Kierownica wielofunkcyjna                                                                                                                                | 23   | System wspomagania ruszania ze wzniesienia Hill Decent Control |
| 9                                                               | Klimatyzacja Climatic półautomatyczna                                                                                                                    | 24   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                         |
| 10                                                              | Kolumna kierownicy regulowana                                                                                                                            | 25   | Światła do jazdy dziennej                                      |
| 11                                                              | Koło zapasowe                                                                                                                                            | 26   | Tapicerka materiałowa                                          |
| 12                                                              | Komputer pokładowy                                                                                                                                       | 27   | Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych                          |
| 13                                                              | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                             | 28   | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne            |
| 14                                                              | Sygnał ostrzegawczy cofania                                                                                                                              | 29   | Zamek centralny zdalnie sterowany                              |
| 15                                                              | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                                                                                            | 30   | Zbiornik paliwa 75l                                            |
| L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |                                                                                                                                                          |      |                                                                |
| 1                                                               | ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV     |      |                                                                |
| 2                                                               | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |      |                                                                |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FALKEN 235/65 R16C 115/113R EUROALL SEASON VAN 11 TL (115S | 3,0          |
| Przednie prawe: | FALKEN 235/65 R16C 115/113R EUROALL SEASON VAN 11 TL (115S | 6,0          |
| Tylne lewe:     | FALKEN 235/65 R16C 115/113R EUROALL SEASON VAN 11 TL (115S | 5,0          |
| Tylne prawe:    | FALKEN 235/65 R16C 115/113R EUROALL SEASON VAN 11 TL (115S | 4,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Ważność badania technicznego: 28.09.2024                 | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mateusz Wasilewski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik tylny       | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na elementach obłachowania widoczne ślady pozostałości po okleinach reklamowych.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 150                  |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 139                  |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 127                  |      |
| 4    | Błotnik tylny       | L     | 150                  |      |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 142                  |      |
| 6    | Błotnik przedni     | P     | 144                  |      |

|    |                     |   |     |  |
|----|---------------------|---|-----|--|
| 7  | Drzwi przednie      | P | 128 |  |
| 8  | Drzwi tylne         | P | 139 |  |
| 9  | Błotnik tylny       | P | 152 |  |
| 10 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 610 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Szyba drzwi bocznych przednich | P     | Pęknięcie          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu, wykonania próby ruchowej. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej w pojeździe uszkodzeniu uległ układ paliwowy. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 33

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*