

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

### » Übersicht

**Auftrags-Nr**: 1001816506

**Besichtigt am:** 17.02.2025 13:36

**Berichts-Nr**: 7659940

FIN: WVWZZZ3CZLE130451





vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller:VolkswagenModell:PassatHSN / TSN:0603 / BRZErstzulassungsdatum:03.07.2020Laufleistung:103.433 km

Farbe: Mangangrau Metallic
Farbe Dach: Mangangrau Metallic

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Benzin

Hubraum: 1.400 ccm

**Leistung:** 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge:4.773 mmFahrzeughöhe:1.516 mmFahrzeugbreite:1.832 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.200 kgRadstand:2.786 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

### » Dokumente & Wartung

**Nächste HU:** 07.2025

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Ja

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Ja

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Keine

 Wartungsheft:
 Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

### » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im

Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 LED-Leuchten im Fußraum vorn

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AM

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter

Ambientebeleuchtung "Plus"

Ambientebeleuchtung mehrfarbig

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent"Park Assist" und Einparkhilfe

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere

Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

**ECO-Funktion** 

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Entfall Tire Mobility Set

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrerassistenz-Paket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-

Scheinwerfer

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

7659940 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: Seite 3 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7659940 17.02.2025

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden aufstellbar

Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

**GTE** 

Head-up-Display

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,

Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für

Haushalts-Steckdose Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und

Bedienungselementen hinten

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch

einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit

Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

FIN: WVWZZZ3CZLE130451 7659940 Berichts-Nr: Seite 4 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear

View"

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Front- und Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der

Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x

17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H

FIN: WVWZZZ3CZLE130451 7659940 Berichts-Nr: Seite 5 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

### **ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR** 

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Seite 6 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

### » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

### » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:NeinVorschäden feststellbar:NeinNachlackierungen vorhanden:Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940

vom: 17.02.2025

#### » Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZLE130451

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZLE130451 7659940 Berichts-Nr: Seite 9 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025

#### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Seite 11 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7659940 vom: 17.02.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 12 FIN: WVWZZZ3CZLE130451 Berichts-Nr: 7659940