

Nr zlecenia: 84/17/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 17.04.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                 | Dane: [C] IV-2025 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy              | VIN:              | VF640J861LB012126 |
| Marka:                                       | RENAULT                         | Nr rejestracyjny: | PO1PR86           |
| Model pojazdu:                               | D Wide 250 E6 18.0t             | Nr Info-Ekspert:  | 031-08017         |
| Wersja:                                      | D18 Wide P4x2 250 Night & Day   | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                        | 630139 km                       |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 26.06.2020                      |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 19.06.2025                      |                   |                   |
| Rodzaj zabudowy                              | chłodnia z agregatem            |                   |                   |
| Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny            | długa (odchylana) / Night & Day |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 18000 kg / 9455 kg              |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4x2 / manualna              |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 6800 mm                         |                   |                   |
| Oznaczenie silnika                           | DTI8                            |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym          |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 7700 ccm / 188kW (256KM)        |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza    |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 6 / rzędowy                     |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                              |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny              | Bordowy 2-warstwowy typu uni    |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 2 Fotel pasażera regulowany
- 3 Fotel pasażera zawieszony pneumatycznie
- 4 Gniazdo OBD w kabinie do łączności z pojazdem
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Leżanka dolna
- 7 Ogranicznik prędkości do 90 km/h
- 8 Podgrzewacz paliwa
- 9 Podłokietnik fotela kierowcy
- 10 Radioodtwarzacz CD
- 11 +Spoiler dachowy

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 12 System hamulcowy elektroniczny EBS
- 13 Szyby regulowane elektrycznie
- 14 Światła do jazdy dziennej LED
- 15 Tachograf elektroniczny
- 16 Tempomat
- 17 Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza
- 18 Wywietrznik dachowy
- 19 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 20 Zastłona wokół kabiny
- 21 +Zawieszenie tylne pneumatyczne
- 22 Zwalniacz

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                          | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | GOODYEAR 305/70 R22.5 153L150M K MAX S TL (STER) MS | 7,0          |
| Przednie prawe: | GOODYEAR 305/70 R22.5 153L150M K MAX S TL (STER) MS | 8,0          |
| Tylne LZ:       | CONTINENTAL 305/70 R22.5 150/148M HDR TL (NAPĘD)    | 10,0         |
| Tylne LW:       | CONTINENTAL 305/70 R22.5 150/148M HDR TL (NAPĘD)    | 10,0         |
| Tylne PZ:       | CONTINENTAL 305/70 R22.5 150/148M HDR TL (NAPĘD)    | 9,0          |
| Tylne PW:       | CONTINENTAL 305/70 R22.5 150/148M HDR TL (NAPĘD)    | 9,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ       | (+) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY | (+) |
| WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ             | (+) |
| WARTOŚĆ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO       | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                   | (-) |
| KOREKTY RÓŻNE:                        |     |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd    | (-) |
| Weryfikacja serwisowa                 | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa           | (-) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                   | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                  | (-) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd wyposażony w:

-Windę załadowczą DHOLLANDIA DHL.M.20

Nr seryjny: 20022824

-Agregat chłodniczy ZANOTTI FZ248

Nr seryjny: 2008249P

Rok produkcji: 2020

Podczas oględzin podjęto próbę uruchomienia agregatu - nie uruchamia się. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Adam Głogowski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Spoiler boczny      | P     | Zarysowania                    |      |         |
| 2    | Słupek przedni      | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Ściana boczna tylna | P     | Wgnieciona z zarysowaniami     |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 **KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | TW                   |      |
| 2    | Dach             |       | TW                   |      |
| 3    | Drzwi            | L     | 70-90                |      |
| 4    | Ściana boczna    | L     | 70-90                |      |
| 5    | Drzwi            | P     | 70-90                |      |
| 6    | Ściana boczna    | P     | 60-70                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Lampa zespolona tylna | L     | Pęknięty klosz               |      |         |
| 2    | Szyba przednia        |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Ślady nieprofesjonalnej naprawy |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 5 | Gaśnica                     | TAK          |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK          |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu