

ZUSTANDSBERICHT

Auftragsnummer: 25A0147300

Besichtigungsdatum: 23.04.2025



ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

Hersteller: Seat

Typ: Ibiza 1.0 Style

Fahrgestellnummer: VSSZZZKJZJR045458

Laufleistung abgelesen: 249.799 km

Erstzulassung: 11.10.2017

Farbe: "Candy" Weiss

Anzahl Schlüssel: 1

Antrieb: Benzin

Getriebe / Gänge: Manuell / 5

Nennleistung (kW / PS): 70 / 95

Schadstoffklasse: Euro 6

Hubraum: 999 ccm

Halteranzahl: 0

Die allgemeinen Fahrzeugdaten wurden über eine VIN-Abfrage ermittelt und am Fahrzeug gegengeprüft

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG:

1. Außenspiegel elektr. verstellbar
2. Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
3. Einschaltautomatik für Fahrlicht
4. Heckleuchten LED
5. 3. Bremsleuchte
6. Tagfahrlicht LED
7. Heckscheibenwischer
8. Wärmeschutzverglasung
9. Heckscheibe heizbar
10. SEAT Media-System Touch Colour
11. Bordcomputer
12. Außentemperaturanzeige
13. Reifenkontroll-Anzeige
14. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
15. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
16. Kopf-Airbag-System
17. Seitenairbag
18. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
19. Gepäckraumabdeckung / Rollo
20. Klimaanlage
21. Innenraumfilter: Pollenfilter
22. Innenausstattung: Chrom-Applikationen
23. Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
24. Kopfstützen vorn
25. Kopfstützen hinten
26. Fensterheber elektrisch vorn
27. Zentralverriegelung mit Fernbedienung
28. Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
29. Kofferraumbeleuchtung
30. Wegfahrsperr (elektronisch)
31. Steckdose (12V-Anschluß) vorn
32. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
33. Anti-Blockier-System (ABS)
34. Elektr. Bremskraftverteilung
35. Bremsassistent
36. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

37. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
38. LM-Felgen
39. Reifen-Reparaturset
40. Lenkrad mit Multifunktion
41. Lenkrad (Leder)
42. Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
43. Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
44. Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
45. Elektron. Differentialsperre (EDS)
46. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
47. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
48. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
49. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
50. Start/Stop-Anlage
51. Karosserie: 5-türig
52. Getriebe 5-Gang
53. Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI

SONDERAUSSTATTUNG:

1. Mirror Link
2. Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion
3. "Media System Plus"
4. "Candy" Weiss

WICHTIGE HINWEISE:

ALLGEMEINER FAHRZEUGZUSTAND

Service­nachweis vorhanden: ja nein

Service­nachweis

Fahrgestellnummer: VSSZZZKJZJR045458

Fahrzeugtyp: Ibiza 1.0 Style

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung
1	Durchgeführte Wartungen	10.07.2024	232.049

HU vorhanden bis 10.2026

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig

nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Motorprobelauf CoC-Papiere Durchführung einer Lackschichtdickenmessung

ALLGEMEINE FUNKTIONSFÄHIGKEIT

- ✓ Fahrzeug startet eigenständig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

VORSCHÄDEN UND INSTANDSETZUNGEN

vorhanden* ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe	Instandsetzungsmethode
-----	---------------------	------------------------

FAHRZEUGSCHÄDEN UND FEHLTEILE

Nr.	Bauteil / Fotodokumentation	Schaden
1	Stoßfänger vorne	verschrammt - instandsetzen
2	Fahrzeug außen	Beschriftung - entfernen

BEREIFUNG RÄDER-REIFEN

MONTIERTE BEREIFUNG

Achse	Reifen- (SR/WR) und Felgeninformation	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
Vorderachse links	Winterreifen auf Stahl	185/65 R15	GT-Radial	5
Vorderachse rechts	Winterreifen auf Stahl	185/65 R15	GT-Radial	5
Hinterachse links	Winterreifen auf Stahl	185/65 R15	GT-Radial	4
Hinterachse rechts	Winterreifen auf Stahl	185/65 R15	GT-Radial	4

DEMONTIERTE BEREIFUNG

Achse	Reifen- (SR/WR) und Felgeninformation	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
Vorderachse links	Sommerreifen auf Leichtmetall	185/65 R15	Bridgestone	4
Vorderachse rechts	Sommerreifen auf Leichtmetall	185/65 R15	Bridgestone	3
Hinterachse links	Sommerreifen auf Leichtmetall	185/65 R15	Bridgestone	5
Hinterachse rechts	Sommerreifen auf Leichtmetall	185/65 R15	Bridgestone	5



FOTODOKUMENTATION FAHRZEUG

Fahrzeug



Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne links




Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne rechts




Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten rechts



Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten links



Motorraum



Fahrgestellnummer

Fahrzeuginnenraum



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Cockpit gesamt (Perspektive von der Rückbank)



Innenraum hinten / Rückbank



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Technische Ausstattung und Zubehör




Funktionierendes Entertainment-/Audiosystem



Instrumententafel bei laufendem Motor / km-Stand



Zubehörteile (Fahrzeugschlüssel, Betriebsanleitung, Serviceheft, Navi CD)



Zulassungsbescheinigung Teil I

FOTODOKUMENTATION FAHRZEUGSCHÄDEN



Stoßfänger vorne: verschrammt - instandsetzen (Foto 1)



Stoßfänger vorne: verschrammt - instandsetzen (Foto 2)



Fahrzeug außen: Beschriftung - entfernen (Foto 3)



Fahrzeug außen: Beschriftung - entfernen (Foto 4)

SONSTIGE BILDER

Klima Anlage



Radio entertainment

Besichtigt durch:

Wolfgang Frank

Besichtigungsort:

Saarländischer Schwesternverband e.V., Im Eichenwäldchen, 66564 Ottweiler

Fahrzeugkennzeichen:

NK-SV 277

Wertbeeinflussende Faktoren, Schäden und fehlteile mit Angabe von Minderwerten

Nr.	Bauteil	Foto	Schaden
1	Stoßfänger vorne	1,2	verschrammt - instandsetzen
2	Fahrzeug außen	3,4	Beschriftung - entfernen