

OCENA TECHNICZNA nr: 397647/04/PN/2025

z dnia: 2025/04/25

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316

Zlecniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2015

Model: Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WD9163K

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny bankowóz*

VIN: WV1ZZZ2EZG6007092

Nr INFO-EKSPERT	040-06089
Data pierwszej rejestracji	2016/01/05
Data ważności badania technicznego	2026/04/03
Wskazanie drogomierza	195754 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/01/05-25/04/25)	112 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 4 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 100kW (136KM)

WYPOSAŻENIE (2015.01-2015.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Asystent wiatru bocznego	12	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	System hamowania awaryjnego BAS
5	Immobilizer	15	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	16	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	17	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Przygotowanie do montażu radia	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Stopień tylny szeroki		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*ARIVO 235/65 R16C 115/113R ARZ6-X TL	7,0	42
Przednie prawe:	*ARIVO 235/65 R16C 115/113R ARZ6-X TL	7,0	42
Tylne lewe:	*ARIVO 235/65 R16C 115/113R ARZ6-X TL	8,0	31
Tylne prawe:	*ARIVO 235/65 R16C 115/113R ARZ6-X TL	8,0	31

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności. Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.
Pojazd posiada liczne uszkodzenia nieadekwatne do okresu eksploatacji.

NADWOZIE:

Okleiny

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,11mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Poziom płynu w układzie: w normie.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik - rozruch i praca prawidłowe. Zwiększona głośność układu korbowo - tłokowego. Po uruchomieniu nie gasną kontrolki CHECK ENGINE, świec żarowych, filtra cząstek stałych.

Poziom paliwa w zbiorniku: 3/4

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wnętrze pojazdu – zniszczenia typowe dla intensywnej eksploatacji /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych/
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
- Przy oględzinach okazano dwa klucze do pojazdu z emblematem producenta pojazdu oraz wbudowanymi sterownikami centralnego zamka

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, iż grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany
- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie

przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione





































