

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                          |                  |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 04843/2/25-15201                                         | Data raportu     | 23-02-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | mgr Roman Juszczyk (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 21-02-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/12078/25/02/17                              | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | VR3EFYHYCKJ776735              |
| Marka, model                | PEUGEOT Partner 1.5 BlueHD...  |
| Typ, wersja                 | Partner 1.5 BlueHDi L2 Premium |
| Numer rejestracyjny         | WD0352U                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1499 ccm/75 kW          |
| Stan licznika               | 77 627 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 08-11-2019/2019                |
| Data nast. bad. techn.      |                                |
| Nadwozie                    | FUR 4/2                        |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni          |
| Skrzynia biegów             | manualna                       |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, ASR, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik spadku ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESC, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wysokości,pochylenia,zagłówka) + podłokietnik, Fotel pasażera pojedynczy z regulacją pochylenia oparcia oraz zagłówka na wysokość, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Hamulec postojowy elektryczny, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe, Lakier niemetalizowany, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłoga przedziału bagażowego wyłożona tworzywem sztucznym, Przegroda stała, pełna, Półka nad głową kierowcy i pasażera, System audio RD6, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy, Zamek centralny, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Kamera cofania (wraz z czujnikami parkowania i ekranem multimedialnym), Lakier niemetalizowany płatny, Poduszki powietrzne (czołowa pasażera, boczne kierowcy i pasażera), Szyba przednia podgrzewana, Ławka 2-osobowa Multi-Flex

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 3 | 205/60 R16 92H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 3 | 205/60 R16 92H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 3 | 205/60 R16 92H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 3 | 205/60 R16 92H | 4,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 7    | Dach                   | do 150                                     |
| 8    | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 9    | Pokrywa bagażnika      | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek środkowy lewy | 150 - 500                                  |
| 2    | Próg lewy            | 150 - 500                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

W zakresie do 2000 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Próg prawy                            | 150 - 2000                                 |
| 2    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 2000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                 | Opis uszkodzeń   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | Poszycie drzwi przednich L    | odpryski lakieru |           |               |
| 2    | Poszycie drzwi przednich R    | wgniecenie       |           |               |
| 3    | Drzwi tylne, skrzydło prawe R | wgniecenie       |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

**CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT**  
**Gwarancje umowne PEUGEOT**

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych PEUGEOT niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstępnowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odcinki kontrolne z niniejszej książki).  
 W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszą gwarancją, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.  
 Gwarancje umowne PEUGEOT obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie).  
 Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się na formularzu zamówienia nowego pojazdu.

| IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY                                                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pojazd jest przygotowany do sprzedaży zgodnie z procedurą określoną przez PEUGEOT. |                                  |
| AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT <b>PEUGEOT</b>                                         |                                  |
| www.did.peugeot.pl                                                                 |                                  |
| ul. Karkonoska 45, 53-015 Wrocław                                                  |                                  |
| tel. 71 334 31 11, fax 71 334 30 93                                                |                                  |
| NIP: 899-16-99-056, Regon 93092714                                                 |                                  |
| Kraj: <u>PL</u>                                                                    | Nr punktu sprzedaży: <u>3634</u> |
| Pieczęć punktu sprzedaży                                                           |                                  |


| IDENTYFIKACJA SAMOCHODU         |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| V.I.N. <u>VR3EFYHYCKJ776735</u> |                            |
| Data początku gwarancji         | <u>29/11/19</u>            |
| Data końca gwarancji            | <u>28/11/21</u>            |
| Model:                          | <u>PARTNER</u>             |
| Paliwo:                         | <u>DIESEL</u>              |
| Silnik:                         | <u>1.5</u>                 |
| Olej silnikowy:                 | <u>00W20 B7A 2010 (CS)</u> |
| Moc:                            | <u>100</u> KM              |
| Nr rejestracyjny:               | <u>DU 3GL 43</u>           |
| * W zależności od silnika.      |                            |

Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.  
 W razie braku tego dokumentu:  
 - lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis PEUGEOT może wydać dokument zastępczy  
 - można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa stronę osobistą\* na stronie internetowej PEUGEOT.  
 \* Dostępność jest uzależniona od kraju.  
 Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.  
 W celu odprawy pojazdu należy go przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

**Fot. 32**


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 34**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1