

Nr zlecenia: 96/24/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/24

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Janusz Chomicz/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBAYL110605V09069
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ453XR
Model pojazdu:	X2 2.0 Diesel MR`18 E6d F39	Nr Info-Ekspert:	003-04018
Wersja:	xDrive20d Advantage Step	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	32318 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/04/21		
Data ważności badania technicznego	2025/04/21		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2190 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia
- 3 Czujnik deszczu
- 4 Czujnik kolizji
- 5 Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja niezapiętych pasów
- 6 Czujniki parkowania - tył
- 7 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
- 8 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
- 9 Dywaniki welurowe
- 10 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 11 Filtr cząsteczek stałych
- 12 Filtr p/pyłkowy
- 13 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 14 Funkcja Follow-Me-Home
- 15 Gniazdo 12V
- 16 Hamulec postojowy elektryczny
- 17 Immobilizer
- 18 Kierownica wielofunkcyjna
- 19 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 20 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 21 Klosze kierunkowskazów białe transparentne
- 22 Kolumna kierownicy regulowana
- 23 Komputer pokładowy
- 24 Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana
- 25 Krata wlotu powietrza czarna
- 26 Kurtyny powietrzne boczne
- 27 Listwy okienne czarne
- 28 Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat, z listwą akcentową czarną błyszczącą
- 29 Listwy progowe z napisem "BMW"
- 30 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 31 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach
- 32 Oświetlenie do czytania (przód)
- 33 Oświetlenie do czytania (tył)
- 34 Oświetlenie powitalne
- 35 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- 36 Oświetlenie wewnętrzne
- 37 Oznaczenie modelu

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 38 Podłokietnik centralny przedni
- 39 Poduszka powietrzna kierowcy
- 40 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 41 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 42 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
- 43 Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
- 44 Przycisk Start/Stop
- 45 Serwis usług zdalnych Remote Services
- 46 Spryskiwacze reflektorów
- 47 System Auto Start/Stop
- 48 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
- 49 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- 50 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
- 51 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
- 52 System Performance Control
- 53 System zabezpieczeń bocznych SIP
- 54 Szyby atermiczne
- 55 Światła do jazdy dziennej
- 56 Światła stop dynamiczne
- 57 Tapicerka tekstylna Grid
- 58 Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 560"
- 59 Tempomat z funkcją hamowania
- 60 Trójkąt ostrzegawczy
- 61 Uchwyt na napoje
- 62 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
- 63 Usługi Connected Drive Services
- 64 Usługi TeleServices
- 65 Ustawienia Personal Profile
- 66 Wskaźnik zmiany biegu
- 67 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
- 68 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
- 69 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- 70 Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
- 71 Zamek centralny
- 72 Zawieszenie standardowe
- 73 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Hi-Fi
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Zintegrowana instrukcja obsługi
 - Radio AM/FM
 - Wzmacniacz audio 100W
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa

- Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet schowków
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Złącze USB 2 szt.
 - Schówek w konsoli centralnej
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Schówek w bagażniku (boczny)
 - Podłokietnik tylny z schowkiem i 2 miejscami na kubek
- 4 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
 - Reflektory przednie LED
 - Światła tylne LED
- 5 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
 - Asystent uwagi
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 4 Kamera cofania
- 5 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 6 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 7 Serwis Real Time Traffic Information
- 8 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- 9 System nawigacyjny Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
 - System obsługi głosowej nawigacji
 - Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy z podziałem ekranu na okno główne i pomocnicze
- 10 Systemy asystujące kierowcy Plus (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - Asystent świateł drogowych
 - System Stop & Go
 - System Speed Limit Info
 - Asystent jazdy w korku
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu przy prędkości powyżej 70 km/h
- 11 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 715 M", opony Performance (dopłata)
- 12 Zbiornik paliwa powiększony

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	GOODYEAR	225/45 R19	96W	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	6,0	
Przednie prawe:	GOODYEAR	225/45 R19	96W	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	6,0	
Tylne lewe:	GOODYEAR	225/45 R19	96W	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	6,0	
Tylne prawe:	GOODYEAR	225/45 R19	96W	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 R-FLAT	6,0	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni - Listwa nadkola	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie - listwa dolna	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	140	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	160	
9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	190 - 510	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		pl	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK
7	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu