

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Volkswagen**
Typ: **Golf VI Variant**
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZDM657140**
Erstzulassung: **05.03.2013**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **111.851 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Reflexsilber Metallic**
Leistung: **90 kW / 122 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach am Dachhimmel
2	Außentemperaturanzeige
3	Bremsassistent
4	Dachreling
5	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
6	Karosserie: 4-türig
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbieglicht
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
13	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
14	Bremsbelagverschleissanzeige
15	Einstiegsleisten (Aluminium)
16	Elektron. Differentialsperre (EDS)
17	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
18	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
19	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
20	Nebelschlussleuchte
21	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
22	Wegfahrsperre (elektronisch)
23	Antriebsart: Frontantrieb
24	Außenspiegel asphärisch, links
25	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
26	Doppeltonhorn
27	Gepäckraumabdeckung / Rollo
28	Mittelarmlehne vorn
29	Rücksitz geteilt / klappbar
30	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
31	Stoßfänger Wagenfarbe
32	Tagfahrlicht
33	Winter-Paket
34	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
35	Frontscheibe Verbundglas getönt
36	Gepäckraumbeleuchtung
37	Leseleuchte

Nr.	Bezeichnung
38	Multifunktionsanzeige Plus
39	Nichtraucher-Paket
40	Reifenkontroll-Anzeige
41	Sitze: Komfortsitze vorn
42	Verbandkasten und Warndreieck
43	Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
44	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
45	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
46	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
47	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
48	Wärmeschutzverglasung grün getönt
49	Zentralverriegelung
50	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
51	Außenspiegel lackiert
52	Einparkhilfe vorn und hinten
53	Heckscheibenwischer
54	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
55	Sonnenblende rechts mit Spiegel
56	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
57	Anti-Blockier-System (ABS)
58	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
59	Fußmatten Textil
60	Handbremshebelgriff Leder
61	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
62	Lendenwirbelstützen vorn
63	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
64	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
65	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
66	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
67	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
68	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
69	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
70	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
71	Innenausstattung: Titan-Dekor
72	Kopfstützen hinten (3-fach)
73	Sitz vorn links höhenverstellbar
74	Sonnenblende links mit Spiegel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WVWZZZ1KZDM657140

Fahrzeugtyp:

Volkswagen Golf VI Variant 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.08.2023	98407

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 08/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten rechts 189µm
2	Tür vorne rechts 209µm
3	Kotflügel rechts 219µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tür hinten links	1, 2	Delle mit Kratzer	
2	Seitenwand links	3, 4	Kratzer	
3	Stoßfänger hinten	5, 6, 7	zerkratzt	
4	Heckklappenverkleidung	8, 9	Kratzer	
5	Türeinstieg hinten rechts	10, 11	Kratzer	
6	Tür hinten rechts	12, 13	Kratzer	
7	Sitzpolster	14	fleckig	
8	Reifendichtmittel	15	fehlt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Continental	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Continental	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Continental	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Continental	5

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91T	Continental	6
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91T	Continental	6
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91T	Continental	6
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91T	Continental	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Tablethalterung



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 23: Sonstiges



Bild 24: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜV NORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Serviceheft




Bild 10: Serviceheft

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 11: Serviceheft




Bild 12: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Tür hinten links Delle mit Kratzer



Bild 2: Karosserie / Tür hinten links Delle mit Kratzer




Bild 3: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt****Bild 8: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer****Bild 9: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer****Bild 10: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Kratzer****Bild 11: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Kratzer****Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

ZDM657140

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 14: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 15: Reifen - Felge / Reifendichtmittel fehlt