

Nr zlecenia: 63/28/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/28

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUW4GF59MN005410
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	KBC99316
Model pojazdu:	S5 Coupe Quattro 3.0 TFSI MR`20 E6d B9	Nr Info-Ekspert:	002-03870
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	21861 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/01/01		
Data ważności badania technicznego	2025/09/27		
Rodzaj nadwozia	cabriolet 2 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2370 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym		
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 260kW (354KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe, szczotkowane	33	Poduszki powietrzne boczne
2	Autoalarm	34	Pokrywa bagażnika otwierana automatycznie
3	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	35	Przygotowanie do aktywacji funkcji MMI Navigation plus
4	Dywaniki przednie i tylne	36	Radio
5	Elementy dekoracyjne w optyce szkła, czarne	37	Spoiler tylny
6	Fotele przednie sportowe	38	Sygnalizacja zapięcia pasów
7	Fotele przednie z regulacją elektryczną 4-kierunkową odcinka lędźwiowego	39	System "Audi pre sense basic"
8	Głośniki 8 szt.	40	System Audi Drive Select
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny	41	System Audi parking (tył)
10	Immobilizer	42	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą plus	43	System Start/Stop
12	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	44	Szyba przednia z izolacją akustyczną
13	Kolumna kierownicy regulowana	45	Szyba tylna ogrzewana
14	Kurtyny powietrzne boczne	46	Szyby termoizolacyjne
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	47	Światła do jazdy dziennej LED
16	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S	48	Światła tylne LED
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tapicerka Alcantara Frequency / skóra z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne szare częściowo polerowane
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
20	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
21	Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium	53	Wykładzina bagażnika
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Zaciski hamulcowe lakierowane czarne
23	Mata na dno bagażnika	55	Zagłówki z regulacją wysokości
24	Mechanizm różnicowy centralny samoblokujący	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	57	Zawieszenie sportowe typu "S"
26	Oparcie siedzeń tylnych składane	58	Zbiornik AdBlue 12l
27	Pakiet Oświetlenia Ambiente	59	Zderzaki w stylistyce sportowej
28	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	60	Zderzaki wzmocnione
29	Pedały i podnózek ze stali nierdzewnej	61	Zestaw naprawczy opon
30	Podłokietnik centralny przedni komfortowy	62	Zestaw narzędzi
31	Poduszka powietrzna kierowcy	63	Złącze Bluetooth
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Fotele przednie regulowane elektrycznie Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel pasażera regulowany elektrycznie		
3	Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Komputer pokładowy Wyświetlacz kolorowy		
4	Reflektory w technologii LED Matrix-Beam Kierunkowskazy tylne dynamiczne		

- Reflektory w technologii LED Matrix-Beam
- Kierunkowskazy przednie LED dynamiczne
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Carbon
- 2 Audi virtual cockpit
- 3 Audio System "Bang & Olufsen" 3D
- 4 Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne Audi Sport tytan mat, polerowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP 265/30 ZR20 (94Y) XL SPORT MAXX RT TL MFS	4,0
Przednie prawe:	DUNLOP 265/30 ZR20 (94Y) XL SPORT MAXX RT TL MFS	4,0
Tylne lewe:	DUNLOP 265/30 ZR20 (94Y) XL SPORT MAXX RT TL MFS	4,0
Tylne prawe:	DUNLOP 265/30 ZR20 (94Y) XL SPORT MAXX RT TL MFS	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania i pochodzenie wycenianego

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Majewski

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Zdjęcia z aukcji na terenie USA załączono na koniec dokumentacji zdjęciowej wyceny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		136	
2	Błotnik przedni	L	136	
3	Drzwi	L	151	
4	Błotnik tylny	L	154	
5	Błotnik przedni	P	136	
6	Drzwi	P	250-357	
7	Błotnik tylny	P	207-306	
8	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		141	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1	Pochodzenie pojazdu	Import indywidualny
2	Weryfikacja prawdziwości danych obiektu	Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
3	Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza	Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu