

Nr zlecenia: 40/24/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0LXXTACLHU03655
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WP3042N
Model pojazdu:	Tourneo Courier 1.5 TDCi MR`15 E6 1.8t	Nr Info-Ekspert:	011-08792
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2017
Data pierwszej rejestracji	2017/03/08		
Data ważności badania technicznego	2026/04/16		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk. / Ładowność	1795 kg / 565 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2489 mm		
Oznaczenie silnika	1.5 Duratorq		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	12	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
3	Immobilizer	14	System kontroli trakcji ESC
4	Klimatyzacja	15	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
5	Komputer pokładowy	16	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA

6	Kurtyny powietrzne boczne	17	System wspomagania nagłego hamowania EBA
7	Podłokietnik fotela kierowcy	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Szyby uchylne środkowej części
9	Poduszka powietrzna pasażera	20	Światła p/mgielne przednie
10	Poduszki powietrzne boczne	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz MyConnection
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Radioodtwarzacz MP3
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*LAUFEN 195/65 R15 FIT 91T	5,0
Przednie prawe:	*LAUFEN 195/65 R15 FIT 91T	5,0
Tylne lewe:	*LAUFEN 195/65 R15 FIT 91T	5,0
Tylne prawe:	*LAUFEN 195/65 R15 FIT 91T	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu

Brak możliwości uruchomienia pojazdu (przyczyna nie znana), a bieżący stan licznika nie został odczytany. Ostatni

zweryfikowany stan licznika, pochodzący z okresowego badania technicznego z dnia 16.04.2025 r., wynosił 233 391 km.

Oględziny wykonywał: Radosław Nowak

Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecione		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecione		
4	Ściana boczna nadwozia	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
5	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.)

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-130	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, Zarysowany, Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie przestrzeni ładunkowej		Zarysowane		

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji ślady użytkowania. Wnętrze mocno zabrudzone, wyeksploatowane.

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości uruchomienia pojazdu, jazda kontrolna nie przeprowadzona

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Podnośnik samochodowy	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 06.07.2012
Przebieg: 12
Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☐
Otwarte Akcje Serwisowe Wykonane: ☐

Pieczęć Dealera
Ford Euro-Car Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
81-020 GDYNIA, ul. Owsiana 13
NIP 586-000-72-05

Data: 22.02.2018
Przebieg: 29712 km
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera
Ford BUDMAT AUTO 2
Sp. z o.o.
06-400 Cieluchów, ul. Sońska 2
NIP: 566-000-47-80
ODDZIAŁ W PŁOCKU
AUTORYZOWANY DEALER FORD FG239
09-400 Płock, ul. Bielska 55
tel. 24 269 00 05

Data: 11/10/19
Przebieg: 63157
Numer faktury:
Podpis:
Termin następnego przeglądu: 11.10.19 ou 93157 km

Pieczęć Dealera
Ford SVEM / MESSERDACHE
Agence Ford Vitrolles
1, Bd Marcel Pagnol - 13127 Vitrolles
SIRET 332 009 471 00019 - APE 5111
TVA Int. Communautaire FR 273332009471
Tél. : 42 89 39 14 - Fax : 42 89 72 62

przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 04.06.2019
Przebieg: 89076
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 149076 / 06.2020

Pieczęć Dealera
Euro Motors
06-400 Cieluchów, ul. Sońska 2
NIP: 566-000-47-80
09-400 Płock, ul. Bielska 55
tel. 24 269 00 05

Data: 25.05.2020
Przebieg: 115.956
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 05/2021 lub 145.956

Pieczęć Dealera
Auto Wola
AUTORYZOWANY
Miejska Kuchnia, 8
Olsztyńska 16, 01-111 Warszawa
NIP 774-00-00-00

Data: 13.01.2022
Przebieg: 156 802
Numer faktury:
Podpis: *[Signature]*
Termin następnego przeglądu: 01.2023 / 186 000 km

Pieczęć Dealera
Ford Auto Motive sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer PG 114
SERWIS
Zbysłowska Góra, ul. Krakowska 13
33-113 Złotokielce, tel. (014) 674-1478
NIP: 774-00-00-00

Fot. nr 27

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

Data:
Przebieg:
Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Płyn hamulcowy

Data:
Przebieg:
Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Pasek rozrządu + P. Lada

Data: 04.06.2019
Przebieg: 89076
Numer faktury:

Pieczęć Dealera
Euro Motors
06-400 Cieluchów, ul. Sońska 2
NIP: 566-000-47-80
09-400 Płock, ul. Bielska 55
tel. 24 269 00 05

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Układ klimatyzacji

Data:
Przebieg:
Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Układ klimatyzacji

Data:
Przebieg:
Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Układ klimatyzacji

Data:
Przebieg:
Numer faktury:

Pieczęć Dealera

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu