



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Übersicht


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1001860149        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 26.02.2025 14:33  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 7895163           |
| <b>FIN:</b>           | TMBJW0NX8MY135310 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen  |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi               |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda               |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia             |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVE          |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 23.11.2021          |
| <b>Laufleistung:</b>                | 67.063 km           |
| <b>Farbe:</b>                       | Quarz-Grau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Quarz-Grau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb        |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm           |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.689 mm            |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.504 mm            |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.829 mm            |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.090 kg            |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.680 mm            |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                   |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6              |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                   |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                   |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff               |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz             |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                   |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 11.2026     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 4.900 KM    |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)                                                                 | BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)                      |
| "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter                                                               | Chrompaket                                                          |
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                    | Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                  |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                          | DAB - Digitaler Radioempfang                                        |
| "PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)                                       | Dachreling                                                          |
| "REAR VIEW"                                                                                                             | Dämpfung hinten,Basis 1                                             |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                               | Dämpfung vorn                                                       |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben                                                                            | DC/DC Wandler 3,0 KW                                                |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                         | Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"                              |
| 4 Türen                                                                                                                 | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C                                                                                        | Doppelton-Signalhorn                                                |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D                              | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| 6-Gang-Automatikgetriebe                                                                                                | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung         |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                               | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                       | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                          | Einstiegleisten in den Türausschnitten                              |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                    | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A            |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                              | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                                               | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                  |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung                                                                                          | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                   | Fahrerkniefahrerairbag                                              |
| Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht                                                      | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                                     | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen               |
| Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)                                                                  | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                               |
| Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel. | Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                  | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Ausströmer                                                                                                              | Feststellbremse                                                     |
| Batterie 320A (59Ah)                                                                                                    | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                       | FPK-Medium                                                          |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                      | Frontantrieb                                                        |
| Beheizbare Windschutzscheibe                                                                                            | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Berganfahrassistent                                                                                                     | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                      |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                         | Gepäckraumbeleuchtung                                               |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                              | Gepäckraumbodenbelag Komfort                                        |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                                   | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Bordwerkzeug                                                                                                            | Head-Up Display                                                     |
|                                                                                                                         | Heckscheibenwischer "AERO"                                          |
|                                                                                                                         | Heckspoiler                                                         |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

|                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hinterachsgewicht Ausführung 1                                                                            | Notrufsystem eCall                                                |
| Hybrid-Antriebssystem PHEV                                                                                | Ohne Ablagenpaket/box                                             |
| Infotainment Columbus                                                                                     | Ohne Adapter                                                      |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                                                   | Ohne Alu/Chrom-Paket                                              |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                      | Ohne Anhängervorrichtung                                          |
| Kältemittel R1234yf                                                                                       | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  | Ohne Car2X                                                        |
| Keine Aktionsausführung                                                                                   | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                      |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt                                                                      | Ohne Fußmatten                                                    |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Komfort                                                                                                   | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage                            |
| Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)                                                                     | Ohne Halter                                                       |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                                                            | Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne                               |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              | Ohne Ladeboden                                                    |
| Kopfstützen vorn                                                                                          | Ohne Ladedose                                                     |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                         | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                           |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)                                                                         | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                      |
| Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A                                                                                | Ohne Schmutzfänger                                                |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Lane Assist (ohne HOD)                                                                                    | Ohne Skisack                                                      |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung                                                      | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                          |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                                                       | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling                                            | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Leergewichtsbereich 1                                                                                     | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                     |
| Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.                                              | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen                                               | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                  |
| Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)                                      | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Linkslenker                                                                                               | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Luxusausstattung                                                                                          | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent                                                           | Optionsinfotainment (MIB3)                                        |
| Mit Multifunktionskamera                                                                                  | Pannen-Set                                                        |
| Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige                                            | Parken & Sicht                                                    |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                       | Radschrauben Standard                                             |
| Mittelkonsole                                                                                             | Radstand                                                          |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                           | Rechtsverkehr                                                     |
| Multipler Matrix-Beam                                                                                     | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Navi Columbus + Web Radio                                                                                 | Reifen 225/45 R18 91Y                                             |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte                                                                      | Reifendruckkontrolle                                              |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                     | Reifenlieferanten für EU Länder                                   |
| Netztrennwand                                                                                             | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment               |
| Nicht Heissland                                                                                           | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                       |
| Normal-Lackierung                                                                                         | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
 ohne Safesicherung  
 Schriftzugsatz in Grundauführung  
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und  
 Interaktionsairbag vorn  
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheit  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne  
 Rahmen, mit Sensoren  
 Side Assist  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
 Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
 und Beifahrerseite  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Steuerung (werksintern)  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Tagesfahrlichtschaltung  
 Tankdeckel  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
 Typprüfand Deutschland  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variant/Avant  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Vier-Lenkerachse  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperr elektronisch  
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 91 H | 6,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 91 H | 6,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 91 H | 4,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 91 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 6,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 6,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 6,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2025

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Motorhaube                 | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Heckklappe                 | Kratzer              | Lackieren                 |
| 3  | Stoßfänger hinten          | Kratzer              | Lackieren                 |
| 4  | Stoßfänger vorne           | Kratzer              | Lackieren                 |
| 5  | Stoßfängerzierblende vorne | Kratzer              | Ersetzen                  |
| 6  | Seitenwand hinten links    | Delle(n)             | Kaltdrücken               |
| 7  | Tirefit                    | Abgelaufen           | Ersetzen                  |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 218,0     |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 267,0     |
| Lackschichtdicke Dach (µm)                              | 228,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW0NX8MY135310

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Dach




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Ersetzen






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7895163  
vom: 26.02.2025

## 6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



## 7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

