

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001716896
Besichtigt am: 25.10.2024 11:30
Berichts-Nr: 7218281
FIN: WAUZZZFY8N2139123



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	26.10.2022
Laufleistung:	33.278 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.682 mm
Fahrzeughöhe:	1.662 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.510 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.800 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus
Abwahl Audi phone box	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank	Elektromechanische Servolenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Embleme
Akzentflächen schwarz glänzend	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi active lane assist	Erhöhd. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi connect Navigation & Infotainment	Federung Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense city	Folienbeklebung
Audi Smartphone Interface	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Soundsystem	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi virtual cockpit plus	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschlossener Aufbau
Basis	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Becherhalter	Gurtanlegekontrolle
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Bluetooth-Schnittstelle	Heckblende (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff schwarz	Interieur S line
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kältemittel R1234yf
Dachspoiler	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Datenmodul Europa	Kategorie 0
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Kein Selbstabholer
Dieselmotor	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Doppelton-Signalhorn	Kindersicherung, manuell

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Klimaautomatik	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Trittstufe
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Scheinwerfer	Ohne zus. Warnleuchten
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mild-Hybrid	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro
Nicht Heissland	quattro mit ultra Technologie
Nichtraucherausführung	Räder der Serie
Ohne Ablagepaket	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Car2X	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S line
Ohne Garagentoröffner	S tronic (für Allrad)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Head-up-Display	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienqualität
Ohne Kompensator	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Sequenz/Leder-Kombination

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperrung elektronisch

Zierleisten Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Polieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2139123

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Polieren



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSPUREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

