

Nr zlecenia: 98/22/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/22

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W0VBF8EW1M8011105
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	KR8VJ27
Model pojazdu:	Astra V Sports Tourer MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	028-07128
Wersja:	GS Line S&S	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	115861 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/03/31		
Data ważności badania technicznego	2026/03/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1870 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 107kW (145KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Immobilizer
- 4 Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy
- 5 Klimatyzacja
- 6 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 7 Komputer pokładowy
- 8 Kurtyny powietrzne boczne
- 9 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- 10 Pakiet oświetlenia wnętrza
- 11 Podsufitka czarna
- 12 Poduszka powietrzna kierowcy
- 13 Poduszka powietrzna pasażera
- 14 Poduszki powietrzne boczne
- 15 Reflektory LED
- 16 Relingi dachowe chromowane

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 17 Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 18 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 19 System kontroli ciśnienia w oponach
- 20 System kontroli trakcji TC
- 21 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 22 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 23 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 24 Światła do jazdy dziennej LED
- 25 Światła p/mgielne przednie
- 26 Tarcze kół aluminiowe 16"
- 27 Tempomat
- 28 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 29 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- 30 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 31 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Asystent Kierowcy
System ostrzegający o ryzyku kolizji
System ostrzegający o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
System rozpoznawania pieszych
System utrzymania pasa ruchu
- 4 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 System Multimedia
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Wyświetlacz kolorowy 7"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Koło zapasowe stalowe 16"
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Pakiet NAVI 1 (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
System nawigacji satelitarnej
Kamera cofania
Złącze "USB"
System Bluetooth

- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Wyświetlacz kolorowy 7"
- Mapa Europy
- 5 Pakiet zimowy 1
 - Kierownica podgrzewana
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*APOLLO 225/45 R17 94V ASPIRE	4,9
Przednie prawe:	*APOLLO 225/45 R17 94V ASPIRE	4,3
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/45 R17 94V XL ECO CONTACT 6 TL	3,8
Tylne prawe:	MICHELIN 225/45 R17 91V PILOT SPORT 4 TL	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		43	
2	Dach		42	
3	Błotnik przedni	L	57	
4	Próg	L	12	
5	Drzwi przednie	L	54	
6	Drzwi tylne	L	48	
7	Błotnik tylny	L	53	
8	Błotnik przedni	P	56	
9	Próg	P	16	
10	Drzwi przednie	P	51	
11	Drzwi tylne	P	55	
12	Błotnik tylny	P	50	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 5km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego -podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

[illegible]

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
ASTRA V5T

Numer identyfikacyjny pojazdu
W0UBF8RWIM801105

Nazwisko / numer Klienta
MILLENNIUM LEASING

Numer rejestracyjny
KR 8V717

Miejscowość, data wydania pojazdu
WARSZAWA 14-04-2021

Data pierwszej rejestracji
31-03-2021

Podpis Autoryzowanego Dealera (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

31-03-2021
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Fot. nr 49

4

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model
ASTRA V5T

Numer identyfikacyjny pojazdu
W0UBF8RWIM801105

Typ silnika, numer silnika
F12SMR

Skrzynia biegów
MTG

Kod koloru lakieru
GAP

Kod wykończenia wnętrza
TAQL

Numer kluczyka
Z2512

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
MWIMIX

Adres

Miejscowość, data
WARSZAWA 14-04-2021

Dane rejestrowe
PL 61

Podpis Autoryzowanego Dealera (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Fot. nr 50

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga

Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

W0VBF8EW1M8011105

e4*2007/46*0996*23

0077XG0H/001000-219165

Potwierdzenie czynności serwisowych

5

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 08.03.22 km 30677

Olej silnikowy

Jakość: _____
Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒	☐	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorolkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliwa

TOP AUTO

Opel

WARSZAWA

WISŁA 150K

Następny przegląd według wskazanika

Data 07.03.2023 km 30677
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 51

6

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 02.03.2023 km 65934

Olej silnikowy

DEXOS I

Jakość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -40°C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorówkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatki do paliw

TOP AUTO

OPEL

Następny przegląd według wskaźnika

Data 03.03.2024 km 95934

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 10.10.2023 km 89393

Olej silnikowy

DEXOS I

Jakość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -40°C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorówkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatki do paliw

TOP AUTO

OPEL

Następny przegląd według wskaźnika

Data 10.10.2024 km 120 000

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 22.05.24 km 108466

Olej silnikowy

Jakość:

Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -30°C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorówkowy

☐ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☐ Dodatki do paliw

TOP AUTO

OPEL

Następny przegląd według wskaźnika

Data 21.05.2025 km 138466

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 52

Potwierdzenie czynności serwisowych 7



Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____	Data _____ km _____	Data _____ km _____
Olej silnikowy		
Jakość: _____	Jakość: _____	Jakość: _____
Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____	Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza	☐ ☐ Wkład filtra powietrza	☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorowkowy	☐ ☐ Pasek wielorowkowy	☐ ☐ Pasek wielorowkowy
☐ ☐ Pasek zębaty	☐ ☐ Pasek zębaty	☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa	☐ ☐ Filtr paliwa	☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy	☐ ☐ Olej przekładniowy	☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy	☐ ☐ Płyn hamulcowy	☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	☐ ☐ Zestaw do naprawy opon	☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu	☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu	☐ ☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu
☐ ☐ Świece zapłonowe	☐ ☐ Świece zapłonowe	☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący	☐ ☐ Płyn chłodzący	☐ ☐ Płyn chłodzący
☐ ☐ Dodatki do paliw	☐ ☐ Dodatki do paliw	☐ ☐ Dodatki do paliw
Podpis i pieczęćka autoryzowanego serwisu		
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data _____ km _____	Data _____ km _____	Data _____ km _____
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 53

12 Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.


Data <u>04-12-2021</u> km <u>22881</u> Olej silnikowy _____ Jakość: _____ Lepkość: <u>5 W-30</u> Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐  TOP AUTO Andrzej Arlejew Krowczyński 25, 15-641 Białystok Oddział Białystok ul. Gen. St. Maczka 66, 15-651 Białystok NIP: 542-011-67-61 REGON 050968602 Data _____ km _____ Olej silnikowy _____ Jakość: _____ Lepkość: _____ W- _____ Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐ Podpis i pieczęćka autoryzowanego serwisu	Data <u>20.07.2022</u> km <u>44997</u> Olej silnikowy _____ Jakość: <u>dexos 1</u> Lepkość: <u>5 W-30</u> Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐  TOP AUTO Andrzej Arlejew Krowczyński 25, 15-641 Białystok Oddział Białystok ul. Gen. St. Maczka 66, 15-651 Białystok NIP: 542-011-67-61 REGON 050968602 Data _____ km _____ Olej silnikowy _____ Jakość: _____ Lepkość: _____ W- _____ Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐ Podpis i pieczęćka autoryzowanego serwisu
--	---

Fot. nr 54

15

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



1. przegląd
 Samochód sprawny
 Tak ☒ Nie ☐
 Samochód naprawiony
 Tak ☐ Nie ☐
 Uszkodzenie powypadkowe/
 nadwozia naprawiono zgodnie z
 wytycznymi firmy Opel
 Tak ☐ Nie ☐
 Uwagi

Data 08.03.2022
 km 30 677

L0010783

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
 ● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
 ○ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
 + Zarysowanie ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia


TOP AUTO
 OPHEL
 PISS BIALYSTOK

Fot. nr 55

16

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



2. przegląd
 Samochód sprawny
 Tak ☒ Nie ☐
 Samochód naprawiony
 Tak ☐ Nie ☐
 Uszkodzenie powypadkowe/
 nadwozia naprawiono zgodnie z
 wytycznymi firmy Opel
 Tak ☐ Nie ☐
 Uwagi

Data 02.03.2023
 km 65

L0010783


Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
 ● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
 ○ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
 + Zarysowanie ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

TOP AUTO
 OPHEL
 PISS BIALYSTOK

Fot. nr 56

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego 17

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- Odpryski po uderzeniu kamienia
- Wgniecenie / uderzenie
- + Zarysowanie
- Uszkodzenie nadwozia
- # Uszkodzenia lakieru
- Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

L0010783

3. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☐
Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☐
Uwagi

Data

19.10.2023

km


89 393

TOP AUTO
Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Naprawy Opel
PISS BIAŁYSTOK

Fot. nr 57

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- Odpryski po uderzeniu kamienia
- Wgniecenie / uderzenie
- + Zarysowanie
- Uszkodzenie nadwozia
- # Uszkodzenia lakieru
- Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

L0010783

4. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☐
Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☐
Uwagi

Data

22.05.2024

km

108 466


TOP AUTO
Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Naprawy Opel
PISS BIAŁYSTOK

Fot. nr 58

19

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.



5. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☐ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☐
Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z
wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☐
Uwagi

Data

km


Podpis i pieczęć
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:

- Odpryski po uderzeniu kamienia
- Wgniecenie / uderzenie
- + Zarysowanie
- Uszkodzenie nadwozia
- # Uszkodzenia lakieru
- ▶ Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

L0010783

Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu