

Nr zlecenia: 27/14/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 14.04.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN: WF0NXXTACNHB19381
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny: GA689AW
Model pojazdu:	Transit Courier 1.0 MR`15 E6 1.8t	Nr Info-Ekspert: 011-08784
Wersja:	Ambiente	Rok produkcji: 2017
Wskazanie drogomierza	168713 km	
Data pierwszej rejestracji	28.06.2017	
Data ważności badania technicznego	28.06.2025	
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.	1765 kg*	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi	2489 mm	
Oznaczenie silnika	1.0 EcoBoost	
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	3 / rzędowy	
Norma spalin	E6	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Immobilizer
- 3 Kolumna kierownicy regulowana
- 4 Poduszka powietrzna kierowcy
- 5 Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
- 7 System kontroli trakcji ESC

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 8 System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
- 9 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
- 10 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 11 System wspomagania nagłego hamowania EBA
- 12 Wykładzina podłogowa winylowa
- 13 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne, przeszklone
Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*STOMIL OLSZTYN 195/60 R15 92V ALLSEASON	6,6
Przednie prawe:	*STOMIL OLSZTYN 195/60 R15 92V ALLSEASON	6,6
Tylne lewe:	*STOMIL OLSZTYN 195/60 R15 92V ALLSEASON	6,4
Tylne prawe:	*STOMIL OLSZTYN 195/60 R15 92V ALLSEASON	6,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.p

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Patryk Kraszewski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100	
2	Dach		90-100	

3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	
8	Błotnik przedni	P	100-110	
9	Drzwi przednie	P	80-100	
10	Drzwi tylne	P	80-100	
11	Błotnik tylny	P	80-100	
12	Drzwi tyłu nadwozia		200-280	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Schówek		Zarysowania		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Praca silnika nierównomierna. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych

od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisanym przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji jest określony w niniejszym certyfikacie.

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: **KONXSTACNHB19381**

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: **05.04.2017**

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został prawidłowo przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedprzebiegowego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Przebieg Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: **80 715 Gdańsk, ul. Elbląska 79 B**
 NIP 584-025-02-62 KRS 0000112181
 tel 58 320 69 69 LOG 2

Podpis Autoryzowanego Dealera: *[Signature]*

Data: **22.06.2017**

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę i przeczytałem/nieprzeczytałem poświadczając, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem/nieprzeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą.

Podpis Klienta: *[Signature]*

Data: **06.07.2017**

ATEM - Polska Sp. z o.o.
 ul. Łukowa 2, 81-937 Świdwin
 tel 58 66 72 917, fax 58 66 72 932
 REGON 011254551, NIP 52-510-13-223

21

Fot. nr 52

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Polecenie Dealera
 E.O. Autohandel Sp. z o.o.
 89-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79-3
 NIP 584-025-02-62, KRS 000012161
 tel. 58 320 69 69
 LOG 2

Przebieg: 7 km

Alternatywne Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☐

Chwila Akcji Serwisowej wykonanej: ☐

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu: 22.10.2015 02

Przebieg: 22 709

Numer faktury: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu: 5000 / 100

Polecenie Dealera
 City Car Sp. z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 28
 NIP: 679-31-23-159, REGON: 36378119
 ul. 228 oddział MULTITEXIM
 40-203 Katowice, Al. Rokoszyńskiego 190

Przebieg: 2014 07 14

Przebieg: 49010

Numer faktury: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu: Rok / 79748

26

Fot. nr 53

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Polecenie Dealera
 E.O. Autohandel Sp. z o.o.
 89-718 Gdańsk, ul. Elbląska 79-3
 NIP 584-025-02-62, KRS 000012161
 tel. 58 320 69 69
 LOG 2

Przebieg: 22 709

Numer faktury: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 22.10.2015 02

Przebieg: 22 709

Numer faktury: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 2014 2010 / 07

Polecenie Dealera
 City Car Sp. z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 28
 NIP: 679-31-23-159, REGON: 36378119
 ul. 228 oddział MULTITEXIM
 40-203 Katowice, Al. Rokoszyńskiego 190

Przebieg: 2014 07 14

Przebieg: 49010

Numer faktury: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: Rok / 79748

31

Fot. nr 54

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: FORD TRANSIT COURIER	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFONXXTACNHB19381	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: BENSONOWY	Skrzynia biegów: MANUAL
Kod lakieru: FROZEN WHITE	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

34

Fot. nr 55

DANE SAMOCHODU

Marka i model:	FORD TRANSIT COURIER
Pojemność, moc i kod silnika:	998cm³/74kW
Nr rejestracyjny:	GA 689AW
Nr VIN:	WFONXXTACNHB19381
Rok produkcji:	2017v
Data Montażu:	29.06.2017✓

Zapoznałem się z zasadami eksploatacji i serwisowania instalacji gazowej

Data i podpis


Spis treści

- Podstawowe inform
- Gaz (LPG)
- System LPG Prins Di
- Części instalacji Prin
- Działanie systemu L
- Tankowanie
- Spalanie
- Środki bezpieczeństwa
- Serwisowanie
- Usterki
- Warunki gwarancj
- Konserwacja i ser
- Pomoc techniczn:


Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu