

OPINIA Nr: DACIA DUSTER WU5306L

z dnia: 24.04.2025

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 104/09/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.04.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WU5306L

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: VF1HJD40066348077

Nr INFO-EKSPERT	009-00711
Data pierwszej rejestracji	07.12.2020
Data ważności badania technicznego	07.12.2025
Przebieg szacowany	150000 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/12/07-25/04/15)	52 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1718 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2020.01-2020.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Relingi dachowe czarne
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Siedzenia tylne składane
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1	30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1	31	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Kieszenie w drzwiach przednich	32	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Klimatyzacja	34	System wspomagania nagłego hamowania AFU
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	35	System wspomagania ruszania pod górę HSA
9	Komputer pokładowy	36	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
10	Końcówka układu wydechowego chromowana	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
11	Kurtyny powietrzne boczne	38	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	Światła p/mgielne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	41	Światła włączane automatycznie
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	42	Światło dodatkowe STOP
16	Napinacze pasów bezpieczeństwa	43	Tapicerka tekstylna czarna
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Tarcze kół stalowe 16"
18	Obrotomierz	45	Tryb jazdy Eco
19	Ogranicznik prędkości	46	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	47	Wskaźnik zmiany biegu
21	Ośłony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne

22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	49	Wycieraczka szyby tylnej
23	Oświetlenie schowka	50	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
24	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	51	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszka powietrzna pasażera	53	Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Zestaw naprawczy opon
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną Kierownica pokryta skórą ekologiczną Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną		
2	Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą Złącze "USB" System Bluetooth Tuner DAB Radio MP3 Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą		
3	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej		
4	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 215/65 R16 98H WINTERHAWK 4	7,7	35
Przednie prawe:	*FIRESTONE 215/65 R16 98H WINTERHAWK 4	7,8	34
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT	7,5	37
Tylne prawe:	*FIRESTONE 215/65 R16 98H WINTERHAWK 4	7,5	37

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (59 mies.)	54 200 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 838 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2020. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 518 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 72 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 77 200 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -16,98%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	372 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOMENTARZ

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

15.12.2024 - Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu hamulcowego, uszkodzenie elementów układu kierowniczego, uszkodzenie elementów układu nośnego

Podczas oględzin brak możliwości odczytania przebiegu pojazdu.

Ostatni zarejestrowany przebieg pojazdu w bazie CEPiK:

Dnia 03.07.2024 - Odczyt licznika podczas kontroli drogowej: Policja

Odczytany stan licznika: 135 276 km

Szacowany przebieg pojazdu: około 150 000km

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

46900 PLN

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8769,92 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

6300 PLN

(słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1178,05 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: DACIA DUSTER WU5306L**

z dnia: 24.04.2025

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 104/09/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.04.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WU5306L

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00711

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 52 mies.)

.. **46 900 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,65

CZĘŚCI DO NAPRAWY**L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy****1 Nadwozie**

1 Płyta podłogowa kpl.

2 Dach kpl.

CZĘŚCI DO WYMIANY**L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy****1 Nadwozie**

1 Pokrywa przednia

2 Błotnik przedni

L

3 Drzwi boczne przednie

L

4 Drzwi boczne tylne

L

5 Błotnik tylny

L

6 Wzmocnienie boczne z podłużnicą

L

7 Pas przedni kpl.

8 Słupek przedni

L

9 Słupek środkowy

L

10 Próg kpl.

L

11 Szkielet błotnika tylnego z wnęką koła kpl.

L

2 Wyposażenie

12 Zderzak przedni kpl.

13 Reflektor kpl.

L

14 Lampa kierunkowskazu przedniego

L

15 Światła p/mgielne przednie

L

16 Krata wlotu powietrza kpl.

17 Lusterko boczne zewnętrzne

L

18 Fotel przedni kpl.

L

19 Fotele (kanapa) tylne kpl.

20 Wykładzina dachu (podsufitka)

21 Wykładziny wewnętrzne ścian

22 Wykładziny podłogi

23 Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem

L

24 Szyba przednia

25 Szyba drzwi bocznych przednich

L

26 Tablica rozdzielcza kpl.

27 Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania

28 Poduszka powietrzna pasażera

29 Poduszka powietrzna boczna przednia z ukł. sterowania

L i P

30 Kurtyna powietrzna boczna z ukł. sterowania

L i P

31 Komputer pokładowy

32 Sterownik i hydrauliczny rozdzielacz ABS + ESP

33 Czujniki ABS + ESP kpl.

34 Pompa hamulcowa ze zbiornikiem i wspomaganie

35 Wiązki przewodów

36 Koło kierownicy

4 Układ napędowy

37 Półoś z przegubami przednia

L

38 Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła

39 Elementy wewnętrzne zespołu napędowego z rozdzielnikiem napęd

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

40 Belka zawieszenia przedniego

41 Sprężyna lub resor

L

42 Drążek stabilizatora

43 Amortyzator

L

44 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia

L

45 Zwrotnica

L

46 Piasta koła z łożyskami

L

47 Układ drążków kierowniczych

48 Przekładnia kierownicza

49 Kolumna kierownicy z wałem i przegubami

50 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania

51 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)

L

52 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (

L

7 Reszta

53 Tarcza koła przedniego stalowa

L

54 Opona koła przedniego

L

55 Akumulator

56 Czujnik ciśnienia w oponie przedni

L

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	18	41	4 981
2	Wyposażenie	43	54	9 277
3	Silnik z osprzętem	13	0	6 097
4	Układ napędowy	11	54	2 373
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	78	722
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 876
7	Reszta	4	17	1 557
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				26 883 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	46 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,4268
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,37
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,89
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,71
Wynik metody stopnia uszkodzenia	6 285 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	6 285 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	46 900 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	6 300 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	40 600 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	5,04

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 104/09/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.04.2025

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: DACIA


Rok produkcji: 2020

Model: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WU5306L

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WU5306L

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



004



005



006



007



008



003




009



010



011



012



013



014



015



016



017



018



019



020



021



022



023



024



025




026



027



028




029




030



031




032



033



034



035



036



037



038



039



040



041



042



043



044



045



046



048



050



052



054



055



056



057



058




059



060



061



073