

## Expertise

Protokollnummer: 38268482  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2273827  
Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
Sachverständiger: Felix Köditz  
Besichtigt durch: Adem Öztuna

Hersteller: Jaguar

FIN: SADCA2BNXLA658779

Modell: F-PACE 20d AWD Automatikgetriebe R-Sport

Kennzeichen: DN-GK 750



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Jaguar F-PACE 20d AWD Automatikgetriebe R-Sport

**Fahrgestellnummer** SADCA2BNXLA658779

**Laufleistung** (abgelesen) 43.511 km

**Erstzulassung** 09.02.2021

**Leistung / Hubraum** 132 kw / 1.999 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Diesel / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 8

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Carpathian Grey Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Schwarz



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	3.300 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	04/2023 bei 27.701 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AEX 00001		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.460 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	255/50 R20 109W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 05/2024		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Einparkhilfe vorne und hinten
- Einstiegsleisten vorne aus Edelstahl mit Jaguar-Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Handschuhfach verriegelbar
- Jaguar Smart Key System mit Keyless Start
- JaguarDrive Selector
- Kindersicherung, elektrisch
- Klimaautomatik (2-Zonen) - Pollenfilter - Feuchtigkeitsregelung - separate Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer.
- Ladekanten-Schutzleiste aus Edelstahl
- Laderaumtrennnetz
- Leichtmetallfelgen 19" mit 5 Doppelspeichen "Style 5038" Grey, Diamond Turned - 8,5 J x 19" mit Reifen 255/55 R19
- Lenkrad: Schaltwippen in mattem Chrom
- Lüftungsdüsen hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Paket: Smartphone Paket - Android Auto - Apple CarPlay
- Radio: AM/FM-Radio - Bluetooth-fähiges Telefonsystem - Bluetooth Streaming - Dynamische Lautstärkenregelung - ECO-Daten Anzeige - USB und iPod-Konnektivität
- Radio: Jaguar Soundsystem (180 W, 6 Lautsprecher)
- Radio: Touch Pro mit 10" Touchscreen
- Radiozubehör: Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Bluetooth Audiostreaming
- Radiozubehör: USB und iPod Konnektivität
- Regensensor
- Räder: Reifenreparatursystem
- Rückfahrkamera
- Seitliche Luftauslässe in mattem Chrom mit R-Sport-Emblem
- Sitze: ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hinten
- Sitze: Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar
- Sitze: Vordersitze, 8-fach manuell verstellbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Neigung der Rückenlehne - Kopfstützenhöhe
- Steckdose: 12 V Anschlüsse vorn und hinten und im Kofferraum mit 2x USB hinten nur Ladefunktion
- Valet-Modus
- Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung - Doppelverriegelung und automatischer Türverriegelung bei Anfahrt
- Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole
- Airbag: Kopfairbag vorn und hinten
- Einstiegsleisten hinten aus Edelstahl
- Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
- Fensterheber vorne und hinten, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Jaguar Sequential Shift
- Innenrückspiegel automatisch abblendend
- JaguarDrive Control - ermöglicht den Fahrmodus zu wechseln und zwischen Dynamic, Winter, Eco und Normal zu wählen
- Kopfstützen vorne und hinten, ohne Emblem
- Kühlergrill in Schwarz mit Einfassung in mattem Chrom
- Lackierung: Uni
- Laderaumschienen
- LED - Heckleuchten
- Lenkrad: Lenksäule manuell verstellbar (axial und vertikal)
- Lenkrad: Multifunktions-Soft-Grain-Sportlederlenkrad mit R-Sport-Emblem
- Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern
- Nebelscheinwerfer
- Protect - SOS-Notruf - bietet ebenfalls erweiterte Jaguar Assistance Dienste - des Weiteren bietet InControl Essentials eine Remote App: es können gewisse Informationen vom Jaguar F -PACE mit dem Smartphone abgerufen werden, z. B. wie viel Treibstoff noch im Tank ist, die Flüssigkeitsstände prüfen, Warnhinweise kontrollieren, ein Fahrtenbuch aufzeichnen und auswerten, das Fahrzeug lokalisieren oder den Status der Verriegelung prüfen.
- Räder: Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)
- Seitenscheibeneinfassung in glänzend Schwarz
- Sensorgesteuertes Fahrlicht
- Servolenkung, elektromechanisch (Electric Power Assisted Steering, EPAS)
- Sitze: Sportsitze in Luxtec mit Sitzflächen in Technical Mesh
- Sportliche Edelstahlpedalerie
- Spurhalteassistent mit Aufmerksamkeitsassistent
- Stopp/Start-System
- Touchscreen-Einfassung in mattiertem Chrom
- Verzurrösen im Gepäckraum
- Xenon-Scheinwerfer mit LED-Signatur und Scheinwerferreinigungsanlage mit automatischer Leuchtweitenregulierung
- Ablagefach in Mittelkonsole
- Airbag: Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage, perimetrisch inkl. Wegfahrsperre



- All Surface Progress Control (ASPC) - mehr Sicherheit bei rutschiger Fahrbahn - die ASPC -Funktion des Jaguar F-PACE ist eine Geschwindigkeitsregelung für niedrige Geschwindigkeiten zwischen 3,6 km/h und 30 km/h - sie sorgt dafür, dass der Jaguar F-PACE bei schlechten Witterungsverhältnissen mit ausreichend Traktion versorgt wird
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Analoge Rundinstrumente mit 5" TFT-Bordcomputer
- Anhänger-Stabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
- Armaturentafeloberseite in Luxtec
- Außenspiegel beheizbar
- Begrüßungslicht und Heimleuchten
- Beheizbare Heckscheibe
- Berganfahrhilfe
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Bremsen: Bremssättel in Grau
- Bremsen: Jaguar Bremsanlage mit Bremsscheibendurchmesser vorn 325 mm / hinten 325 mm
- Bremsleuchte dritte
- Cupholder vorn (2)
- Dekorelemente in Gloss Black
- Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB) - die Torque Vectoring Technologie des Jaguar F-PACE bietet maximale Kontrolle, auch in den engsten Kurven - sie bremst das kurveninnere Hinterrad und verleiht dem Fahrzeug dadurch die Agilität eines Sportwagens
- Allradantrieb (AWD) mit IDD (Intelligent Driveline Dynamics) Schlupf vorzubeugen oder binnen Millisekunden auf ihn zu reagieren. Auf trockener Straße wird das Drehmoment zu 100 Prozent auf die Hinterachse geleitet. IDD benutzt die elektronischen Sensoren des Jaguar F-PACE, um drohendes Unter- oder Übersteuern zu erkennen. Es leitet die Kraft umgehend an die entsprechende Achse und korrigiert so die Richtung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten.
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent mit Fußgängerschutz (Autonomous Emergency Braking, AEB) - Im Falle einer Kollision gibt Ihnen der F-PACE eine akustische Kollisionswarnung - Wenn keine Gegenmaßnahme getroffen werden, wird das Bremssystem für eine Vollbremsung vorbereitet, damit das ABS seine volle Wirkung entfalten kann - Wenn keine eigenständige Reaktion folgt leitet der AEB eine automatische Bremsung ein, um eine Kollision zu verhindern (bis zu 50 km/h) oder sie abzuschwächen (zwischen 50 und 80 km/h)
- Brillenfach in Dachkonsole
- Dachhimmel in Premium-Velours Light Oyster
- Dieselpartikelfilter mit SCR
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.  Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00 €	40,00 €
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	60,00 €	60,00 €
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair	180,00 €	180,00 €
5	Kotflügel links	Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	550,00 €	550,00 €
Summe (netto)			980,00 €	980,00 €



## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	18.300,00 €	3.477,00 €	21.777,00 €
Verkaufswert	20.500,00 €	3.895,00 €	24.395,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 31.01.2025

## Nacklackierungen

Nr.	Nacklackierung	Wertminderung
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe

## Lackschichtdickenmessung

Kotflügel links 190 µm |

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden



Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Köditz', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Felix Köditz)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.





Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Motorraum



Abbildung 19: Schweller



Abbildung 20: Schweller



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Dokumente



FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSKOMPLEXIONEN (VIN)		AMTLICHE KENNZEICHEN	
MODELL:	SADCA2BNXLA658779	NICHT vorhanden	
MOTOR:	FRACE XTR1	LAND DER ZULASSUNG:	Nicht vorhanden
FARBE:	ZIG, Dunkel	HEBETE:	
GARANTIEBEGINN/AM:	EGER GREY 09/02/2021	WEBSITE:	https://car.jaguar.com

Es ist zu beachten, dass die Reparaturanträge immer der maximalen Zeit und Entfernung entsprechen, die zwischen den Wartungsterminen vorhanden sein muss. Fahrweise und Bedingungen können einen früheren Service erforderlich machen, wie dies durch Messungen auf der Instrumententafel angezeigt wird.

SERVICEVERLAUF				
TECHNIKER	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERSTAND	DETAILS
Kohl Automobile GmbH Neuenhofstraße 160 Aachen 52078 Deutschland	WILDCAR0052 JAGUAR	18/04/2023	27.929 km	Arbeit abgeschlossen 24.000 vor 24 Monate Zugehörige Service-Komponenten Überprüfen und Austausch des Öls Elektronik, Vehicle Health Check (VHC) Erneuerung Insuliert Erneuerung Bremsbeläge Achtung: Bitte Ölstand vor Fahrt Erneuerung der Bremsen der Zufahrtsanordnung
Kohl Automobile GmbH Neuenhofstraße 160 Aachen 52078 Deutschland	21402397 JAGUAR	09/02/2021	25 km	Arbeit abgeschlossen Vervollständigung Neufahrerzeit Zugehörige Service-Komponenten Nicht anwendbar
Kohl Automobile GmbH Neuenhofstraße 160 Aachen 52078 Deutschland	20403007 JAGUAR	16/04/2020	5 km	Arbeit abgeschlossen Vervollständigung Neufahrerzeit Zugehörige Service-Komponenten Nicht anwendbar

Abbildung 25: Dokumente



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Kotflügel links (Flecken) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Kotflügel links:** 190  $\mu\text{m}$